




MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

CÓPIA



2. bens

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 360/2015

BENS MÓVEIS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA

ABPF

UNIDADE REGIONAL DE CAMPOS - URCAM

IPHAN

CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 360/2015,
REFERENTE AOS BENS MÓVEIS DE VALOR
HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL,
VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE
CAMPOS - URCAM, DA EXTINTA REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA
O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA
ABAIXO:**

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, de bens móveis de
valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais
informações relativas aos referidos bens, conforme listagem anexa, as quais fazem
parte do presente Termo, observadas as condições seguintes:

**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN**, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos
bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos.


II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei
11.483/07.

Rio de Janeiro, de de .

MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante

JUREMA DE SOUZA MACHADO
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO



TT 6602015

PLANILHA RESUMO DE BENS HISTÓRICOS - BENS MÓVEIS

ITEM	DATA DA INSP.	UR	LOCAL	BEM	QUANT	Nº PAT./ TOMBO	VALOR HIST. ART. CULT.	TOMBA DO
01	28/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE OURO PRETO - MG	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA - 10.000 LITROS	1	S/Nº	SIM	S/INF
02	29/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE OURO PRETO - MG	GAVETEIRO EM MADEIRA COM 24 GAVETAS	1	S/Nº	SIM	S/INF
03	28/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE MARIANA - MG	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA - 15.000 LITROS	1	S/Nº	SIM	S/INF
04	28/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE MARIANA - MG	CAIXA D'ÁGUA METÁLICA - 14.000 LITROS	1	S/Nº	SIM	S/INF
05	27/03/2012	URCAM	ABPF - OFICINA DE PORTO NOVO - MG	VAGÃO FECHADO AÇO CARBONO	1	FRC630038-3G	SIM	S/INF
06	27/03/2012	URCAM	ABPF - OFICINA DE PORTO NOVO - MG	CARRO DE SERVIÇO AÇO CARBONO	1	FNC618312-3G	SIM	S/INF
07	27/03/2012	URCAM	ABPF - OFICINA DE PORTO NOVO - MG	CARRO DE SERVIÇO AÇO CARBONO	1	FNC618001-9G	SIM	S/INF
08	27/03/2012	URCAM	ABPF - OFICINA DE PORTO NOVO - MG	VAGÃO GÔNDOLA BAIXA	1	PJC1201-1PN	SIM	S/INF
09	28/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE MARIANA - MG	CARRO RESTAURANTE	1	AG7017-5	SIM	S/INF
10	28/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE MARIANA - MG	VAGÃO FECHADO EM AÇO CARBONO	1	S/Nº	SIM	S/INF
11	28/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE MARIANA - MG	CARRO DE PASSAGEIRO EM AÇO CARBONO	1	SC 8307-2	SIM	S/INF
12	28/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE MARIANA - MG	CARRO DE PASSAGEIRO AÇO CARBONO	1	PC 7411-1	SIM	S/INF
13	28/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE MARIANA - MG	CARRO DE PASSAGEIRO AÇO CARBONO	1	PC 7507-0	SIM	S/INF
14	28/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE MARIANA - MG	CARRO DE PASSAGEIRO AÇO CARBONO	1	SC 8299-8	SIM	S/INF
15	28/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE MARIANA - MG	CARRO DE PASSAGEIRO AÇO CARBONO	1	PC 7511-8	SIM	S/INF
16	29/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE OURO PRETO - MG	VAGÃO FECHADO AÇO CARBONO	1	S/Nº	SIM	S/INF
17	29/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE OURO PRETO - MG	VAGÃO AÇO CARBONO	1	S/Nº	SIM	S/INF
18	29/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE OURO PRETO - MG	BALANÇA DE CARGA DE ESTação COMPLETA	1	S/Nº	SIM	S/INF
19	29/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE OURO PRETO - MG	COFRE DUPLO DE ESTação	1	S/Nº	SIM	S/INF
20	29/03/2012	URCAM	ABPF - ESTação DE OURO PRETO - MG	BILHETERIA DE ESTação	1	S/Nº	SIM	S/INF
21	29/03/2012	URCUB	ABPF - ESTação DE OURO PRETO - MG	ARMÁRIO EM MADEIRA COM 2 PORTAS	1	S/Nº	SIM	S/INF

FICHAS DE INSPEÇÃO



2831

OK

OK

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 12

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CAIXA D'AGUA METÁLICA - 10.000 LITROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - ESTAÇÃO DE MARIANA - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 28/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM MARIANA - MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezedequias Alves da Silva
MAT.: 09/002.013-8 INV / RFFSA
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Emerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2834
OK
amando

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 20

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: GAVETEIRO EM MADEIRA COM 24 GAVETAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF – ESTAÇÃO DE OURO PRETO - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 29/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM OURO PRETO – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezedequias Alves da Silva
Ezedequias Alves da Silva
MAT.: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng.º Elerson de Almeida Souza
Eng.º Elerson de Almeida Souza
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2833

OK amado

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 14

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CAIXA D'AGUA METÁLICA - 15.000 LITROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - OFICINA DE MARIANA - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 28/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM MARIANA – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva
MAT.: 09/002.013-8 INV / RFFSA
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Ezequias de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2832

VK amanda

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 13

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CAIXA D'AGUA METÁLICA - 14.000 LITROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - ESTAÇÃO DE MARIANA - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 28/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM MARIANA – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva
MAT.: 09/002.013-8 INV / RFFSA
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng.º Emerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2820

OK

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

arrancado

BEM MÓVEL: VAGÃO FECHADO AÇO CARBONO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF – OFICINA DE PORTO NOVO - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 27/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref FRC 630038-3G	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM PORTO NOVO /ALÉM PARAÍBA – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva

MAT: 09/002.013-8

INV. DA EXT. R.F.F.S.A. RFFSA

Eng. Emerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2821

OK

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CARRO DE SERVIÇO AÇO CARBONO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - OFICINA DE PORTO NOVO - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 27/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:



MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref FNC 618312-3G	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM PORTO NOVO /ALÉM PARAÍBA - MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva

MAT.: 09/002.013-8

INV. DA EXT. R. FER. V. RFFSA

Eng.º Emerson de Almeida Duarte
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2822

amadeu

04

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CARRO SERVIÇO AÇO CARBONO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF – OFICINA DE PORTO NOVO - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 27/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:



MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref FNC 618001-9G	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM PORTO NOVO /ALÉM PARAÍBA – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva

MAT: 09/002.013-8

INV. DA EXT. R.F.F.S.A. INV / RFFSA

Eng. Emerson de Almeida Soares
Mat: 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2823

OK

ampelo

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: VAGÃO GÔNDOLA BAIXA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF – OFICINA DE PORTO NOVO - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 27/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:



MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref PJC 1201-1PN	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM PORTO NOVO /ALÉM PARAÍBA – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva

MAT.: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng.º Emerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2824
af
amanda

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CARRO RESTAURANTE

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - ESTAÇÃO DE MARIANA - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 28/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:



MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref AG 7017-5	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM MARIANA - MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva

MAT.: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng.º Ederilson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2825

UF

amando

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: VAGÃO FECHADO AÇO CARBONO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF – ESTAÇÃO DE MARIANA - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 28/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM MARIANA – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezedeguias Alves da Silva

MAT.: 09/002.013-8 / RFFSA
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng.º Emerson de Almeida Soares
Mat. 23/075680-1
RFFSA

IPHAN



2826
14

amanda

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 7

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CARRO PASSAGEIRO AÇO CARBONO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF – ESTAÇÃO DE MARIANA - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 28/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:



MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref SC 8307-2	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM MARIANA – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezedequias Alves da Silva

MAT: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Esp. Emerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2821

OK

amanda

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 8

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CARRO PASSAGEIRO AÇO CARBONO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF – ESTAÇÃO DE MARIANA - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 28/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:



MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref PC 7411-1	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM MARIANA – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezedequias Alves da Silva

MAT.: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng.º Elerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



3828
OK amanda

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CARRO PASSAGEIRO AÇO CARBONO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - ESTAÇÃO DE MARIANA - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 28/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:



MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref PC 7507-0	Ben Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM MARIANA – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezedequias Alves da Silva
MAT: 09/002.013-8 INV / RFFSA
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng. Emerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2829
OK
Zinco

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 10

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CARRO PASSAGEIRO AÇO CARBONO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - ESTAÇÃO DE MARIANA – MG

DATA DA INSPEÇÃO: 28/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:



MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref SC 8299-8	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM MARIANA – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva
MAT.: 09/002.013-8 INV / RFFSA
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng.º Etersen de Almeida Soares
Mat. 23/075680-1
RFFSA

IPHAN



2830

OK

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 11

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CARRO PASSAGEIRO AÇO CARBONO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - ESTAÇÃO DE MARIANA - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 28/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref PC 7511-8	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM MARIANA - MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezedequias Alves da Silva
MAT.: 09/002.013-8 INV / RFFSA
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng. Emerson de Almeida Soares
Mat: 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2954
K. Almeida

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 15

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: VAGÃO FECHADO AÇO CARBONO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - ESTAÇÃO DE OURO PRETO - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 29/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:



MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM OURO PRETO - MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva
INV / RFFSA
MAT.: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng.º Elilson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



00000000

2035
SR

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 16

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: VAGÃO AÇO CARBONO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - ESTAÇÃO DE OURO PRETO - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 29/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM OURO PRETO - MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezedequias Alves da Silva
MAT.: 09/002.013-8 INV / RFFSA
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng.º Eilerson de Almeida Soares
Mat 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2836
OK
aprovado

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 17

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: BALANÇA DE CARGA DE ESTAÇÃO COMPLETA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - ESTAÇÃO DE OURO PRETO - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 29/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM OURO PRETO - MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva
MAT.: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng.º Emerson de Almeida Soares
Mat: 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2836
07

Campos

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 18

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: COFRE DUPLO DE ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - ESTAÇÃO DE OURO PRETO - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 29/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM OURO PRETO - MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva
MAT.: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng. Emerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



2838
OK
amanda

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 19

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: BILHETERIA DE ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF – ESTAÇÃO DE OURO PRETO - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 29/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM OURO PRETO – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva
RFFSA
MAT.: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Elerson de Almeida Soares
RFFSA
Mat. 23/075580-1

IPHAN



2840
04
amassado

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 21

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: ARMÁRIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF – ESTAÇÃO DE OURO PRETO - MG

DATA DA INSPEÇÃO: 29/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:


MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref S/N	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:

BEM NÃO CONVENIADO, EM PODER DA ABPF EM OURO PRETO – MG.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva
Ezequias Alves da Silva RFFSA
MAT.: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Elilson de Almeida Soares
Eng.º Elilson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA

IPHAN