

IPHAN

UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP


ABPF

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA

BENS MÓVEIS

Nº 376/2015

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



Cópia

15/11/2015

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 376/2015, REFERENTE AOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, EM PODER DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA – ABPF, VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, formaliza a transferência para o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, DOS BENS MÓVEIS de valor artístico, histórico e cultural, bem como a documentação e as demais informações relativas aos referidos bens, conforme listagem anexa, os quais fazem parte do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de de 2015.

MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante

JUREMA DE SOUSA MACHADO
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO

[illegible]



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: VAÇÃO PRANCHA VP56

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)

Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
FRANCISCO EMÍDIO COGO

TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 16/05/2012

F. ORIGEM: FEPASA

MUNICÍPIO: CAMPINAS

Mat: 99.830.227-9
99.011.189-9

MAT:

Nº. Patr./Tombo
142983

Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
VEÍCULO
FERROVIÁRIO

Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não

Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona

Ferramental:


☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:

☒ Sim ☐ Não

Observações: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA ABPF, TRATA-SE DE BEM DOADO PELO EXERCÍTO

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Mat: 99.830.227-9
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: VAGÃO PRANCHA COBERTO
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
FRANCISCO EMÍDIO COGO
TÉCNICOS DO IPHAN:
Nº. Patr./Tombo PMC 332016-2
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
F. ORIGEM : FEPASA
MUNICÍPIO : CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
MAT: 99.011.189-9

Nº. Patr./Tombo PMC 332016-2	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: VEÍCULO FERROVIÁRIO		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Observações: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA ABPF, TRATA-SE DE BEM DOADO PELO EXERCÍCIO, COM 12 BANCOS EM MADEIRA PARA REFORMA		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros

INVENTARIAÇÃO RFFSA/URSAP

Mat: 99.830.227-9



IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/05/2012	
BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIRO 2ª CLASSE EM INOX		F. ORIGEM: FEPASA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)		MUNICÍPIO: CAMPINAS	
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS FRANCISCO EMÍDIO COGO		Mat: 99.830.227-9 MAT: 99.011.189-9	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo CA 560	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: VEÍCULO FERROVIÁRIO		Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Inventariada pela RFFSA - URSAP
Mat: 99.830.227-9

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: VAGÃO REBOQUE

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)

Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
FRANCISCO EMÍDIO COGO

TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 18/05/2012
F. ORIGEM: E.F.V.M.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
99.011.189-9
Mat:

Nº. Patr./Tombo
RB 3234

Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
VEÍCULO
FERROVIÁRIO

Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não



Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA ABPF, ESTE VAGÃO FOI DOADO PELA VALE DO RIO DOCE.

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Mat: 99.830.227-9
INV/RFFSA
Mar 99.830.227-9

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

DATA DA INSPEÇÃO: 18/05/2012

BEM MÓVEL: VAGÃO REBOQUE

F. ORIGEM : E.F.V.M.

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)

MUNICÍPIO : CAMPINAS

Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS

Mat: 99.830.227-9

FRANCISCO EMÍDIO COGO

99.011.189-9

TÉCNICOS DO IPHAN:

Mat:

Nº. Patr./Tombo
RB 3228

Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
VEÍCULO
FERROVIÁRIO

Valor Hist./Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não

Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental:



☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:

☐ Sim ☒ Não

Observações: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA ABPF, ESTE VAGÃO FOI DOADO PELA VALE DO RIO DOCE.

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Inventariação da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
INV/RFFSA/0227-9

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: AUTO DE LINHA FAB. GMC

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)

MUNICÍPIO: CAMPINAS

(F. ORIGEM: E.F.S.)

DATA DA INSPEÇÃO: 22/05/2012


Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
FRANCISCO EMÍDIO COGO

Mat: 99.830.227-9
99.011.189-9
Mat:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo AL 4	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: VEÍCULO FERROVIÁRIO	Valor Hist./Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Inventariação da EX. RFFSA - URSAP
IPHAN 00227-9

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2500

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: AUTO DE LINHA		LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES PÁTIO DA ESTAÇÃO		Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS PAULO PRESOTO		TÉCNICOS DO IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 26/07/2013		F. ORIGEM: FEPASA		MUNICÍPIO: CAMPINAS		Mat: 99.830.227-9 31.035.727-6		MAT:	
Nº. Patr./Tombo	ALE 105	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não	Sem Inf.	Estado Geral (aparência):				☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem:		VEÍCULO		FERROVIÁRIO		Valor Hist./Artist. e Cult.:		Funcionamento:	
☐ Sim ☒ Não		☐ Sim ☒ Não		☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Instalado no local de trabalho:			
☐ Sim ☒ Não		Observações: COM 02 BANCOS, 04 PORTAS COM VIDROS, PAINEL FALTANDO COMPONENTES, SEM OS RODEIROS.							

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Inventariação da Exlta RFFSA - URSAP
Mat. 99.830.227-9
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: AUTO DE LINHA SEM Nº

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO

Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO

TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 02/08/2013

ORIGEM:

MUNICÍPIO: CAMPINAS

Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6

MAT:

Nº. Patr./Tombo
INV. 1988

Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim

Tipo de Bem:
MATERIAL RODANTE

Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não


Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações: SEM RODEIROS, SEM MOTOR, 02 PORTAS E JANELAS COM VIDRO FUMÊ, 06 ASSENTOS, PAINEL DESTRUIDO, COM VENTUINHA DO MOTOR. PROVÁVEL DOAÇÃO.

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis

Adilson da Silva Barros
Inventariação da Exlta RFFSA - URSAP
Mat. 99.840227-9

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 02/08/2013	
BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA DIESEL FABRICANTE AMSTED MAXION ORIGEM :			
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES		MUNICÍPIO : CAMPINAS	
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS		Mat: 99.830.227-9	
PAULO PRESOTO		Mat: 31.035.727-6	
TÉCNICOS DO IPHAN:			

Nº. Patr./Tombo INV. 2000	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem:	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☐ Sim ☒ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
MATERIAL RODANTE		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações: RODEIROS COM ROLAMENTOS, SEM PORTAS, JANELAS COM VIDRO, SM PAINEL, COM ENGATES, RADIADOR, VENTUINHA, FILTROS, MOLAS, TANQUE DE COMBUSTIVEL, PLAQUETA FERRONORTE.		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Mat. 99.830.227-9
INV/RFFSA
Inventariação da Ex-tinta RFFSA - URSAP



IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: AUTO DE LINHA DA E.F.S.J. (28.02.1.954)		F. ORIGEM :		MUNICÍPIO : CAMPINAS	
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES		PÁTO DA ESTAÇÃO		Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS		Técnicos do IPHAN:	
Mat: 99.830.227-9		Mat: 31.035.727-6		Mat:			
DATA DA INSPEÇÃO: 06/08/2013		Estado Geral (aparência):		Bom Tombo:		Nº. Patr./Tombo	
Bom ☐ Sem Inf. ☐		Bom ☐ Regular ☐ Ruim ☐		Bem Tombo: ☐ Não ☐ Sem Inf. ☐		INV. 2046	
Tipo do Bem:		Valor Hist /Artst. e Cult.:		Funcionamento:		MATERIAL RODANTE	
Sim ☐ Não ☐		Sim ☐ Não ☐		Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona ☐		Ferramental:	
Sim ☐ Não ☐		Sim ☐ Não ☐		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não ☐		Observações:	

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Inventariação do Pat. RFFSA-URSAF
INV/RFFSA
Mat: 99.830.227-9

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2664

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: AUTO DE LINHA FAB. BROOKVILLE (1.968)
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 12/08/2013
F. ORIGEM: CBA
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo 18	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	Observações: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA ABPF, TRATA-SE DE AQUISIÇÃO POR LEILÃO JUNTO A EMPRESA VOTORANTIM, CUJOS PROPRIETÁRIOS SÃO OS SENHORES HÉLIO E EDSON.

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
INV/RFFSA
Mat. 99.830.227-9

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2672

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: VAGÃO PLATAFORMA AUXILIAR
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
Técnicos DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 13/08/2013
F. ORIGEM: E.F.S
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Pat./Tombo 3325/180227	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	Observações:

FOTO:



Assinatura dos responsáveis:

Adilson da Silva Barros
Inventariação da EXL RFFSA - URSAP
Mat. 99.830.227-9

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2678

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

DATA DA INSPEÇÃO: 14/08/2013

BEM MÓVEL: CARRO PASSAGEIRO EM MADEIRA NÃO IDENTIFICADO F. ORIGEM: E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO



Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO

TÉCNICOS DO IPHAN:

MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 2118	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Observações:		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
Inventariante da EX. RFFSA - URSAP
Mat. 99.830.227-9

INV/RFFSA

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2680

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: VAGÃO PLATAFORMA SEM IDENTIFICAÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 14/08/2013
F. ORIGEM : C.P.
MUNICÍPIO : CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 2119		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Tipo de Bem: MATERIAL RODANTE		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: GRAVADO R-10925 (CP)			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis: Adilson da Silva Barros
Mat. 99.830.227-9
INV/RFFSA
Inventariação da Extna Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2691

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: VAGÃO FECHADO AÇO CARBONO SEM Nº
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 14/08/2013
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 2120		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE		Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não			
Observações:					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
INV/RFFSA
Mat. 99.830.227-9


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 20/08/2013	
BEM MÓVEL: CARRO PASSAGEIRO 2ª EM AÇO CARBONO 1.960		F. ORIGEM : EFVM	
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. CARLOS GOMES PÁTIO DA ESTAÇÃO		MUNICÍPIO : CAMPINAS	
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS PAULO PRESOTO		Mat: 99.830.227-9 31.035.727-6	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo SC 145 (CA-61)	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim	
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Valor Hist /Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: FAB. SANTA MATILDE, SEGUNDO INFORMAÇÕES DA ABPF, TRATA-SE BE BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE DA ABPF/CRVD. EM RESTAURAÇÃO.			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
 Adilson da Silva Barros
 Inventariança da EX. RFFSA - URSAP
 INV/RFFSA Mat. 99.830227-9

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 14/08/2013
F. ORIGEM: R.M.V.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Tipo do Bem:	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☐ Sim ☒ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funcion
MATERIAL RODANTE		
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odeirir Aires Monteiro
Mat: 99.830.227-9
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA