

IPHAN


UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA - ABPF

TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

Nº 398/2016

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão



CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA
PLANILHAS RESUMO
FICHAS DE INSPEÇÃO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA



TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 398/2016, REFERENTE AOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, de bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens, conforme listagem anexa, as quais fazem parte do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I - O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos.


II - Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, 26 de Dezembro de 2016.

MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante da Extinta RFFSA

KÁTIA SANTOS BOGÉA
Presidente do IPHAN

PLANILHAS RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

PLANILHA DAS BENFEITORIAS NO TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARÍUNA

UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

ITEM	FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	QUANTID. ITENS	DESCRIÇÃO DO BEM	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
1	1	26/10/2016	Pátio da Estação de Anhumas	1	Casa da Bomba	353113	EFIS	SIM	SIM	
2	3	26/10/2016	Pátio da Estação de Anhumas	1	Caixa D'água	S/NP	EFIS	SIM	SIM	
3	4	26/10/2016	Pátio da Estação de Anhumas	1	Casa de Alvenaria	353115	EFIS	SIM	SIM	
4	5	26/10/2016	Pátio da Estação de Anhumas	1	Casa de Alvenaria	353116	EFIS	SIM	SIM	
5	7	27/10/2016	Pátio da Estação de Anhumas	1	Barracão Aberto com Pilares de Madeira		EFIS	SIM	SIM	Constituido pela ABPF
6	8	27/10/2016	Pátio da Estação de Anhumas	1	Portão de Ferro Base em Barras de Trilhos TR 45		EFIS	SIM	SIM	Constituido pela ABPF
7	9	27/10/2016	Pátio da Estação de Anhumas	1	Girador de Locomotiva	INV. 055	EFIS	SIM	SIM	Constituido pela ABPF
8	10	26/10/2016	Pátio da Estação de Anhumas	2	Casa de Alvenaria na Estação de Anhumas	353275 353276	EFIS	SIM	SIM	
4	11	27/10/2016	Pátio da Estação de Anhumas	1	Barracão Aberto com Pilares de Trilhos enfrente a Estação de Anhumas			EFIS	SIM	Constituido pela ABPF
9	12	26/10/2016	Pátio da Estação de Anhumas	2	Casas de Alvenaria	353118 353119	EFIS	SIM	SIM	
10	20	26/10/2016	Estação de Pedro Américo	1	Casa de Alvenaria	353127	EFIS	SIM	SIM	
11	26	26/10/2016	Estação de Tamquinho	1	Casa da Bomba	S/NP	EFIS	SIM	SIM	
12	27	26/10/2016	Estação de Tamquinho	1	Caixa D'água	S/NP	EFIS	SIM	SIM	
19	36	27/10/2016	Estação de Carlos Gomes	2	Barracões 1 Aberto e outro Fechado	S/NP	EFIS	SIM	SIM	Constituido pela ABPF

20	37	27/10/2016	Estação de Carlos Gomes	1	Barracão Aberto com Telhas de Zinco	353144	EFS	SIM	SIM	Construído pela ABPF
21	38	27/10/2016	Estação de Carlos Gomes	1	Depósito em Alvenaria de Tijolos	353145	EFS	SIM	SIM	Construído pela ABPF
22	39	27/10/2016	Estação de Carlos Gomes	1	Barracão Aberto com Telhas de Zinco	353146	EFS	SIM	SIM	Construído pela ABPF
13	41	26/10/2016	Estação de Carlos Gomes	1	Casa de Alvenaria	353151	EFS	SIM	SIM	
14	42	26/10/2016	Estação de Carlos Gomes	1	Casa de Alvenaria	353152	EFS	SIM	SIM	
15	43	26/10/2016	Estação de Carlos Gomes	1	Casa de Alvenaria	353153	EFS	SIM	SIM	
23	44	27/10/2016	Estação de Carlos Gomes	1	Parada(Estação com Cobertura e Plataforma)	S/NP	EFS	SIM	SIM	Construído pela ABPF
16	45	26/10/2016	Trecho de Anhumas a Jaguarituna	2	Casas de Alvenaria Demolidas	353154 353155	EFS	SIM	SIM	Demolidas
						353156 353157 353158 353159 353160				
17	46	26/10/2016	Estação de Carlos Gomes	5	Casas de Alvenaria Demolidas		EFS	SIM	SIM	Demolidas



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E VIAÇÃO CIVIL
Inventariação da Exíntia Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

PLANILHA DOS EQUIPAMENTO REFERENTETES A INRA E SUPERESTRUTURA DA VIA DO TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUÍNA
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

ITEM	FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	DESCRIÇÃO DO BEM	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
1	1	30/05 a 19/06/2016	Km. 8+850,00m	Chave do Aparelho de Mudança de Via	EFFS	SIM	SIM	
2	2	30/05 a 19/06/2016	Km. 8+900,00m	Chave do Aparelho de Mudança de Via	EFFS	SIM	SIM	
3	3	30/05 a 19/06/2016	Km. 10	Placa do Km. 10	EFFS	SIM	SIM	
4	4	30/05 a 19/06/2016	Km. 11	Placa do Km. 11	EFFS	SIM	SIM	
5	5	30/05 a 19/06/2016	Km. 12	Placa do Km. 12	EFFS	SIM	SIM	
6	6	30/05 a 19/06/2016	Km. 13	Placa do Km. 13	EFFS	SIM	SIM	
7	7	30/05 a 19/06/2016	Km. 14	Placa do Km. 14	EFFS	SIM	SIM	
8	8	30/05 a 19/06/2016	Km. 14+990,00m	Placa de Apite	EFFS	SIM	SIM	
9	9	30/05 a 19/06/2016	Km. 15	Placa do Km. 15	EFFS	SIM	SIM	
10	10	30/05 a 19/06/2016	Km. 15+200,00m	Placa de Apite	EFFS	SIM	SIM	
11	11	30/05 a 19/06/2016	Km. 16	Placa do Km. 16	EFFS	SIM	SIM	
12	12	30/05 a 19/06/2016	Km. 17	Placa do Km. 17	EFFS	SIM	SIM	
13	13	30/05 a 19/06/2016	Km. 18	Placa do Km. 18	EFFS	SIM	SIM	
14	14	30/05 a 19/06/2016	Km. 19	Placa do Km. 19	EFFS	SIM	SIM	
15	15	30/05 a 19/06/2016	Km. 19+105,00m	Chave do Aparelho de Mudança de Via	EFFS	SIM	SIM	
16	16	30/05 a 19/06/2016	Km. 19+469,00m	Chave do Aparelho de Mudança de Via	EFFS	SIM	SIM	
17	17	30/05 a 19/06/2016	Km. 20	Placa do Km. 20	EFFS	SIM	SIM	
18	18	30/05 a 19/06/2016	Km. 20+200,00m	Placa de Passagem em Nível	EFFS	SIM	SIM	
19	19	30/05 a 19/06/2016	Km. 20+800,00m	Placa de Passagem em Nível	EFFS	SIM	SIM	
20	20	30/05 a 19/06/2016	Km. 21	Placa do Km. 21	EFFS	SIM	SIM	
21	21	30/05 a 19/06/2016	Km. 22	Placa do Km. 22	EFFS	SIM	SIM	
22	22	30/05 a 19/06/2016	Km. 23	Placa do Km. 23	EFFS	SIM	SIM	
23	23	30/05 a 19/06/2016	Km. 23+040,00m	Placa de Passagem em Nível	EFFS	SIM	SIM	
24	24	30/05 a 19/06/2016	Km. 24	Placa do Km. 24	EFFS	SIM	SIM	
25	25	30/05 a 19/06/2016	Km. 25	Placa do Km. 25	EFFS	SIM	SIM	
26	26	30/05 a 19/06/2016	Km. 26	Placa do Km. 26	EFFS	SIM	SIM	
27	27	30/05 a 19/06/2016	Km. 26+125,00m	Chave do Aparelho de Mudança de Via	EFFS	SIM	SIM	
28	28	30/05 a 19/06/2016	Km. 26+225,00m	Chave do Aparelho de Mudança de Via	EFFS	SIM	SIM	
29	29	30/05 a 19/06/2016	Km. 26+336,00m	Chave do Aparelho de Mudança de Via	EFFS	SIM	SIM	
30	30	30/05 a 19/06/2016	Km. 26+736,00m	Chave do Aparelho de Mudança de Via	EFFS	SIM	SIM	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E VIAÇÃO CIVIL
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

PLANILHA DOS EQUIPAMENTO REFERENTETES A INRA E SUPERESTRUTURA DA VIA DO TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARIUÑA
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

ITEM	FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	DESCRIÇÃO DO BEM	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
31	31	30/05 a 19/06/2016	Km. 27	Placa do Km. 27	EF5	SIM	SIM	
32	32	30/05 a 19/06/2016	Km. 28+100,00m	Placa de Passagem em Nível	EF5	SIM	SIM	
33	33	30/05 a 19/06/2016	Km. 29	Placa do Km. 29	EF5	SIM	SIM	
34	34	30/05 a 19/06/2016	Km. 30	Placa do Km. 30	EF5	SIM	SIM	
35	35	30/05 a 19/06/2016	Km. 30+200,00m	Placa de Apite	EF5	SIM	SIM	
36	36	30/05 a 19/06/2016	Km. 30+519,00m	Placa de Passagem em Nível	EF5	SIM	SIM	
37	37	30/05 a 19/06/2016	Km. 31	Placa do Km. 31	EF5	SIM	SIM	
38	38	30/05 a 19/06/2016	Km. 31+202,00m	Placa de Apite	EF5	SIM	SIM	

[Assinatura]
Identif. Arquivo: Identif. Arquivo
Inventariança da Ext. RFFSA - URSAP
Mat. 99.897.169/2

FICHAS DE INSPEÇÃO




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CASA DA BOMBA
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
MUNICÍPIO: CAMPINAS
F. ORIGEM: E.F.S.
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo 353113	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS		Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Observações: Pátio da Estação de Anhumas		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Mat: 99.807.169-2 / RFFSA
Região A.P. C.M. Di Pietro
Inventariação da Extinta RFFSA
Mat: 99.817.416-5

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 3


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odenir Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:

BEM MÓVEL: CAIXA D'ÁGUA

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não		Observações: Pátio da Estação de Anhumas	

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odenir Arraes Monteiro
Inventariação da Extingtina Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat: 99.807.169-2
14/10/2016

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: CASA DE ALVENARIA
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odeмир Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
MAT: 99.807.169-2
TÉCNICOS DO IPHAN:
Estado Geral (aparência): Bom ☒ Regular ☐ Ruim ☐

Nº. Patr./Tombo 353115		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS		Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações: Pátio da Estação de Anhumas	

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odeмир Arraes Monteiro
Inventariância da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
MAT: 99.807.169-2

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: CASA DE ALVENARIA
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo 353116	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Observações: Pátio da Estação de Anhunas		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Mat: 99.807.169-2
Régina Ap. Cardoso de Moura Di Pietro
Mat: 99.817.416-5
RFFSA - C. M. Di Pietro
Mat: 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Arraes Montalvão
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
MAT: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo S/NP		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não		Observações: Construído pela ABPF	

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Montalvão
MAT: 99.807.169-2
RFFSA
Inventariação de Extinguente Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 8

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016

BEM MÓVEL: PORTÃO DE FERRO BASE EM BARRAS DE TRILHOS TR45 F. ORIGEM: E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUALAS A JAGUARUNA MUNICÍPIO: CAMPINAS

Técnicos da INV/RFFSA: Odeir Arreias Monteiro Mat: 99.807.169-2

TÉCNICOS DO IPHAN: REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO Mat: 99.817.416-5

MAT:


Nº. Patr./Tombo INV. 2874 Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☐ Não Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não

Observações: Construído pela ABPF

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odeir Arreias Monteiro
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat: 99.807.169-2

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: GIRADOR NO PÁTIO DA ESTAÇÃO DE ANHUMAS
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Odeir Arvaes Monteiro
Técnicos do IPHAN: REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
MAT: 99.807.169-2
MUNICÍPIO: CAMPINAS
F. ORIGEM: E.F.S.
MAT: 99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo INV. 055	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS	Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	Observações: Construído pela ABPF

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odeir Arvaes Monteiro
Mat: 99.807.169-2
RFFSA

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odeir Arves Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
MAT: 99.807.169-2
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo 353275/276/	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS		Valor Hist./Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Observações: Pátio da Estação de Anhúmas		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odeir Arves Monteiro
Mat. 99.807.169-2
Inventariância da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: BARRACÃO ABERTO COM PILARES DE TRILHOS ENFRENTES F. ORIGEM : E.F.S.
A ESTAÇÃO DE ANHUMAS
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
MUNICÍPIO : CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.807.169-2
Mat: 99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações: Barracão coberto com Telhas de Zinco para Preservação dos Carros Passageiros no Pátio da Estação de Anhumas Construído pela ABPF		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Mat: 99.807.169-2
RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 12

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: 2 CASAS EM ALVENARIA PÁTIO ESTAÇÃO DE ANHUMAS
COM WC.
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
MAT: 99.807.169-2
TÉCNICOS DO IPHAN:
Estado Geral (aparência): Bom ☒ Regular ☐ Ruim ☐
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
MAT: 99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo 353118/119	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações:		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Mat: 99.807.169-2
Inventariação da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: CASA EM ALVENARIA NO PÁTIO DA ESTAÇÃO
DE PEDRO AMÉRICO
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Odenir Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Município: CAMPINAS
Técnicos do IPHAN:
MAT: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo 333127	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	Observações: Pátio da Estação de Pedro Américo

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odenir Arraes Monteiro
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2 INV/RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: CASA DA BOMBA DE ALVENARIA NO PÁTIO DA ESTAÇÃO
DE TANQUINHO
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5
MUNICÍPIO: CAMPINAS
F. ORIGEM: E.F.S.

Nº. Patr./Tombo	S/NP	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Bem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: OBRAS DE ARTES BENEFITORIAS		Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Pátio da Estação de Tanquinho			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Mat: 99.807.169-2
INV/RFFSA
Inventariação de Bens Históricos
Mat: 99.817.416-5




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 27

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: CAIXA D'ÁGUA EM ALVENARIA NO PÁTIO DA ESTAÇÃO
DE TANQUINHO
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5
MUNICÍPIO: CAMPINAS
F. ORIGEM: E.F.S.

Nº. Patr./Tombo	S/NP	Bem Tombado:	☒ Sim	☐ Não	☐ Sem Inf.
Tipo do Bem:		OBRAS DE ARTES			
BENFEITORIAS		Valor Hist./Artst. e Cult.:			
		☒ Sim			
		☐ Não			
Funcionamento:		☒ Total			
		☐ Parcial			
		☐ Funciona			
Estado Geral (aparência):		☒ Bom			
		☐ Regular			
		☐ Ruim			
Observações: Pátio da Estação de Tanquinho					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Mat: 99.807.169-2
INV/RFFSA
RFFSA

IPHAN

Assinatura dos Responsáveis:

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016	
BEM MÓVEL: 2 BARRACÕES: 1 ABERTO E OUTRO FECHADO NO PÁTIO		F. ORIGEM: E.F.S.	
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA		MUNICÍPIO: CAMPINAS	
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Araez Monteiro		Mat: 99.807.169-2	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Bem Inf. Nº. Patr./Tombo S/NP		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Pátio da Estação de Carlos Gomes 2 Barracões: 1 Abeto e outro Fechado Construído pela ABPF			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odeir Arves Monteiro
Mat: 99.807.169-2
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo	S/NP	Bem Tombado:	☒ Sim	☐ Não	Bem Inf.
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.:			
OBRAS DE ARTES		☒ Sim			
BENFEITORIAS		☐ Não			
Ferramental:		☐ Sim			
		☒ Não			
Instalado no local de trabalho:		☒ Sim			
		☐ Não			
Funcionamento:		☒ Total			
		☐ Parcial			
Estado Geral (aparência):		☒ Bom			
		☐ Regular			
		☐ Ruim			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odeir Arves Monteiro
Mat: 99.807.169-2
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.817.416-5

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo	S/NP	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Pátio da Estação de Carlos Gomes Depósito Construído pela ABPF			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Monteiro
Odemir Arraes Monteiro
Mat: 99.807.169-2
INV/RFFSA
Comissão de Bens Históricos

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: BARRAÇÃO ABERTO COM TELHAS DE ZINCO NO PÁTIO
DA ESTAÇÃO DE CARLOS GOMES
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Odeir Arreias Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5
MUNICÍPIO: CAMPINAS
F. ORIGEM: E.F.S.

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS	Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Observações: Pátio da Estação de Carlos Gomes Barracão Aberto com Telhas de Zinco Construído pela ABPF		

FOTO:





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odenir Arraes Monteiro
Mat: 99.807.169-2
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
MAT: 99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo 353151
Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.


Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS
Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não

Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Funciona
Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações: Pátio da Estação de Carlos Gomes

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odenir Arraes Monteiro
Mat: 99.807.169-2
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
MAT: 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: CASA DE ALVENARIA NO PÁTIO DA ESTAÇÃO
DE CARLOS GOMES
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHILINAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Odeir Arves Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
MAT: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5
MUNICÍPIO: CAMPINAS
F. ORIGEM: E.F.S.

Nº. Patr./Tombo 353152	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Bem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	Observações: Pátio da Estação de Carlos Gomes

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odeir Arves Monteiro
INV/RFFSA
MAT: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.807.169-2
99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo 353153	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Bem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS	Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações: Pátio da Estação de Carlos Gomes

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Mat: 99.807.169-2
99.817.416-5
IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: PARADA (ESTAÇÃO COM COBERTURA E PLATAFORMA)
PRÓXIMO A ESTAÇÃO DE JAGUARUNA
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Arraes Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.807.169-2
Mat: 99.817.416-5
TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo S/NP	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não	Bem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona ☐	Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	Observações: Parada Estação Construída pela ABPF
-------------------------	---	----------	---	--	--	---	--	--

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Mat: 99.807.169-2
Regina AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
Mat: 99.817.416-5
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 45

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016

BEM MÓVEL: 2 CASAS DEMOLIDA PRÓXIMO A ESTAÇÃO DE JAGUARUNA F. ORIGEM: E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

MUNICÍPIO: CAMPINAS

Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Ayres Monteiro

Mat: 99.807.169-2

REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO

Mat: 99.817.416-5

TÉCNICOS DO IPHAN:

Mat:

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016	
BEM MÓVEL: 2 CASAS DEMOLIDA PRÓXIMO A ESTAÇÃO DE JAGUARUNA F. ORIGEM: E.F.S.		MUNICÍPIO: CAMPINAS	
Técnicos da INV/RFFSA: Odemir Ayres Monteiro		Mat: 99.807.169-2	
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO		Mat: 99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo		353154/155	
Bem Tombado:		☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	
Tipo do Bem:		Obras de Artes ☒ Sim ☐ Não Valor Hist./Artst. e Cult.:	
Funcionamento:		☒ Total ☐ Parcial ☐ Funciona	
Estado Geral (aparência):		☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Instalado no local de trabalho:		☒ Sim ☐ Não	
Observações: Casas Demolidas próximo Estação de Jaguaruna encontrado só parte dos Alicerces			

FOTO:



IPHAN

Assinatura dos Responsáveis:
 Odemir Ayres Monteiro
 REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
 Matr. 99.807.169-2
 Matr. 99.817.416-5




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 27/10/2016
BEM MÓVEL: 5 CASAS DEMOLIDA PRÓXIMO A ESTAÇÃO DE JAGUARUNA F. ORIGEM : E.F.S.
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
MUNICÍPIO : CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Odeir Arres Monteiro
REGINA AP. CARDOSO DE MOURA DI PIETRO
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.807.169-2
MAT: 99.817.416-5

Nº. Patr./Tombo 353156/157/158/159 e 160	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Bem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: OBRAS DE ARTES BENFEITORIAS	Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	Observações: Casas Demolidas próximo Estação de Jaguaruna encontrado só parte dos Alicerces

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odeir Arres Monteiro
INVENTARIANTE DA EXTINGTIDA RFFSA-URSA
MAT: 99.807.169-2
C.A. DI PIETRO
MAT: 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 1

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CHAVE DO AMV KM. 8+850,00M

F. ORIGEM: E.F.S.

MUNICÍPIO: CAMPINAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches

SIDSEY DE SOUZA CAPELOS

TÉCNICOS DO IPHAN:

Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

Nº. Patr./Tombo

Bem Tombado:

☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:

EQUIPAMENTO

Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não


Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona

Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não

Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Identificação da Exlnta RFFSA
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CHAVE DO AMV KM. 8+900,00M

F. ORIGEM : E.F.S.

MUNICÍPIO : CAMPINAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches

SIDNEY DE SOUZA CAPELOS

TÉCNICOS DO IPHAN:

Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8

MAT:

Nº. Patr./Tombo

Bem Tombado:

☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:

Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não

Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona


Ferramental:

☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não

Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Jdemir Antonio Montenegro
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 3

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 10

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNERY DE SOUZA CAPELOS


TÉCNICOS DO IPHAN:

Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

F. ORIGEM : E.F.S.
MUNICÍPIO : CAMPINAS

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: EQUIPAMENTO		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odeiriz Aires Gonçalves
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 4

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
 DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 a 19/06/2016
 BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 11
 LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
 Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
 SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
 Técnicos do IPHAN:
 Mat: 99.823.876-7
 99.819.298-8
 MAT:

F. ORIGEM : E.F.S.
 MUNICÍPIO : CAMPINAS

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não			
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
 Inventariação da RFFSA
 Matr. 99.823.876-7
 SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 12
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
Mat: 99.819.298-8
MUNICÍPIO : CAMPINAS
F. ORIGEM : E.F.S.
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem:	Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
	Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odeir...
INV/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016

BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 13

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS


Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

F. ORIGEM : E.F.S.

MUNICÍPIO : CAMPINAS

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: EQUIPAMENTO		Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações: Material Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odeir Arães
Inventariação da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
1982/05/30

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 14
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
Mat: 99.819.298-8
F. ORIGEM : E.F.S.
MUNICÍPIO : CAMPINAS
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem:	Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odeiriz Alves de Souza
Inventariação da Ex. RFFSA
INV/RFFSA
30/05/2016




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DE APITE KM 14+990,00M
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem:	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odeiriz Arraes RFFSA
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016
F. ORIGEM : E.F.S.
MUNICÍPIO : CAMPINAS
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
INV/RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 10

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DE APITE NO KM. 15+200,00M

F. ORIGEM : E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

MUNICÍPIO : CAMPINAS

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS

Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:


Nº. Patr./Tombo Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem: Valor Hist./Artst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☐ Não Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não

Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Oderm...
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat: 99.807.169-2
INV/RFFSA


IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP	DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 a 19/06/2016
BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 16	F. ORIGEM : E.F.S.
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA	MUNICÍPIO : CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Sanches SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS	Mat: 99.823.876-7 99.819.298-8
TÉCNICOS DO IPHAN:	Mat:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	Tipo do Bem: EQUIPAMENTO		Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 a 19/06/2016

BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 17

F. ORIGEM: E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

MUNICÍPIO: CAMPINAS

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS

Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo

Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem: EQUIPAMENTO

Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não

Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona

Ferramental:


☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:

☒ Sim ☐ Não

Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
INV/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016

BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 18

F. ORIGEM : E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

MUNICÍPIO : CAMPINAS

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches

Mat: 99.823.876-7

SIDSEY DE SOUZA CAPELOS


Mat: 99.819.298-8

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferromental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não		Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente	

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Alves de S. A. - RFFSA
Inventariação da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016
BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 19
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não			
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
OGEIN
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CHAVE DO AMV NO KM. 19+105,00M

F. ORIGEM: E.F.S.

MUNICÍPIO: CAMPINAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches


SIDNEY DE SOUZA CAPELOS

TÉCNICOS DO IPHAN:

Mat: 99.823.876-7
MAT: 99.819.298-8

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: CHAVE DO AMV NO KM. 19+105,00M		F. ORIGEM: E.F.S.		MUNICÍPIO: CAMPINAS		Mat: 99.823.876-7 MAT: 99.819.298-8	
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches		SIDNEY DE SOUZA CAPELOS		TÉCNICOS DO IPHAN:					
Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não							
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não									
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente									

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odeir - 21/06/2016
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

INV/RFFSA


IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
 DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016
 BEM MÓVEL: CHAVE DO AMV NO KM. 19+469,00M
 F. ORIGEM: E.F.S.
 LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
 Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
 SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
 Técnicos do IPHAN:
 Mat: 99.823.876-7
 99.819.298-8
 MAT:

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
 Ocorrência de Exinta RFFSA
 Matr. 9.807/1999
 INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 17

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 a 19/06/2016

F. ORIGEM : E.F.S.

BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 20

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

MUNICÍPIO : CAMPINAS

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches

Mat: 99.823.876-7

SIDSNERY DE SOUZA CAPELOS

99.819.298-8

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não			
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Aires
Inventariação da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 a 19/06/2016
BEM MÓVEL: PLACA DE PASSAGEM EM NÍVEL KM. 20+200,00M
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
Técnicos do IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
Mat: 99.819.298-8

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Nunes Montem
Inventariação da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat: 99.897.168-8
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016
BEM MÓVEL: PLACA DE PASSAGEM EM NÍVEL KM. 20+800,00M
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
MAT: 99.819.298-8

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem:	Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente		

FOTO:



Assinatura do Responsável:
Data: 09.04.17, 159-2
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
 DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016
 BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 21
 LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
 TÉCNICOS DA INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
 SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
 TÉCNICOS DO IPHAN:
 MAT: 99.823.876-7
 MAT: 99.819.298-8
 F. ORIGEM: E.F.S.
 MUNICÍPIO: CAMPINAS

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
 Odeiriz de M. Montenegro
 INV/RFFSA
 Inventariação da Extingtina Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 22

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS

Mat: 99.823.876-7

Mat: 99.819.298-8

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:


DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016

F. ORIGEM : E.F.S.

MUNICÍPIO : CAMPINAS

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Luis Antonio Gonçalves Snches
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Matrícula SIAFEN: 0561934

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 23
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016
F. ORIGEM : E.F.S.
MUNICÍPIO : CAMPINAS
Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Luis Antonio Gonçalves Snches
Matriculado no SIPEN nº 1841934
Instituto de Arqueologia e Etnologia - UFRJ

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016
BEM MÓVEL: PLACA DE PASSAGEM EM NÍVEL NO KM. 23+040,00M
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: EQUIPAMENTO		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente		

FOTO:



Assinatura dos Técnicos
Luis Antonio Gonçalves Snches
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Matrícula: SIAPE nº 1561934
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT: 99.823.876-7
MAT: 99.819.298-8

BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 24

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA


MUNICÍPIO: CAMPINAS

MAT: 99.823.876-7

MAT: 99.819.298-8

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis
Inventariança da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 25

F. ORIGEM: E.F.S.

MUNICÍPIO: CAMPINAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches

SIDNEY DE SOUZA CAPELOS

TÉCNICOS DO IPHAN:

Mat: 99.823.876-7

99.819.298-8

MAT:

Nº. Patr./Tombo

Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:

Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não

Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona


Ferramental:

☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não

Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis
Luis Antonio Gonçalves Snches
Inventariação da Ext. RFFSA/URSA
Matrícula SIPEN 1661934
RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 26

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 26
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: EQUIPAMENTO		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente			

FOTO:



Assinatura dos Inspectores
Luis Antonio Gonçalves Snches
Mat: 99.823.876-7
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
Mat: 99.819.298-8
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 27

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
 BEM MÓVEL: CHAVE DO AMV NO KM. 26+125,00M
 ESTAÇÃO DE CARLOS GOMES
 LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
 Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
 SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
 Técnicos do IPHAN:
 Mat: 99.823.876-7
 99.819.298-8
 MAT:
 F. ORIGEM: E.F.S.
 MUNICÍPIO: CAMPINAS
 DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis
 Luis Antonio Gonçalves Snches
 Representância de Ext. RFFSA-URSAP
 Matrícula SIPEN 1661934
 INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CHAVE DO AMV NO KM. 26+225,00M
ESTAÇÃO DE CARLOS GOMES
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: EQUIPAMENTO		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis
Luis Antonio Gonçalves Snches
Inventariação da Extingtina Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Matrícula nº 1661334

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CHAVE DO AMV NO KM. 26+336,00M
ESTAÇÃO DE CARLOS GOMES
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis
Luis Antonio Gonçalves Snches
Inventariação da Extna Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CHAVE DO AMV NO KM. 26+736,00M

ESTAÇÃO DE CARLOS GOMES

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

MUNICÍPIO: CAMPINAS

F. ORIGEM: E.F.S.

Mat: 99.823.876-7

99.819.298-8

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
 SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS

Nº. Patr./Tombo

Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem: EQUIPAMENTO

Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não

Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona

Ferramental:

☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:

☒ Sim ☐ Não

Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis
 Luis Antonio Gonçalves Snches
 Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
 INVENTARIAÇÃO DA EXTINGUENTE REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA
 INVENTARIAÇÃO DA EXTINGUENTE REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 31

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 27

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
 SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS

TÉCNICOS DO IPHAN:

Mat: 99.823.876-7
 99.819.298-8
 MAT:

F. ORIGEM : E.F.S.

MUNICÍPIO : CAMPINAS

Nº. Patr./Tombo

Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO**

Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não

Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona

Ferramental:

☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:

☒ Sim ☐ Não

Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis
 Luis Antonio Gonçalves Snches
 Inventariação da Em. RFFSA-URSA
 Matrícula SIAPE nº 1661934

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DE PASSAGEM EM NÍVEL KM. 28+100M
F. ORIGEM : E.F.S.
MUNICÍPIO : CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: EQUIPAMENTO		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferromental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente

FOTO:



Assinatura dos
Luis Antonio Gonçalves Snches
Inventariança da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Matrícula SIAPE nº 1861934

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 29
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
MUNICÍPIO : CAMPINAS
F. ORIGEM : E.F.S.
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016
MAT: 99.823.876-7
MAT: 99.819.298-8

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
FERRAMENTAL:		☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis
Luis Antonio Gonçalves Snches
Inventariança da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
MATRIZ/RFFSA
1661934




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
 BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 30
 LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
 Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
 SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
 TÉCNICOS DO IPHAN:
 Mat: 99.823.876-7
 99.819.298-8
 MAT:
 F. ORIGEM: E.F.S.
 MUNICÍPIO: CAMPINAS
 DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
 Matrícula: SIAPE nº 1661934

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DE APITE NO 30+200,00M
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

F. ORIGEM : E.F.S.

MUNICÍPIO : CAMPINAS

Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8

MAT:

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA
Luis Antonio Gonçalves Snches
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Matrícula SIAPE nº 1561934

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 36

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DE PASSAGEM EM NÍVEL NO KM. 30+519,00M
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
Mat: 99.819.298-8

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: EQUIPAMENTO		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis
Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
INV/RFFSA
Inventariação da Extingta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016

BEM MÓVEL: PLACA DO KM. 31

F. ORIGEM : E.F.S.

MUNICÍPIO : CAMPINAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. TRECHO DE ANHUMAS A JAGUARUNA

Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
Mat: 99.823.876-7
99.819.298-8
MAT:

Técnicos do IPHAN:

Nº. Patr./Tombo		Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist./Artist. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental:		☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Luis Antonio Gonçalves Snches
INV/RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PLACA DE APITE NO KM. 31+202,00M
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: Luis Antonio Gonçalves Snches
SIDSNEY DE SOUZA CAPELOS
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.823.876-7
Mat: 99.819.298-8
DATA DA INSPEÇÃO: 30/05 A 19/06/2016

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: EQUIPAMENTO	Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
	Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Observações: Equipamento Referente a Infra e Superestrutura da Via Permanente		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis
Luis Antonio Gonçalves Snches
Inventariança da Ext. RFFSA-URSA
INV/RFFSA
1661934