


IPHAN

UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA - ABPF

BENS MÓVEIS/IMÓVEIS

Nº 400/2016

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Inventariação da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão



CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA
PLANILHA RESUMO
FICHAS DE INSPEÇÃO
PLANILHA DE BENS NÃO LOCALIZADOS
OFÍCIO DE COBRANÇA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 400/2016, REFERENTE AOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, de bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens, conforme listagem anexa, as quais fazem parte do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I - O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos.

II - Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, 04 de Janeiro de 2017

MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante da Extinta RFFSA

KÁTIA SANTOS BOGÉA
Presidente do IPHAN

PLANTILHA RESUMO



PLANILHA RESUMO DE BENS HISTÓRICOS - NÃO CONVENIADOS

ITEM	DATA DA INSP.	UR	LOCAL	BEM	QUANT	Nº PAT./ TOMBO	VALOR HIST. ART. CULT.	TOMBADO
01	12/11/2010	URCUB	PREDIO DA EST. FER. DE RIO NEGRINHO	PLACA DE CARRO DE PASSAGEIRO RMV ANO 1958	1	S/Nº	SIM	SEM INF
02	16/05/2012	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)	VAGÃO PRANCHA VP 49	1	VP-49	SIM	SEM INF
03	16/03/2012	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)	CARRO RESTAURANTE AÇO CARBONO	1	CR 31 QC 4449	SIM	SEM INF
04	16/03/2012	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)	CARRO PASSAGEIRO 1ª CLASSE EM MADEIRA	1	CA39	SIM	SEM INF
05	16/03/2012	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)	CARRO PASSAGEIRO 1ª CLASSE EM MADEIRA	1	CA38	SIM	SEM INF
06	22/05/2012	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)	LOCOMOTIVA REBOQUE A DIESEL BROOKVILLE 1940	1	17 (D8800)	SIM	SEM INF
07	14/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	TENDER AÇO CARBONO	1	QNB 343479-6 (VA 53)	SIM	SEM INF
08	14/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	CARRO PULLMAN EM MADEIRA (PASSAGEIRO)	1	C 69(CP-9)	SIM	SEM INF
09	14/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	CARRO DORMITÓRIO EM MADEIRA(1.949	1	OD 4545(CL33) AD 123 (CL33)	SIM	SEM INF
10	14/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	CARRO DE PASSAGEIRO 1ª CLASSE EM MADEIRA 1.893	1	115 (CA-4)	SIM	SEM INF
11	14/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	LOCOMOTIVA A VAPOR COM TENDER 1892	1	405 (REL)	SIM	SEM INF
12	15/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	CARRO DE MANUTENÇÃO EM AÇO CARBONO	1	S/Nº	SIM	SEM INF
13	15/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	LOCOMOTIVA A VAPOR COM TENDER 1.896	1	302	SIM	SEM INF
14	15/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	LOCOMOTIVA A VAPOR SEM TENDER 1925	1	4	SIM	SEM INF
15	15/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	LOCOMOTIVA A VAPOR COM TENDER 1.930	1	50	SIM	SEM INF
16	16/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	TRATOR DE LINHA (BROOKVILLE)	1	17	SIM	SEM INF
17	16/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	PLATAFORMA AUXILIAR DO GUINDASTE	1	PNB341750-6 (VP 52)	SIM	SEM INF
18	19/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	CARRO RESTAURANTE EM MADEIRA 1.927	1	133 (CF 16)	SIM	SEM INF
19	20/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	VAGÃO DE FRUTAS EM MADEIRA	1	FB-790.FVB 41100 (VS-48)	SIM	SEM INF
20	21/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	CARRO PASSAGEIRO 2ª CLASSE EM MADEIRA 1.926	1	B-50 (CB-5)	SIM	SEM INF
21	22/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	CARRO INSPEÇÃO EM MADEIRA 1.899	1	13/QD-803 (CL-13)	SIM	SEM INF
22	22/08/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	VAGÃO FECHADO DE SERVIÇOS EM MADEIRA 1.890	1	QE 2 (VS-7)	SIM	SEM INF
23	18/10/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	CARRO DE PASSAGEIRO 1.905	1	CA - 27 115 - CA-4	SIM	SEM INF
24	22/10/2013	URSAP	ABPF - ESTAÇÃO CARLOS GOMES	AUTO DE LINHA A DIESEL	1	AL-3	SIM	SEM INF
25	24/10/2013	URSAP	ABPF - VIA PERMANENTE ANHUMAS/JAGUARUNA	CASA EM ALVENARIA - "TURMA 8 K 11 K 19 (CASA 2)	1	353-127S	SIM	NÃO

FICHAS DE INSPEÇÃO



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: CURITIBA - PR	
CONVENIENTE : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA - ABPF	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RIO NEGRINHO	
DATA DA INSPEÇÃO: 08/11 A 12/11/10	
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR DUARTE VALERIA GAZAFI GABRIEL ANTONIO CAILLOT TÉCNICOS DO IPHAN: CRISTIANE GALHARDO BIAZIN MATR. 1535396	
Nº do Bem: 5020 REGISTRO Nº 5020 Dimensões L. A. P. 570X130X5	
Nº. do Contrato: NÃO CONVENIADO	
Tipo do Bem: Placa de Carro de Passagiro RMV Ano 1958	
Tipo do (s) Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☒ Móvel ☐ Imóvel	
Estado Geral do (s) Bem (s) : ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☐ Sim ☐ Não ☐ Outros	
Bem (s) em exposição: ☒ Sim ☐ Não	
Validade do Contrato : ☐ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado	
Assinatura dos Responsáveis: Cristiane Galhardo Biazin IPHAN-SC Chefe da Divisão Técnica Matricula 1535396 Gabriel Antonio Caillot Inv. da RFFSA em Curitiba Matricula 50.044.829-9	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: VAÇÃO PRANCHA VP 49		LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)		Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS FRANCISCO EMÍDIO COGO		Técnicos do IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 16/05/2012		F. ORIGEM : FEPASA		MUNICÍPIO : CAMPINAS		Mat: 99.830.227-9 99.011.189-9		MAT:	
Nº. Patr./Tombo PEC 331660 VP-49		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona ☐		Tipo do Bem: VEÍCULO FERROVIÁRIO	
Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não		Observações: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA ABPF, TRATA-SE DE BEM DOADO PELO EXERCITO					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Inventarista RFFSA - URSAP
Mat. 99.830.227-9



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

DATA DA INSPEÇÃO: 16/05/2012

BEM MÓVEL: CARRO RESTAURANTE AÇO CARBONO

F. ORIGEM : E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)

MUNICÍPIO : CAMPINAS

Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
FRANCISCO EMÍDIO COGO

Mat: 99.830.227-9
MAT: 99.011.189-9

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo
CR 31

Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
VEÍCULO

Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não

Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não

Observações:

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
INV/RFFSA-EXT RFFSA-URSAF
INV/RFFSA-0227-9

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CARRO PASSAGEIRO 1ª CLASSE EM MADEIRA
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
FRANCISCO EMÍLIO COGO
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 16/05/2012
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
99.011.189-9
MAT:

Nº. Patr./Tombo CA 39	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: VEÍCULO FERROVIÁRIO	Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
ADILSON DA SILVA BARROS
FRANCISCO EMÍLIO COGO
INV/RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 71

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CARRO PASSAGEIRO 1ª CLASSE EM MADEIRA
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
FRANCISCO EMÍDIO COGO
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 16/05/2012
F. ORIGEM: E.F.S.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
MAT: 99.011.189-9

Nº. Patr./Tombo CA 38	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: VEÍCULO FERROVIÁRIO	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	Observações:

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
ADILSON DA SILVA BARROS
FRANCISCO EMÍDIO COGO
INV/RFFSA 227-9

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 22/05/2012
BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA REBOQUE A DIESEL BROOKVILLE (1940) F. ORIGEM : E.F.S.
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS (PÁTIO)
MUNICÍPIO : CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
FRANCISCO EMÍDIO COGO
Técnicos do IPHAN:
Nº. Patr./Tombo 17 (D8800)
Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Observações: FABRICANTE: CATERPILLAR (BROOKVILLE LOCOMOTIVE WORKS .

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Inventariação da Ex-tinta RFFSA - URSAP
INV/RFFSA-027-9

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2684

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: TENDER AÇO CARBONO
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 14/08/2013
F. ORIGEM: EFS
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo QNB 343479-6 (VA 53)	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações: ETIQUETA GRUPO DEDINI AGRO, COM BOMBA D'ÁGUA INTERNA

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.830.227-9

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2686

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 14/08/2013
F. ORIGEM: C.M.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

BEM MÓVEL: CARRO PULLMAN EM MADEIRA (PASSAGEIRO)


LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO

Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo C 69(CP - 9)	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações: Nº ESTATAL 1236, FAB. OFICINAS DA C.M. CAMPINAS, AGUARDANDO RESTAURAÇÃO		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
Inventariação da Extna Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.830.227-9

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2687

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CARRO DORMITÓRIO EM MADEIRA (1.949)
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 14/08/2013
F. ORIGEM: EFS
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo QD 4545 (CD 33) A-123 (CL33)	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
Observações: Nº DE ORIGEM A-123, FAB. BUSCH PROCEDENCIA BAUTZEN ALEMANHA, AGUARDANDO RESTAURAÇÃO		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
INV/RFFSA
Mat. 99.830.227-9

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2688

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

DATA DA INSPEÇÃO: 14/08/2013

BEM MÓVEL: CARRO PASSAGEIRO 1ª EM MADEIRA (1.893)

F. ORIGEM : C.P.

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES

MUNICÍPIO : CAMPINAS

Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS

Mat: 99.830.227-9

TÉCNICOS DO IPHAN:

Mat: 31.035.727-6

MAT:

Nº. Patr./Tombo
115 (CA - 4)

Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.

Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
MATERIAL RODANTE

Valor Hist /Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não

Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona

Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não

Ferramental: ☐ Sim ☒ Não

Observações: Nº ESTATAL 1133, FAB. HARIAN & HOLINSGWORTH USA, (DOAÇÃO PARA ABPF), AGUARDANDO RESTAURAÇÃO

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
Inventariação da Exl. RFFSA - URSAP
Mat. 99.830227-9

INV/RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP

BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA À VAPOR COM TENDER (1.892)

LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES

Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS

PAULO PRESOTO

TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 14/08/2013

F. ORIGEM : C.M.

MUNICÍPIO : CAMPINAS

Mat: 99.830.227-9


31.035.727-6

MAT:

Nº. Patr./Tombo	405(REL)	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Tipo do Bem:	MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artist. e Cult.:	☒ Sim ☐ Não	Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho:	☒ Sim ☐ Não		

Observações: FAB. BEYER PEACOCK MOD. 4-6-0 SÉRIE 3468, PARTICULAR (PREFEITURA DE FRANCA/SP, AGUARDANDO RESTAURAÇÃO, TENDER COM 03 MACACOS MANUAIS.

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Mat. 99.830.227-9
INV/RFFSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2694

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CARRO DE MANUTENÇÃO AÇO CARBONO
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTACÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTACÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.
Nº. Patr./Tombo INV. 2121
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE
Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
DATA DA INSPEÇÃO: 15/08/2013
F. ORIGEM :
MUNICÍPIO : CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 2121		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE		Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações: FAB. GE, TIPO C-C, SÉRIE 29167, EM RESTAURAÇÃO					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.830.227-9
INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2696

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA À VAPOR COM TENDER 1.896
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
Nº Patr./Tombo 302
Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona
Tipo do Bem: Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Observações: FAB. BEYER PEACOCK SÉRIE 3824, TIPO 4-6-0, PROCEDÊNCIA PARTICULAR PREFEITURA DE CAMPINAS

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
Mat. 99.830.227-9
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2702

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA À VAPOR SEM TENDER 1.925
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 15/08/2013
F. ORIGEM: USINA DOLABELA
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo 04	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações: FABRICANTE HENSEL & SOHN, SÉRIE 20642, TIPO 0-4-2, PARTICULAR PROPRIETÁRIO DR. ALBER BLUM, CONFORME RELAÇÃO ABPF.

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.830.227-9

INV/RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº 2703

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 15/08/2013
BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA A VAPOR COM TENDER 1.930
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
MUNICÍPIO: CAMPINAS
F. ORIGEM: USINA STO. AMARO
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo 50	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☒ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações: FABRICANTE HENSCEL & SOHN, SÉRIE 21687, TIPO 0-10-2, PARTICULAR PROPRIETÁRIO JOSE ENGLBERTO, CONFORME RELAÇÃO ABPF.(TENDER EM REFORMA)

FOTO:



IPHAN

Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Mat. 99.830.227-9
INV/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2708

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: TRATOR DE LINHA (BROOKVILLE) 1.946
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MUNICÍPIO: CAMPINAS
F. ORIGEM: CIA.PAPEL SALTO
DATA DA INSPEÇÃO: 16/08/2013

Nº. Patr./Tombo 17	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações: SÉRIE 3324, TIPO B, PARTICULAR PAPEL DE SALTO. QUEIMOU RECENTEMENTE O MOTOR DE ARRAÑQUE. SEGUNDO INFORMAÇÕES DA ABPF, FOI ADQUIRIDA EM LEILÃO DA CBA DE PIRAJU.

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.830.227-9

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2711

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 16/08/2013
BEM MÓVEL: PLATAFORMA AUXILIAR DO GUINDASTE METÁLICO F. ORIGEM : EFS
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
Nº. Patr./Tombo PNB 341750-6 (VP 52)
Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE
Valor Hist /Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Observações:

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.830.227-9

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2715

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CARRO RESTAURANTE MADEIRA 1.927
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 19/08/2013
F. ORIGEM: C.P.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo 133 (CF 16) ☒ Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Nº do Bem: Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Observações: FAB. OFICINAS DA CIA. PAULISTA PROCEDENCIA RIO CLARO, SEGUNDO ABPF, TRATA-SE DE BEM MÓVEL DE PROPRIEDADE PARTICULAR.	

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
Inventariação de Exlnta RFFSA - URSAP
Mat. 99.830227-9
INV/RFFSA

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: VAGÃO DE FRUTAS EM MADEIRA 1.954/56
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 20/08/2013
F. ORIGEM: EFSJ
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo 41100 (VS-48) FB-790.FVB Nº ORIGINAL	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	Observações: FAB. MAFESA (REC) PROCEDENCIA LAPA OFICINA CENTRAL DE BAURU,

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Inventariança da E.A. RFFSA - URSAP
Mat. 99.830.227-9
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2744

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CARRO PASSAGEIRO 2ª EM MADEIRA 1.926
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.F.F. CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
Nº Patr./Tombo (CB-5)
Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Observações: FAB. METRO CAR WAGON/CM. SEGUNDO INFORMAÇÕES, TRATA-SE DE DOAÇÃO PARA ABPF
DATA DA INSPEÇÃO: 21/08/2013
F. ORIGEM: C.M.
MUNICÍPIO: CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
Inventariança da Exlta RFFSA - URSAP
Mat. 99.830227-9

INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2748

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CARRO INSPEÇÃO EM MADEIRA 1.899
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO MARCENARIA
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
Nº. Patr./Tombo 13/QD-803 (CL-13)
Nº ORIGINAL A- Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.
Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não
Observações: FAB. OFICINAS DA CIA. MOGIANA CAMPINAS 06 PASSAGEIROS 01 LEITO. SEGUNDO ABPF, TRATA-
SE DE AQUISIÇÃO SUCEATEADA

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
INV/RFFSA Mat. 99.830.227-9

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 2749

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
DATA DA INSPEÇÃO: 22/08/2013
BEM MÓVEL: VAGÃO FECHADO DE SERVIÇOS EM MADEIRA 1.890 F. ORIGEM: C.M.
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. CARLOS GOMES
PÁTIO DA ESTAÇÃO MARCENARIA
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
Nº. Patr./Tombo Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.
Nº ORIGINAL QE- 2 (VS-7)
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE
Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não
Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Observações: FAB. OFICINAS DA CIA. MOGIANA CAMPINAS

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
INV/RFFSA
Mat. 99.830.227-9

IPHAN





Nº 3380

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 18/10/2013	
BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIRO (1.905)		F. ORIGEM: C.M.	
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO JAGUARUNA		MUNICÍPIO: JAGUARUNA	
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS		Mat: 99.830.227-9	
PAULO PRESOTO		Mat: 31.035.727-6	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo CA - 27 115 CA-4		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Tipo de Bem: MATERIAL RODANTE		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Observações: COM 22 BANCOS DUPLS E 12 MESAS, 04 ARANDELAS COMPLETAS, FAB. HARLAN & HOOLINGSWARTH CO.	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		FOTO:	

Assinatura dos Responsáveis:
Adilson da Silva Barros
INV/RFFSA
Mat. 99.830227-9

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS IMÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: AUTO DE LINHA DIESEL
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. ESTAÇÃO ANHUMAS
Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS
PAULO PRESOTO
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 22/10/2013
F. ORIGEM : CIA. MOGIANA
MUNICÍPIO : CAMPINAS
Mat: 99.830.227-9
31.035.727-6
MAT:

Nº. Patr./Tombo AL-3	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MATERIAL RODANTE	Valor Hist./Artist. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não
Observações: SEGUNDO SR. IVO, TRATA-SE DE PROPRIEDADE DA ABPF, ADQUIRIDO EM ESTADO DE SUCATAS DE OUTRA REGIONAL DA ABPF		

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Adilson da Silva Barros
INV/RFFSA
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.830.227-9

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS IMÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 24/10/2013	
BEM MÓVEL: CASA EM ALVENARIA "TURMA 8 K 11 K 19 (CASA 2) F. ORIGEM:		MUNICÍPIO: CAMPINAS/JAGUARUNA	
LOCAL DA INSPEÇÃO: A.B.P.F. VIA PERMANENTE ANHUMAS A JAGUARUNA		Técnicos da INV/RFFSA: ADILSON DA SILVA BARROS PAULO PRESOTO	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT: 99.830.227-9 31.035.727-6	
Nº. Patr./Tombo INV. 2915 NP. 353.127		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	
Tipo do Bem: IMÓVEL		Valor Hist./Artst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	
Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações: LOCALIZADO NO KM 15 + 070 MT. Local: Pedro Américo			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Jedemir Arraes Monteiro
Mat. 99.807.169-2

IPHAN

PLANTILHA DE BENS NÃO LOCALIZADOS

ITEM	BENS NÃO LOCALIZADOS	Nº PATRIMONIO	LOCAL
1	CARRO AÇO INOX DORMITÓRIO	DI 3455	ABPF São Paulo, SP
2	CARRO AÇO CARBONO	SC 3169	ABPF São Paulo, SP
3	CARRO AÇO CARBONO	RC 3304	ABPF São Paulo, SP
4	LOCOREQUE	9	ABPF São Paulo, SP
5	CARRO PASSAGEIRO 2ª INOX	SI 4201	ABPF - Campinas, SP
6	CARRO PASSAGEIRO 2ª INOX	SI 4209	ABPF - Campinas, SP
7	TENDER (CMEF)	S/Nº	ABPF - Campinas, SP
8	VAGÃO FECHADO/SERVIÇO (EFL) - ANO 1926	S/Nº	ABPF - Campinas, SP
9	CARRO BAGAGEIRO C.P. Nº 1 - ANO 1870	S/Nº	ABPF São Paulo, SP
10	LOCOMOTIVA ÓLEO INGLESA SPR - ANO 1867	S/Nº	ABPF São Paulo, SP
11	CARRO Nº 1 C.P. - ANO 1866	S/Nº	ABPF São Paulo, SP
12	CARRO BAGAGEIRO	S/Nº	ABPF - Curitiba, PR
13	CARRO DE PASSAGEIROS S 000315	928296	ABPF São Paulo, SP

OFÍCIO DE COBRANÇA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

Ofício nº 563 / INV/RFFSA/2016

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2016.

A Sua Senhoria o Senhor

Senhor HELIO GAZZETA

Presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária - ABPF

Rua Dr. Antônio Duarte da Conceição nº 1501

Estação Anhumas – EFCJ – Jardim Madalena

13091-606 – Campinas/SP

Assunto: **Termo Aditivo 01 ao Convênio 15/2003**

Prezado Senhor,

1. Fazemos referência aos bens em posse dessa Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF, para a utilização provisória e em caráter precário dos bens integrantes do acervo histórico da RFFSA.

2. Sobre o assunto, cabe inicialmente informar que, por força da Lei N.º 11.483, de 31 de maio de 2007, a RFFSA foi extinta e teve o processo de inventário de seus bens, direitos e obrigações iniciado, sob a coordenação e supervisão do Ministério dos Transportes. De acordo com a referida lei, caberá ao IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional receber e administrar os bens de valor artístico, histórico e cultural oriundos da RFFSA.

3. De modo a possibilitar a transferência desses bens, equipe desta Inventariância realizou inspeção dos bens móveis históricos, constatando divergências entre os bens encontrados e os relacionados na planilha anexa ao Ofício PRE 0007/2008 de 17/08/2008 dessa ABPF.

4. Pelo exposto, comunicamos que a relação dos bens não localizados será parte integrante do Termo de Transferência a ser encaminhado ao IPHAN.

Atenciosamente,


MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante

Anexo: Planilha de bens não localizados