SA 62 bens

67 bens

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

CÓPIA

61 itens




# TERMO DE TRANSFERÊNCIA

# Nº 149/2011

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA - ABPF

PARANAPIACABA - SANTO ANDRÉ - SP

## BENS MÓVEIS

VOLUME I/II

UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

IPHAN

# VOLUME II

PATAMAR 4º E 3º - NBP: 4200048 E 4203512

- PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO/LOCAL DOS BENS INVENTARIADOS
- PLANILHA RESUMO
- FICHAS DE INSPEÇÃO

CASA DA 5ª MÁQUINA FIXA - NBP: 4200043 E 4203518

- PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO/LOCAL DOS BENS INVENTARIADOS
- PLANILHA RESUMO
- FICHAS DE INSPEÇÃO

PATAMAR 5º E CALDEIRA DA MÁQUINA FIXA
NBP: 4200044 E 4203516

- PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO/LOCAL DOS BENS INVENTARIADOS
- PLANILHA RESUMO
- FICHAS DE INSPEÇÃO

CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA - NBP: 4203928

- PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO/LOCAL DOS BENS INVENTARIADOS
- PLANILHA RESUMO
- FICHAS DE INSPEÇÃO

PATAMAR 4º E 3º
NBP: 4200048 - 4203512

# PATAMAR 4º E 3º
# PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO/ LOCALIZAÇÃO

| REVISÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORD. | DATA | DESCRIÇÃO | DESENHADO | VERIFICADO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FIRMA EXECUTANTE

AEROMAPA BRASIL S.A.
Sociedade de Levantamentos
Aerofotogramétricos

± 680 m
3º PATAMAR
4001618
4200048
4200047
4001617
PIAC AGUERA

# PATAMAR 4º E 3º
# PLANILHA RESUMO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

# PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS DO 4º E 3º PATAMARES DO SISTEMA FUNICULAR DE PARANAPIACABA

## NBPs - 4200048 E 4203512 - UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

| FICHA | DATA DA INSP. | LOCAL | BEM | Nº PAT./ TOMBO | F. ORIGEM | VALOR HIST.ARTIST. CULT. | TOMBADO | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/2010 | 4º Patamar do Sistema Funicular NBP - 4203512 | 2 Tanques da Caldeira do 4º Patamar do Sistema Funicular | INV. 321 | RFFSA | Sim | 2 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT/ IPHAN |
| 2 | 10/08/2010 | 4º Patamar do Sistema Funicular NBP - 4203512 | Polia do Equipamento do Sistema Funicular do 4º Patamar | INV. 322 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT/ IPHAN |
| 3 | 10/08/2010 | 4º Patamar do Sistema Funicular NBP - 4203512 | Encanamento da Caldeira do 4º Patamar do Sistema Funicular | INV. 323 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT/ IPHAN |
| 4 | 10/08/2010 | 4º Patamar do Sistema Funicular NBP - 4203512 | Sistema de Comando do 4º Patamar do Sistema Funicular | INV. 324 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT/ IPHAN |
| 5 | 10/08/2010 | 4º Patamar do Sistema Funicular NBP - 4203512 | Piso do Sistema de Comando do 4º Patamar do Sistema Funicular | INV. 325 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT/ IPHAN |
| 6 | 10/08/2010 | 3º Patamar do Sistema Funicular NBP - 4200048 | 2 Tanques da Caldeira do 3º Patamar do Sistema Funicular | INV. 326 | RFFSA | Sim | 2 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT/ IPHAN |
| 7 | 10/08/2010 | 3º Patamar do Sistema Funicular NBP - 4200048 | Encanamento da Caldeira do 3º Patamar do Sistema Funicular | INV. 327 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT/ IPHAN |
| 8 | 10/08/2010 | 3º Patamar do Sistema Funicular NBP - 4200048 | Polia do Equipamento do Sistema Funicular do 3º Patamar | INV. 328 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT/ IPHAN |
| 9 | 10/08/2010 | 3º Patamar do Sistema Funicular NBP - 4200048 | Sistema de Comando do 3º Patamar do Sistema Funicular | INV. 329 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT/ IPHAN |
| 10 | 10/08/2010 | 3º Patamar do Sistema Funicular NBP - 4200048 | Reservatório de Água do Sistema Funicular do 3º Patamar | INV. 330 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT/ IPHAN |

12

# PATAMAR 4º E 3º
# FICHAS DE INSPEÇÃO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 1

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** 2 TANQUES DA CALDEIRA DO 4º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 4º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP - 4203512

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arrasa Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 2

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** POLIA DO EQUIPAMENTO DO SISTEMA FUNICULAR DO 4º PATAMAR **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 4º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP - 4203512 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Artur Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 3

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** ENCANAMENTO DA CALDEIRA DO 4º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 4º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP - 4203512 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arias Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.166-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 4

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DE COMANDO DO 4º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 4º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP - 4203512

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Alves Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 5

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** PISO DO SISTEMA DE COMANDO DO 4º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 4º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP - 4203512 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

INV/RFFSA

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

IPHAN

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 6

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** 2 TANQUES DA CALDEIRA DO 3º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 3º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP - 4200048

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Artur Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 7

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** ENCANAMENTO DA CALDEIRA DO 3° PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 3° PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP - 4200048 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Alves Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 8

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** POLIA DO EQUIPAMENTO DO 3º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 3º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP - 4200048

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:

Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 9

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DE COMANDO DO 3º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 3º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP - 4200048

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 10

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO SISTEMA FUNICULAR DO 3º PATAMAR

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 3º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP - 4200048

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arias Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

CASA DA 5ª MÁQUINA FIXA
NBP: 4200043 E 4203518

# CASA DA 5ª MÁQUINA FIXA
# PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO/ LOCALIZAÇÃO

OFICINA LOCO-BREQUE
4203929
4003022
4203928
4003036
M 500
4200043
4001573
4200044
4001566
4203518
4003518
4203516
4003516
DNISA

# CASA DA 5ª MÁQUINA FIXA
# PLANILHA RESUMO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

# PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS DA CASA DA 5º DA MÁQUINA FIXA DO SISTEMA FUNICULAR DE PARANAPIACABA

## NBPs - 4200043 E 4203518 - UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

| FICHA | DATA DA INSP. | LOCAL | BEM | Nº PAT./ TOMBO | F. ORIGEM | VALOR HIST.ARTIST. CULT. | TOMBADO | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Roldana da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 321 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 2 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Mancal da Casa 5ª Máquina Fixa | INV. 322 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 3 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Trolinho e Sucata de Porta de Armazém | INV. 323 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 4 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Polia da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 324 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 5 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Eixo da Casa da 5ª Maquiná Fixa | INV. 325 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 6 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Rodeiro de Locobreque | INV. 326 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 7 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Peça da Caldeira da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 327 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 8 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | 3 Rodeiros de Locobreque | INV. 328 | RFFSA | Sim | 3 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 9 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Disco Ecêntrico para Puxavante da Máquina Fixa | INV. 329 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 10 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Bomba D'água Manual | INV. 330 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 11 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Sinaleiro da Via Permanente | INV. 331 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 12 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Chave de Mudança da Via Permanente | INV. 332 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 13 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Chave de Mudança da Via Permanente | INV. 333 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 14 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Chave de Mudança da Via Permanente | INV. 334 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 15 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Peça da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 335 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 16 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Peça da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 336 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 17 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Peça da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 337 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 18 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Peça da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 338 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

## PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS DA CASA DA 5º DA MÁQUINA FIXA DO SISTEMA FUNICULAR DE PARANAPIACABA

**NBPs - 4200043 E 4203518 - UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP**

| FICHA | DATA DA INSP. | LOCAL | BEM | Nº PAT./ TOMBO | F. ORIGEM | VALOR HIST.ARTIST. CULT. | TOMBADO | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Carroça de Madeira para Tração Animal | INV. 339 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 20 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Medidores de Energia da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 340 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 21 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Dinámo da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 341 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 22 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Motor Elétrico da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 342 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 23 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Motor Elétrico da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 343 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 24 | 10/08/2010 | Prédio da Casa da 5ª Maquina Fixa | Motor Elétrico da Casa da 5ª Máquina Fixa | INV. 344 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |

26

# CASA DA 5ª MÁQUINA FIXA
# FICHAS DE INSPEÇÃO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 1

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** ROLDANA DA CASA DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 321 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arrais Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 2

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** MANCAL DA 5° MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 322 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ■ Sim ☐ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 3

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** TROLINHO E SUCATA DE PORTA DE ARMAZÉM

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 323 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arruas Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 4

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** POLIA DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 324 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:




Odemir Brasas Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 5

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** EIXO DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| N°. Patr./Tombo INV. 325 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arruda Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 6

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** RODEIRO DE LOCOBREQUE

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 326 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:




Odemir Arruas Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 7

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** PEÇA DA CALDEIRA DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 327 | Bem Tombado:<br>☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>☐ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:

Odemir Bruno Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 8

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** 3 RODEIROS PARA LOCOBREQUE

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 328 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Rivaldo Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 9

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** DISCO EXCÊNTRICO PARA PUXAVANTE DA MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPS 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 329 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Odemir Arabes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 10

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** BOMBA D'ÁGUA MANUAL

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 330 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Afonso Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Apa. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 11

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SINALEIRO DA VIA PERMANENTE

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 331 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arruda Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ab. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 12

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** CHAVE DE MUDANÇA DA VIA PERMANENTE

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 332 | Bem Tombado:<br>☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>☐ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. G. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 13

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** CHAVE DE MUDANÇA DA VIA PERMANENTE

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 333 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arruda Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 14

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** CHAVE DE MUDANÇA DE VIA PERMANENTE

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 334 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arruda Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 15

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** PEÇA DA 5ª MAQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 335 | Bem Tombado:<br>☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>☐ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arruda Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pieri
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 16

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** PEÇA DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 336 | Bem Tombado:<br>☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>☐ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 17

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** PEÇA DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 337 | Bem Tombado:<br>☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>☐ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arias Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. G. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 18

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** PEÇA DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 338 | Bem Tombado:<br>☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>☐ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Ribeiro Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. G. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 19

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** CARROÇA DE MADEIRA PARA TRAÇÃO ANIMAL

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 339 | Bem Tombado:<br>☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>☐ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arruda Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 20

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** MEDIDORES DE ENERGIA DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 340 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Jeremias Arthur Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Apa. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 21

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** DÍNAMO DA CASA DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 341 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 22

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** MOTOR ELÉTRICO DA CASA DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 342 | Bem Tombado:<br>☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>☐ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Apa. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 23

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** MOTOR ELÉTRICO DA CASA DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 343 | Bem Tombado:<br>☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>☐ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arruas Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 24

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** MOTOR ELÉTRICO DA CASA DA 5ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5ª MÁQUINA FIXA NBPs 4200043/4203518

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 344 | Bem Tombado: ☐ Sim ■ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ■ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Artias Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

# PATAMAR 5º E CALDEIRA DA MÁQUINA FIXA NBP: 4200044 E 4203516

# PATAMAR 5º E CALDEIRA DA MÁQUINA FIXA PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO/ LOCAL DOS BENS INVENTARIADOS


OPERACIONAL
19
ÁREA ALIENÁVEL
4200043
4001573
4200044
4001586
4203516
4003516
4203516
4003516
BP 4001066
20
4003513
4203513
4203514
4003514
4203514
4200566
4000866

# PATAMAR 5º E CALDEIRA DA MÁQUINA FIXA PLANILHA RESUMO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

# PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS DO 5º PATAMAR E CALDEIRA DA MÁQUINA FIXA DO SISTEMA FUNICULAR DE

## NBPs - 4200044 E 4203516 - UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

| FICHA | DATA DA INSP. | LOCAL | BEM | Nº PAT./ TOMBO | F. ORIGEM | VALOR HIST.ARTIST. CULT. | TOMBADO | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/2010 | 5ª Patamar do Sistema Funicular NP 4200044 | Entrada da Cabine de Comando do Sistema Funicular | INV. 401 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 2 | 10/08/2010 | 5ª Patamar do Sistema Funicular NP 4200044 | Sistema do Empuxo do Cabo de Aço do Funicular do Lado Esquerdo | INV. 401 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 3 | 10/08/2010 | 5ª Patamar do Sistema Funicular NP 4200044 | Sistema do Empuxo do Cabo de Aço do Funicular do Lado Direito | INV. 401 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 4 | 10/08/2010 | 5ª Patamar do Sistema Funicular NP 4200044 | Sistema de Polia Lateral do Funicular | INV. 401 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 5 | 10/08/2010 | 5ª Patamar do Sistema Funicular NP 4200044 | Ponte Rolante da Sistema Funicular | INV. 401 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 6 | 10/08/2010 | 5ª Patamar do Sistema Funicular NP 4200044 | Sistema do Comando do Funicular | INV. 401 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 7 | 10/08/2010 | 5ª Patamar do Sistema Funicular NP 4200044 | Sistema de Polia Central do Funicular | INV. 401 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 8 | 10/08/2010 | 5ª Patamar do Sistema Funicular NP 4200044 | Sistema Geral de Polia do Funicular | INV. 401 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 9 | 10/08/2010 | 5ª Patamar do Sistema Funicular NP 4200044 | Braço de Impulsão do Sistema Funicular | INV. 401 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 10 | 10/08/2010 | 5ª Patamar do Sistema Funicular NP 4200044 | Sistema de Encanamento da Caldeira e Elétrificação do Funicular | INV. 401 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 11 | 10/08/2010 | Caldeira do Sistema Funicular do 5ª Patamar NBP - 4203516 | 3 Tanques da Caldeira | INV. 402 | RFFSA | Sim | 3 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 12 | 10/08/2010 | Caldeira do Sistema Funicular do 5ª Patamar NBP - 4203516 | Sistema de Encanamento da Caldeira | INV. 402 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 13 | 10/08/2010 | Caldeira do Sistema Funicular do 5ª Patamar NBP - 4203516 | Transformador Elétrico da Caldeira | INV. 402 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 14 | 10/08/2010 | Caldeira do Sistema Funicular do 5ª Patamar NBP - 4203516 | Sistema de Controle da Caldeira | INV. 402 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 15 | 10/08/2010 | Caldeira do Sistema Funicular do 5ª Patamar NBP - 4203516 | Armário de Ferro da Caldeira | INV. 402 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 16 | 10/08/2010 | Caldeira do Sistema Funicular do 5ª Patamar NBP - 4203516 | Sistema de Encanamento D'água para o Reservatório da Caldeira | INV. 402 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 17 | 10/08/2010 | Caldeira do Sistema Funicular do 5ª Patamar NBP - 4203516 | Reservatório D'água para Alimentação da Caldeira | INV. 402 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |

19

# PATAMAR 5º E CALDEIRA
# DA MÁQUINA FIXA
# FICHAS DEINSPEÇÃO

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 1

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** ENTRADA DA CABINE DE COMANDO DO SISTEMA FUNICULAR **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP 4200044 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 401 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arthur Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 2

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DO EMPUXO DO CABO DE AÇO DO FUNICULAR L. ESQUERDO **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5° PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP 4200044 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| N°. Patr./Tombo INV. 401 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Montejo
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

INV/RFFSA

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 3

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DO EMPUXO DO CABO DE AÇO DO FUNICULAR L. DIREITO **F. ORIGEM:** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5° PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP 4200044 **MUNICÍPIO:** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| N°. Patr./Tombo INV. 401 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arruda Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina A. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 4

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DE POLIA LATERAL DO FUNICULAR **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP 4200044 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 401 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Afrasio Montelro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 5

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** PONTE ROLANTE DO SISTEMA FUNICULAR **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP 4200044 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 401 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Artur Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. DiPietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 6

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DE COMANDO DO FUNICULAR **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP 4200044 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 401 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arias Montelro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 7

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DE POLIA CENTRAL DO FUNICULAR **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP 4200044 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 401 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Afonso Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 8

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA GERAL DE POLIAS DO FUNICULAR **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5° PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP 4200044 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| N°. Patr./Tombo INV. 401 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Alves Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 9

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** BRAÇO DE IMPULSÃO DO FUNICULAR **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP 4200044 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 401 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Attaide Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 10

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DE ENCANAMENTO DA CALDEIRA E ELETRIFICAÇÃO **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** 5º PATAMAR DO SISTEMA FUNICULAR NBP 4200044 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 401 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:




Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 11

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** 3 TANQUES DA CALDEIRA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CALDEIRA DO 5º PATAMAR NBP 4203516

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 402 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Artur Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 12

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DE ENCANAMENTO DA CALDEIRA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CALDEIRA DO 5º PATAMAR NBP 4203516

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 402 | Bem Tombado:<br>■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>■ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Alves Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. DiPietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 13

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** TRANSFORMADOR ELÉTRICO DA CALDEIRA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CALDEIRA DO 5º PATAMAR NBP 4203516

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 402 | Bem Tombado:<br>■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>■ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arras Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina A. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 14

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR DA CALDEIRA **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CALDEIRA DO 5º PATAMAR NBP 4203516 **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 402 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arlans Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 15

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** ARMÁRIO DE FERRO DA CALDEIRA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CALDEIRA DO 5º PATAMAR NBP 4203516

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 402 | Bem Tombado:<br>■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>■ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir Arruda Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C.M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 16

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DE ENCANAMENTO DE ÁGUA P/ O RESERVATÓRIO

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CALDEIRA DO 5º PATAMAR NBP 4203516

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 402 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:




Odemir Matos Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis:

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 17

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/201

**BEM MÓVEL:** RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA **F. ORIGEM:** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CALDEIRA DO 5° PATAMAR NBP 4203516 **MUNICÍPIO:** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 402 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ■ Rui |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ■ Não Funcion |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |

Observações:

FOTO:



Odemir Arruda Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.165-2

Regina M. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA
NBP: 4203928

# CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA
# PLANTA DE IDENTIFICAÇÃO/
# LOCAL DOS BENS INVENTAQRIADOS


16C
SUBESTAÇÃO
4200002
4000002
4 01065
18
ÁREA OPERACIONAL
OFICINA LOCO-BREQUE
4203929
4003022
4203928
4003036
M 500
4200043
4001573
4200049
4001586
4203518
4003518

# CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA
# PLANILHA RESUMO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

# PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS DA CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA NO PÁTIO DE PARANAPIACABA NBP - 4203928

## UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

| FICHA | DATA DA INSP. | LOCAL | BEM | Nº PAT./ TOMBO | F. ORIGEM | VALOR HIST.ARTIST. CULT. | TOMBADO | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08/2010 | Predio da Casa da 4ª Máquina NBP - 4203928 | Ponte Rolante da Casa da 4ª Máquina Fixa | INV. 232 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 2 | 10/08/2010 | Predio da Casa da 4ª Máquina NBP - 4203929 | Talha para apoio da 4ª Máquina Fixa | INV. 253 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 3 | 10/08/2010 | Predio da Casa da 4ª Máquina NBP - 4203930 | Sinalização da 4ª Máquina Fixa | INV. 254 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 4 | 10/08/2010 | Predio da Casa da 4ª Máquina NBP - 4203931 | Sinalização da 4ª Máquina Fixa | INV. 255 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 5 | 10/08/2010 | Predio da Casa da 4ª Máquina NBP - 4203932 | Polia da 4ª Máquina Fixa | INV. 257 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 6 | 10/08/2010 | Predio da Casa da 4ª Máquina NBP - 4203933 | Braço de Impulsão Lado Esquerdo da 4ª Máquina Fixa | INV. 258 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 7 | 10/08/2010 | Predio da Casa da 4ª Máquina NBP - 4203934 | Braço de Impulsão Lado Direito da 4ª Máquina Fixa | INV. 259 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 8 | 10/08/2010 | Predio da Casa da 4ª Máquina NBP - 4203935 | Comando Manual da 4ª Máquina Fixa | INV. 260 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 9 | 10/08/2010 | Predio da Casa da 4ª Máquina NBP - 4203936 | Sistema de Sinalização com Campainha da 4ª Máquina Fixa | INV. 263 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |
| 10 | 10/08/2010 | Predio da Casa da 4ª Máquina NBP - 4203937 | Roldana da 4ª Máquina Fixa | INV. 265 | RFFSA | Sim | 1 | Imóvel Tombado pelo CONDEPHAAT |

10

# CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA
# FICHAS DE INSPEÇÃO

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 1

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** PONTE ROLANTE DA CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA PARANAPIACABA

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 232 | Bem Tombado:<br>■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>■ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ■ Parcial ☐ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:




Assinatura dos Responsáveis:

Odemir A. Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 2

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** TALHA PARA APOIO DA 4ª MÁQUINA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA PARANAPIACABA

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 233 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ■ Parcial ☐ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arazes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 3

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SINALIZAÇÃO DA 4ª MÁQUINA LADO ESQUERDO

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA PARANAPIACABA

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 234 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ■ Parcial ☐ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arias Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 4

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SINALIZAÇÃO DA 4ª MÁQUINA DO LADO DIREITO

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA PARANAPIACABA

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 235 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ■ Parcial ☐ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arias Montero
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 5

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** POLIA DA 4ª MÁQUINA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA PARANAPIACABA

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 236 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ■ Parcial ☐ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 6

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP **DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** BRAÇO DE IMPULSÃO DA 4ª MÁQUINA LADO ESQUERDO **F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA PARANAPIACABA **MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA **Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:** **MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 237 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ■ Parcial ☐ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Alves Monteiro
Inventariança da Ext. RFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

Nº 7

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** BRAÇO DE IMPULSÃO DA 4ª MÁQUINA LADO DIREITO

**F. ORIGEM:** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA PARANAPIACABA

**MUNICÍPIO:** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 238 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ■ Parcial ☐ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Artias Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 8

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** COMANDO MANUAL DA 4ª MÁQUINA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA PARANAPIACABA

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo INV. 239 | Bem Tombado: ■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem: **EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não | Funcionamento: ☐ Total ■ Parcial ☐ Não Funciona |
| Ferramental: ☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 9

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** SISTEMA DE SINALIZ . C/ CAMPAINHA 4ª MÁQUINA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA PARANAPIACABA

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 240 | Bem Tombado:<br>■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>■ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ■ Parcial ☐ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Odemir A. Dias Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap.C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

Assinatura dos Responsáveis

INV/RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

N° 10

# FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

**UNIDADE REGIONAL:** SÃO PAULO – URSAP

**DATA DA INSPEÇÃO:** 10/08/2010

**BEM MÓVEL:** ROLDANA DA 4ª MAQUINA

**F. ORIGEM :** RFFSA

**LOCAL DA INSPEÇÃO:** CASA DA 4ª MÁQUINA FIXA PARANAPIACABA

**MUNICÍPIO :** SANTO ANDRÉ

**Técnicos da INV/RFFSA:** ODEMIR/REGINA MOURA

**Mat:** 99.807.169-2/99.817.416-5

**TÉCNICOS DO IPHAN:**

**MAT:**

| | | |
|---|---|---|
| Nº. Patr./Tombo<br>INV. 241 | Bem Tombado:<br>■ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf. | Estado Geral (aparência):<br>■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim |
| Tipo do Bem:<br>**EQUIPAMENTO** | Valor Hist /Artíst. e Cult.:<br>■ Sim ☐ Não | Funcionamento:<br>☐ Total ■ Parcial ☐ Não Funciona |
| Ferramental:<br>☐ Sim ■ Não | | Instalado no local de trabalho:<br>☐ Sim ■ Não |
| Observações: | | |

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariança da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5

INV/RFFSA

IPHAN