

IPHAN


UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS/SP

BENS MÓVEIS

Nº 244/2012

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



Cópia


Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES



CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA
PLANILHA RESUMO
FICHAS DE INSPEÇÃO



O INVENTARIANTE DA EXINTA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei nº 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto nº 6.018, de 22/01/2007, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens relacionadas em anexo, as quais fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

JOSE FRANCISCO DA SILVA CRUZ
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. -
RFFSA

PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS DA ESTAÇÃO E MUSEU DE SÃO CARLOS - NÃO CONVÊNIENTES
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVÊNIENTES	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
1	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Relógio da Torre da Estação de São Carlos	Não Convênido	INV. 001			Não	
2	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Máquinário do relógio da Torre	Não Convênido	26362	CP		Não	
3	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Lustre do Hall da Entrada da Estação	Não Convênido	INV. 002			Não	
4	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Lustre do Hall da Entrada da Estação	Não Convênido	INV. 003			Não	
5	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Lustre do Hall da Entrada da Estação	Não Convênido	INV. 004			Não	
6	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Lustre do Hall da Entrada da Estação	Não Convênido	INV. 005			Não	
7	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Filtro de Água em Bronze	Não Convênido	INV. 006			Não	
8	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Filtro de Água em Bronze	Não Convênido	INV. 007			Não	
9	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Saboneteira em Bronze e Suporte	Não Convênido	INV. 008			Não	
10	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Saboneteira em Bronze e Suporte	Não Convênido	INV. 009			Não	
11	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Pia em Formato Oval em Material Refratário	Não Convênido	INV. 010			Não	
12	16 à 20/12	Estação de São Carlos	2 Torneiras em Bronze	Não Convênido	INV. 011			Não	
13	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	INV. 012			Não	
14	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Relógio da Plataforma da Estação	Não Convênido	INV. 013			Não	
15	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Máquinário do relógio da Plataforma	Não Convênido	26363			Não	
16	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Suporte de Ferro com Placa de Madeira com Inscrição: Sala de Espera	Não Convênido	INV. 014			Não	
17	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Suporte de Ferro com Placa de Madeira com Inscrição: Sala do Chefe da Estação	Não Convênido	INV. 015			Não	
18	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	INV. 016			Não	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. –
RFFSA

PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS DA ESTAÇÃO E MUSEU DE SÃO CARLOS - NÃO CONVÊNIENTOS
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVÊNIENTOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
19	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	INV. 017			Não	
20	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	INV. 018			Não	
21	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	INV. 019			Não	
22	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Campainha da Plataforma da Estação	Não Convênido	INV. 020			Não	
23	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	25832	CP		Não	
24	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Banco de Madeira para Estação	Não Convênido	25529	CP		Não	
25	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Quadro de Aviso com Moldura em Madeira	Não Convênido	INV. 021			Não	
26	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Quadro de Aviso com Moldura em Madeira	Não Convênido	INV. 022			Não	
27	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Quadro de Aviso com Moldura em Madeira	Não Convênido	INV. 023			Não	
28	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Escrininha em Madeira com 9 Gavetas	Não Convênido	INV. 024			Não	
29	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Cadeira de Madeira	Não Convênido	INV. 025			Não	
30	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Telefone de Parede	Não Convênido	INV. 026			Não	
31	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Aparelho de Telegrafo	Não Convênido	INV. 027			Não	
32	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Poltrona de Carro Passageiro de 2ª Classe	Não Convênido	INV. 028			Não	
33	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Cadeira de Madeira com Encosto e Assento em Palhinha	Não Convênido	INV. 029			Não	
34	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Cadeira de Madeira	Não Convênido	25846	CP		Não	
35	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Prego de Fixação da Linha	Não Convênido	INV. 030			Não	
36	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Parafuso de Fixação da Linha	Não Convênido	INV. 031			Não	
37	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Lanterna de Sinalização	Não Convênido	INV. 032			Não	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. –
RFFSA

PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS DA ESTAÇÃO E MUSEU DE SÃO CARLOS - NÃO CONVÊNFIADOS
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVÊNFIADOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
38	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Grampo de Fixação de Linha	Não Convênfiado	INV. 033			Não	
39	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Argola e Bastão de Staff	Não Convênfiado	INV. 034			Não	
40	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Lanterna de Sinalização	Não Convênfiado	INV. 035			Não	
41	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Relentor de Fixação de Linha	Não Convênfiado	INV. 036			Não	
42	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Eixo e Roda Trolinho	Não Convênfiado	INV. 037			Não	
43	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Telefone de Mesa	Não Convênfiado	INV. 038			Não	
44	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Mesinha para Telefone	Não Convênfiado	INV. 039			Não	
45	17 à 20/12	Estação de São Carlos	Teclado do Aparelho de Telegrafo	Não Convênfiado	INV. 040			Não	
46	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Placa de Ferro	Não Convênfiado	INV. 041			Não	
47	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Cadeira de Madeira com Assento e Encosto em Palhinha	Não Convênfiado	INV. 042			Não	
48	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Escritaninha em Madeira com 7 Gavetas e 1 Porta	Não Convênfiado	INV. 043			Não	
49	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Prego de Fixação da Linha	Não Convênfiado	INV. 044			Não	
50	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Parafusos de Fixação da Linha	Não Convênfiado	INV. 045			Não	
51	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Grampo de Fixação de Linha	Não Convênfiado	INV. 046			Não	
52	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Bastão de STAFF	Não Convênfiado	INV. 047			Não	
53	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Fusíveis de Locomotiva Elétrica	Não Convênfiado	INV. 048			Não	
54	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Máquina de Calcular Elétrica da Marca BURROUGHS	Não Convênfiado	INV. 049			Não	
55	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Parte do Telefone de Parede	Não Convênfiado	INV. 050			Não	
56	16 à 20/12	Estação de São Carlos	PABX de Parede	Não Convênfiado	INV. 051			Não	



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. –
RFFSA

PLANILHA DOS BENS HISTÓRICOS DA ESTAÇÃO E MUSEU DE SÃO CARLOS - NÃO CONVÊNFIADOS
UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

FICHA	DATA DA INSP.	LOCAL	BEM	Nº DE ORDEM DA RELAÇÃO CONVÊNFIADOS	Nº PAT./ TOMBO	F. ORIGEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
57	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Comando Elétrico dos Telefones	Não Convênfiado	INV. 052			Não	
58	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Lanterna de Sinalização	Não Convênfiado	INV. 053			Não	
59	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Cadeira de Madeira	Não Convênfiado	INV. 054			Não	
60	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Cadeira de Madeira	Não Convênfiado	INV. 055			Não	
61	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Cadeira de Madeira com Braço	Não Convênfiado	INV. 056			Não	
62	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Poltrona de Carro Passageiro de 2ª Classe	Não Convênfiado	INV. 057			Não	
63	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Cadeira de Madeira	Não Convênfiado	INV. 058			Não	
64	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Cadeira de Madeira	Não Convênfiado	INV. 059			Não	
65	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Armário de Madeira com 2 Portas	Não Convênfiado	27178	CP		Não	
66	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Bancada de Marcineiro	Não Convênfiado	INV. 060			Não	
67	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Morsa Junto a Bancada	Não Convênfiado	INV. 061			Não	
68	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Carrinho de Bagagem	Não Convênfiado	INV. 062			Não	
69	16 à 20/12	Estação de São Carlos	Bigorna de Ferro	Não Convênfiado	INV. 063			Não	

[Assinatura]
Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.897.129-2

[Assinatura]
Regina Ap. C. M. DiPietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5


FICHAS DE INSPEÇÃO



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP		BEM MÓVEL: RELÓGIO DA TORRE DA ESTAÇÃO		F. ORIGEM: SÃO CARLOS		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12	
Técnicos da INVENTARIAÇÃO: ODEMIR/REGINA MOURA		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:					
Nº. Patr./Tombo INV. 001		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim			
Tipo de Bem: Maquinário		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona			
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não					
Observações:							

Foto



Assinatura dos Responsáveis:


Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Região S. A. M. Di Pietro
INV/RFFSA
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM: CP		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: MAQUINÁRIO DO RELÓGIO DA TORRE		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:			
Nº. Patr./Tombo 26362		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		Tipo de Bem: Maquinário		Valor Hist./Artíst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não		Observações:							

Foto



Assinatura dos Responsáveis:

Demir Armas Montelero
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
Regina AP. C.M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5


IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: LUSTRE DO HALL DA ENTRADA DA ESTAÇÃO		F. ORIGEM :	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo INV. 002		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento: ☒ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações:			

Foto




Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arras
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
Reg. nº 2 AD. C. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12	
BEM MÓVEL: LUSTRE DO HALL DA ENTRADA DA ESTAÇÃO		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 003	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações:			

Foto



Assinatura dos Responsáveis:


Odemir Arantes Monteiro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA-URSAP
Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: LUSTRE DO HALL DA ENTRADA DA ESTAÇÃO		F. ORIGEM: SÃO CARLOS	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 004	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona
Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações:			


Foto



Assinaturas Responsáveis:
Odemir Airas Monteiro
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
RG 50040-AP. C.M. Di Pietro
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5


FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14



UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP		BEM MÓVEL: LUSTRE DO HALL DA ENTRADA DA ESTAÇÃO	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA	
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
F. ORIGEM:		MAT:	
DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12			
Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Nº. Patr./Tombo INV. 005	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		Tipo do Bem: Mobiliário	
Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não		Observações:	

Foto




Assinatura dos Responsáveis:
Regina AD. C.M. Di Pietro
INV/RFFSA
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: FILTRO DE ÁGUA EM BRONZE		F. ORIGEM: SÃO CARLOS	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo INV. 006		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações:			

FOTO:




Assinatura dos responsáveis:
Regina Moura
INV/RFFSA
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12	
BEM MÓVEL: FILTRO DE ÁGUA EM BRONZE		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 007	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist/Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14



UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: SABONETEIRA EM BRONZE E SUPORTE		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 008	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:


Ademir Mattos Monteiro
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
Regina Ap. C.M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: SABONETEIRA EM BRONZE E SUPORTE		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTACÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 009	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações:		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	

FOTO:




Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Ayres Monteiro
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
Registado no C.M. Di. Piet.
Inventariação da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2

IPHAN


FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14



UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: PIA EM FORMATO OVAL EM MATERIAL REFRATÁRIO		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 010	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Aires Moura
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Mat. 99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: 2 TORNEIRAS EM BRONZE		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:					
Nº. Patr./Tombo INV. 011		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Tipo do Bem: Equipamento	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não		Observações:							

FOTO:



IPHAN


Assinatura dos Responsáveis:
Regina AP. C.M. Di Pietro
INV/RFFSA
Inventariação da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Odemir Arraões Moura
Inventariação da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12	
BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTAÇÃO		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 012	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:




Assinatura dos Responsáveis:
Idemir Arraes Monteiro
Inventariação da Exmta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA-URSAP
Registre-se AP. C. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: RELÓGIO DA PLATAFORMA DA ESTAÇÃO		F. ORIGEM :		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		TÉCNICOS DO IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		BEM Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Tipo de Bem: Equipamento	
Nº. Patr./Tombo INV. 013		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Não ☒ Sim		Observações:					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:


Odemir Affonso Monteiro
Mat. 99.807.469-2
INV/RFFSA
Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: MÁQUINARIO DO RELÓGIO DA PLATAFORMA		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12		F. ORIGEM: CP		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:	
Nº. Patr./Tombo 26363		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Ruim ☐ Regular ☒ Bom		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo de Bem: Equipamento	
Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Não ☒ Sim		Observações:			

FOTO:




Assinatura do Montador
Odemir Aires de Moura
Mat: 99.807.169-2
Inventariação da Exlt. RFFSA-URB
Regina Ap. C. M. Di Pietro
Mat: 99.817.416-5
INV/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12	
BEM MÓVEL: SUPORTE DE FERRO COM PLACA DE MADEIRA INSC.: S. DE ESPERA		F. ORIGEM: MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 014	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:			

FOTO:




Assinatura Responsáveis:
Demir Airras Monteiro
INV/RFFSA
Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA/LR
Mat. 99.807.169-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: SUPORTE DE FERRO COM PLACA DE MADEIRA INSC.: S. CHF. DA ESTAÇÃO F. ORIGEM:		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo INV. 015		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	
Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artíst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes W.C.
Inventariação da Ext. RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
INV/RFFSA
Regina M. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM: SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTACÃO		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Tipo de Bem: Mobiliário	
Nº. Patr./Tombo INV. 016		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:									

FOTO:




Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Ayres Moraes
Inventariação da Ex. RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
Regina A.P.C.M.
Inventariação de Ex.
Mat. 00



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP		BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTAÇÃO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12		F. ORIGEM :		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 017		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo do Bem: Mobiliário	
Valor Hist /Artíst. Cult.:		☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☒ Sim ☐ Não		Observações:			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:


[illegible]



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12		F. ORIGEM :		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:									
BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTÇÃO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE SÃO CARLOS		Nº. Patr./Tombo INV. 018		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	
						Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não													

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Demir Aires Montalvo
Assinatura da Extna Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
INV/RFFSA
Assinatura do Inspetor: M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTAÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12
F. ORIGEM :
MUNICÍPIO : SÃO CARLOS
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 019	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: Mobiliário	Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	Observações:

FOTO:




Assinatura Responsáveis:
Regina Moura
INV/RFFSA
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: CAMPAINHA DA PLATAFORMA DA ESTAÇÃO		F. ORIGEM: SÃO CARLOS	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo INV. 020		Estado Geral (aparência): Bom ☒ Regular ☐ Ruim ☐	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento: Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona ☒	
Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não ☐	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não ☐		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não ☐	
Observações:			

FOTO:




Assinatura do Inspetor
Odemir Arraes Moura
Mat: 99.807.169-2
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Região AP. C.M. 01
Mat: 99.807.169-2
Responsáveis:



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM: CP		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTAÇÃO		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Tipo de Bem: Mobiliário	
Nº. Patr./Tombo 25832		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não		Observações:					

FOTO:




Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Exl. RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
INV/RFFSA
Regina AP. C.M. Di Pietro
Inventariação da Exl. RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12		F. ORIGEM : CP		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: BANCO DE MADEIRA PARA ESTAÇÃO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Tipo de Bem: ☐ Mobiliário		Valor Hist/Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Observações:					

FOTO:




Assinatura: *[Signature]*
Inventariança da Extna Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
Regina M. Moura
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM: SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:	
BEM MÓVEL: QUADRO DE AVISO COM MOLDBURA EM MADEIRA		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:					
Nº. Patr./Tombo INV. 021		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim				Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona			
Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona				Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não			
Observações:											

FOTO:




Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Ayraes Moura
Inventariação da Exlnta RFFSA
Regina M. C. M. Di Pietro
INV/RFFSA
Inventariação da Exlnta RFFSA
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM: SÃO CARLOS		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
Bem Móvel: QUADRO DE AVISO COM MOLDBURA EM MADEIRA		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Tipo de Bem: ☐ Móvel ☐ Mobiliário		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:							

FOTO:



Assinatura dos responsáveis:


Odemir Ayres Moura
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA/Regina Ap. C.M. Di. P.
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM :		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: QUADRO DE AVISO COM MOLDURA EM MADEIRA		BEM Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Nº. Patr./Tombo INV. 023		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:					

FOTO:



Demir Arraes M. D. P. A.
Assessor
Assessoria de Ext. RFFSA - URSAP
no 001.459.2
INV/RFFSA
Responsáveis:
M. D. P. A.
Assessoria de Ext. RFFSA - URSAP


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 9 GAVETAS		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 024	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
INV/RFFSA Regina Ap. C. M. Di Pietro
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA		BEM Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Tipo do Bem: Mobiliário	
Nº. Patr./Tombo INV. 025		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	
				Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não							

FOTO:




Demit Atraves
Inventariação da Ex-t RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2
Assinatura dos Responsáveis:
Registra
INV/RFFSA
Mat. 99.807.169-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 026	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações:			

FOTO:




Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
Assinatura de M. D. O. Arraes
Mat. 99.817.416-5

IPHAN

FOTO:



Assinatura dos responsáveis:

Assinatura Monteirol


DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: POLTRONA DE CARRO PASSAGEIRO DE 2ª CLASSE		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 028	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Arraes W.
Inventariação de B.H. RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
Regina Ap. C. M. Di. Pie
Inventariação de B.H. RFFSA-UI
Mat. 99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA COM ENCOSTO E ASSENTO EM PALHINHA		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
N.º Patr./Tombo INV. 029	Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis: *[Assinatura]*
Assinatura da Ext. RFFSA: *[Assinatura]*
INV/RFFSA
Inventariação da Ext. RFFSA
Mat. 000000


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		Técnicos da INVENTARIAÇÃO: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		BEM Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Tipo de Bem: ☐ Sim ☐ Não		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Nº. Patr./Tombo: 25846		Tipo de Bem: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não		Observações:			


FOTO:



IPHAN

Assinatura Responsáveis:
Odemir Ayres Monteiro
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
M. Di Pietro
INV/RFFSA

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Assinatura dos Responsáveis: _____

INV/REF: _____

Mat. 99.907.169-2

Odemit Arraes Monteiro

Assinatura do Cid. REFSA


Mat. 99.907.169-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA LINHA		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Nº. Patr./Tombo INV. 031		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não		Observações:					

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:


Odemir Airaós Moura
Inventariante da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Regina A.D. C.M. Di Pietro
Inventariante da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 032	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinatura: ODEMIR ARRAS MONTENEGRO
Responsáveis:
Registado: 6. M. Di. Pia
Inventariação da Ex. RFFSA
INV/RFFSA
Mat. 00.000


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: GRAMPO DE FIXAÇÃO DA LINHA		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
Nº. Patr./Tombo INV. 033		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo de Bem: Equipamento	
Valor Hist./Artst. Cult.:		☐ Sim ☐ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Assinatura de: **Armas Montello**
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
INV/RFFSA
Mat: 99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: ARGOLA E BASTÃO DO STAFF		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 034	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Aires Moura
Inventariação da Extinta RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
Regina Ap. C.M. D.P.
Inventariação da Ext. RFFSA
Mat. 99.807.169-2


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12	
BEM MÓVEL: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 035	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinaturas Responsáveis:

Identificar Assinaturas Montado
Inventariação da Ext. RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5
INV/RFFSA
Regist. Ap. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5

IPHAN

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: RETENTOR DE FIXAÇÃO DA LINHA		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:	
Bem Tombado:		Valor Hist./Artst. Cult.:		Funcionamento:		Estado Geral (aparência):			
☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não		☐ Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona		☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim			
Tipo de Bem:		Equipamento		Ferramental:		Instalado no local de trabalho:		Observações:	
☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não			
Nº. Patr./Tombo INV. 036									

A black and white photograph of a dark, wavy, ribbon-like object, possibly a piece of fabric or a decorative element, laid out on a light-colored surface. The object has a small, dark, rectangular tag attached to its lower center. In the background, there is a faint, light-colored rectangular area containing the text "Retentor" and "Acervo Museu de São Carlos".

Assinatura dos Responsáveis:

Assinatura dos Responsáveis:

[Handwritten signature]


Admitir Arreios Montepio
INSTRUMENTO DE EXATIMACAO
 Matr. 99.807.169-2
 INV/RFFSA
 RFFSAP
 Instrumentação da Ext. RFFSA-USF
 Matr. 99.817.416-5
 J.C.M. Di Pietro



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: EIXO E RODA DO TROLINHO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		Técnicos do IPHAN:	
Nº. Patr./Tombo INV. 037		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo de Bem: Equipamento	
Valor Hist./Artst. Cult.:		☐ Sim ☐ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Ayres Monteiro
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
Regina M. Moura
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5

IPHAN

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: TELEFONE DE MESA		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 038		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo de Bem: Equipamento	
Valor Hist./Artst. Cult.:		☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	

Odeмир Airfoos Monitor

Inventário de Bens - 09/07/2002
Matr.: 09-07-1692

Assinatura dos Responsáveis:

MARCEL M.D.

Registado em 09/07/2002

Intendência da Aut. Fed.

Matr. no 8.484

INV/RFP




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: MESINHA PARA TELEFONE
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 039	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:


Assinatura do Inspetor
INV/RFFSA
Inventariação de Ext. RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Assinatura do Inspetor
INV/RFFSA
Inventariação de Ext. RFFSA
Mat. 99.807.169-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: TECLADO DO APARELHO DE TELEGRAFO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
Nº. Patr./Tombo INV. 040		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo do Bem: Equipamento	
Valor Hist./Artst. Cult.:		☐ Sim ☐ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:	

FOTO:



Assinatura Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Reg. Ad. C. M. Di Pietro
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		Técnicos da INVENTARIAÇÃO: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: PLACA DE FERRO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:					
Nº. Patr./Tombo INV. 041		Bem Tombado: ☒ Sim ☐ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo de Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:							

FOTO:



Assinatura dos responsáveis:

Odemir Airas Moura
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Regist. C.M. Di. P.
Inventariação da Extinguida Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 042	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: Mobiliário	Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinaturas Responsáveis:

Odemir Arraes Monteiro
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
Regina AP. Moura
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 7 GAVETAS E 1 PORTA											
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS											
Nº. Patr./Tombo INV. 043		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:							

FOTO:



Assinaturas dos Responsáveis:

Odeмир Arroz Monteiro
Assistente Social
Matrícula nº 00.007.694.2
Instituição de Ext. RFB nº 00.007.694.2


INVS/RFFSA



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: PREGO DE FIXAÇÃO DA LINHA		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 044	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinatura e Responsáveis:

Odemir Arraes MOURA
Inventariação da Ext. RFFSA/URSA
Mat. 99.807.169-2
Assinatura do Ext. RFFSA/URSA
Mat. 99.817.416-5


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA LINHA		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Nº. Patr./Tombo INV. 045		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:					


FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Odemir Airaas Moura
Inventariança da Ex. RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2
Regina Ap. C. M. Moura
Inventariança da Ex. RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: GRAMPO DE FIXAÇÃO DA LINHA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO : SÃO CARLOS
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 046	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes de Sá Moura
Mat. 99.807.169-2
Regina Ap. C. M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
Inventariação da Ext. RFFSA/URSAP

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/04/2012		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: BASTÃO DE STAFF		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Bem Tombado:		Estado Geral (aparência):		Tipo do Bem:		Ferramental:	
Nº. Patr./Tombo INV. 047		Valor Hist /Artst. Cult.:		Funcionamento:		Instalado no local de trabalho:		Observações:			
☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		☐ Sim ☐ Não ☐ Total		☐ Sim ☐ Não ☐ Parcial		☐ Sim ☐ Não					
Bom		Ruim		Regular							

[illegible]




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: FUSÍVEIS DE LOCOMOTIVA ELÉTRICA
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 048	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento	Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

FOTO:



Assinatura do Responsável:
Regina M. M. Di Pietro
Inventariança da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: MÁQUINA DE CALCULAR ELÉTRICA		Estado Geral (aparência):		Bem Tombado:		Estado Geral (aparência):		Tipo de Bem:		Observações:	
Nº. Patr./Tombo INV. 049		Bom ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento:		Bom ☐ Regular ☐ Ruim ☐		Valor Hist./Art. Cult.:		Ferramental:	
Equipamento		Total ☐ Parcial ☐ Não Funciona ☐		Instalado no local de trabalho:		Sim ☐ Não ☐		Sim ☐ Não ☐			

FOTO:



Assina: *Regina A.D. C.M. Di Pietro*
Responsáveis:

Odemir Arraes
Inventariação da Ext. RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2
Regina A.D. C.M. Di Pietro
Inventariação da Ext. RFFSA-URSA
Mat. 99.817.416-5




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
 BEM MÓVEL: PARTE DO TELEFONE DE PAREDE
 LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE SÃO CARLOS
 Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
 TÉCNICOS DO IPHAN:
 DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12
 F. ORIGEM:
 MUNICÍPIO: SÃO CARLOS
 MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
 MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 050		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Equipamento		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			
Observações:					

FOTO:



Assinatura do Responsável:

Ademir Arraes Monteiro
 Matr. 99.807.169-2
 INV/RFFSA
 Reg. Ar. S. M. Di Pietro
 Matr. 99.817.416-5
 Inventariança da Ext. RFFSA-URSA




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: PABX DE PAREDE
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12
F. ORIGEM:
MUNICÍPIO : SÃO CARLOS
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:


Nº. Patr./Tombo INV. 051	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Equipamento		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Não ☒ Sim
Observações:		

FOTO:



Assinatura: *Odemir Moura*
Assinatura Responsáveis:
INV/RFFSA
Mat: 99.807.169-2
Regina Ap. C. M. (17/12)
Inventariação da Ex- RFFSA
Mat: 99.807.169-2

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Assinaturas dos Responsáveis:

MONTAUDO

ARRAS

Monte de Arras S.A.

INV/RFFSA-URSA

886

CM. Di Pietro

Inventariante da Ext. RFFSA-URSA

Mat. 99.877.4764

IPHAN

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

FOTO:



dos Responsáveis:


Odeмир Airraos Monteiro
Assessor
Mestrado em Engenharia de Materiais
Instituto de Física de Caruaru
Universidade Federal de Pernambuco
Caruaru - PE, Brasil
E-mail: ode@caruaru.ufpe.br



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo INV. 054		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:




Assinatura do Responsável:
Demir Aires Montalvo
Assinatura da Extinguente Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
INV/RFFSA: REGINA MOURA
Mat. 99.807.169-2/99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM: SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE SÃO CARLOS		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Tipo de Bem: ☐ Mobiliário ☐ Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Nº. Patr./Tombo INV. 055		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:											

FOTO:



Responsáveis:

INV/RFFSA
Reginad. C.M. Di Pietro
Mat. 99.817.416-5
Inventariação da Ext. RFFSA-URSA

Odemir Arraes Monteiro
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Ext. RFFSA-URSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA COM BRAÇO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTACÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM:		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 056		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Ruim ☐ Regular ☒ Bom		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo do Bem: Mobiliário ☐ Sim ☐ Não	
Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:			

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:

Assinatura de ODEMIR AVARES MONTENEGRO
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5

IPHAN

A black and white photograph of a metal safe with its door open. The safe is dark-colored and has a combination lock on the right side of the door. The door is open, revealing a small hole in the center of the door. Inside the safe, there is some debris, including a small piece of paper or a leaf. The safe is placed on a light-colored surface, and the background is dark. The image is grainy and has a high-contrast, black and white aesthetic.

Assinatura dos Responsáveis:

Assinatura dos Responsáveis:


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo INV. 058		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:




Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Monteiro
Inventariança da Exltna Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
MAT 99.807.169-2
INV/RFFSA
M. DI PIETRO
MAT 99.817.416-5



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12	
BEM MÓVEL: CADEIRA DE MADEIRA		F. ORIGEM:	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 059	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferromental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinado por: ODEMIR AP. C. M. DI PIETRO
Assessoria de Responsáveis:
Identificação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2
Data: 20/04/2004

FOTO:



Assinaturas dos Responsáveis:


Assinaturas dos Responsáveis:



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16/20/04/12		F. ORIGEM: CP		MUNICÍPIO : SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: BANCADA DE MARCINEIRO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:			
Nº. Patr./Tombo INV > 060		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Tipo de Bem: Mobiliário		Valor Hist /Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:							

FOTO:




Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes
Inventariância da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
S. A. - RFFSA
Mat. 99.817.416-5
M. Di Pietro



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12	
BEM MÓVEL: MORSa DE FERRO JUNTO A BANCADA		F. ORIGEM: CP	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS	
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5	
TÉCNICOS DO IPHAN:			
Nº. Patr./Tombo INV. 061		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona	
Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artist. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Observações:			

FOTO:



Assinatura do Responsável:
Odemir Arraes
Inventariação da Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

INV/RFFSA
Assinatura do Ext. RFFSA-URSAP
Mat. 99.807.169-2

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP
BEM MÓVEL: CARRINHO DE BAGAGEM
LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS
Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12
F. ORIGEM: CP
MUNICÍPIO: SÃO CARLOS
MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5
MAT:

Nº. Patr./Tombo INV. 062	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: Mobiliário	Valor Hist./Artíst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	Observações:

FOTO:



Assinatura dos Responsáveis:
Odemir Arraes Montes
Inventariação da Exlta RFFSA-URSA
Mat. 99.807.169-2
INV/RFFSA
Assinatura do Responsável
Mat. 99.817.416-5




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 69

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP		BEM MÓVEL: BIGORNA DE FERRO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO DE SÃO CARLOS		Técnicos da INV/RFFSA: ODEMIR/REGINA MOURA		TÉCNICOS DO IPHAN:	
DATA DA INSPEÇÃO: 16A20/04/12		F. ORIGEM: CP		MUNICÍPIO: SÃO CARLOS		MAT: 99.807.169-2/99.817.416-5		MAT:	
Nº. Patr./Tombo INV. 063		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Inf.		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Tipo do Bem: Mobiliário		Valor Hist./Artst. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não Funciona		Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Observações:			

FOTO:



IPHAN

Assinatura do Responsável:
Odemir Airaes Monteiro
Mat. 99.807.169-2
Inventariação da Exlnta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
INV/RFFSA
Regina Moura
Mat. 99.817.416-5