

IPHAN

ADMINISTRAÇÃO GERAL - AG


ABPF

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA -

TERMO ADITIVO 01 AO CONVÊNIO Nº45/1992

Nº 378/2015

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



13 bens

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



OK
Jace

CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

TERMO ADITIVO 01 AO CONVÊNIO Nº 45/1992

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO

PLANILHA DE BENS NÃO LOCALIZADOS

OFÍCIO DE COBRANÇA Nº 860/INV/FFSA/2015



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariante da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA Nº 378/2015, DO TERMO ADITIVO 01 AO CONVENIO Nº 45/1992 DE ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO E OUTROS DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei nº 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “b” do Decreto nº 6.018, de 22/01/2007, formaliza a transferência para o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, DO TERMO ADITIVO 01 AO CONVENIO Nº 45/1992, bem como da documentação e as demais informações relativas ao referido Termo Aditivo, relacionado anexo, o qual faz parte do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I – AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, neste ato, é transferido o Termo Aditivo 01 ao Convenio nº 45/1992, de administração e exploração de museu ferroviário e de outros bens de interesse artístico, histórico e cultural, necessários para sua gestão.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo Aditivo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de de 2015.

MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante

JUREMA DE SOUSA MACHADO
Presidente do IPHAN

TERMO ADITIVO 01 AO CONVÊNIO Nº
45/1992

5

Primeiro Termo Aditivo ao Convênio
045/92.-

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A.

Cópia

Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 045/92, que entre si celebraram a REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A., doravante denominada RFFSA, e a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA, doravante denominada ARPF, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A RFFSA colocará à disposição da ARPF, para uso exclusivo em programas e projetos de preservação ferroviária, equipamento, peças e materiais inservíveis para a operação ferroviária, na forma do Convênio nº 045/92.

CLÁUSULA SEGUNDA

Os equipamentos, peças e materiais inservíveis, colocados à disposição da ARPF, na forma da Cláusula Primeira, continuaram de propriedade da RFFSA, que poderá solicitar sua devolução a qualquer momento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A RFFSA solicitará a devolução por escrito, em carta dirigida ao Sr. Diretor-Presidente da ARPF que providenciará a devolução no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data da carta de solicitação.

CLÁUSULA TERCEIRA

As solicitações de equipamentos, peças ou materiais inservíveis serão feitas através de carta do Diretor-Presidente da ARPF para o Presidente da RFFSA, que autorizará a entrega dos equipamentos, peças ou materiais inservíveis, sob as condições expressas neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA

Constituição responsabilidade exclusiva da ARPF o transporte, a guarda e a conservação dos equipamentos, peças e materiais inservíveis colocados à sua disposição pela RFFSA.

CLÁUSULA QUINTA

A ARPF não poderá, sob qualquer pretexto, emprestar, ceder, alugar, transferir ou alienar os equipamentos, peças e materiais inservíveis colocados à sua disposição pela RFFSA.



7

Superintendente de Administração do Patrimônio
RENATO DA SILVA ALMEIDA
RFFSA

Coordenador Geral do PROFAC/RFFSA
VICTOR JOSÉ FERREIRA

TESTEMUNHAS:

HELIO GAZETTA FILHO
Diretor de Pesquisa Histórica
Helio GAZETTA FILHO
LUIZ OCTAVIO DA SILVA OLIVEIRA
Diretor de Pesquisa Histórica

Pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA:

OSIRIS STENGHEL GUIMARÃES
Presidente

JOSÉ ANTONIO SCHMITT DE AZEVEDO
Diretor de Administração e Recursos Humanos

Pela REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A.:

Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 1993.

O presente Termo Aditivo terá eficácia na data de sua publicação resumida no Diário Oficial da União.
E assim, por estarem justas e acordadas, a RFFSA e a ABPF assinam o presente Termo Aditivo, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

CLAUSULA OITAVA

A RFFSA se reserva o direito de, a qualquer momento, inspecionar os equipamentos, peças e materiais inseridos na Clausula Primeira desde Termo Aditivo, visando a certificar-se de sua boa guarda e conservação, bem como do seu adequado uso.

CLAUSULA SETIMA

A utilização dos equipamentos, peças e materiais inseridos na Clausula Primeira desde Termo Aditivo, implica em sua imediata devolução à RFFSA, por parte da ABPF.

CLAUSULA SEXTA



CARTA Nº 393/DIAFI/96

08/011793

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 1996

Ilmo Sr.
PAULO HENRIQUE THIENGO
Associação Brasileira de
Preservação Ferroviária - ABPF
Representação Espírito Santo
Cachoeiro do Itapemirim - ES

Assunto: Cessão de Peças Antigas
Para CEFEC de Jaciguá.

Prezado Senhor,

Em atendimento ao ofício nº 004/96, datado de 03/7/96, onde essa Associação nos solicita a cessão das peças de ferroviárias antigas (relação em anexo), para o Centro Ferroviário de Jaciguá, informamos que concordamos com a referida cessão, em atenção a Cláusula Terceira do Termo Aditivo nº 01, do convênio 045/92, firmado entre a RFFSA/ABPF/Prefeitura Municipal de Vargem Alta-ES.

Solicitamos entrar em contato com o Escritório da RFFSA em Campos, para a retirada das peças.

Ao ensejo, aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de apreço e consideração.

JOSÉ ANTONIO SCHMITT DE AZEVEDO
Diretor de Administração e Finanças

CC: REPRESENTAÇÃO CAMPOS
PRESEFTE/PROFAC

Relação de Peças a serem cedidas a ABPF (Convênio 045/92)

Peças

Localização

1 - PT IPE - ACU	1	Telegrafo
	1	Telefone de parede
	1	Cofre c/ mesa de apoio
2- Estação de Vargem Alta	1	Telefone de parede
	1	Cofre c/ mesa de apoio
	1	Marcador de passagem
	1	Balança de plataforma
3 - Estação de Soturno	1	Cofre c/ mesa de apoio
	1	Peça para dobrar trilhos
4 - Estação de Cobica da Leopoldina	1	Cofre c/ mesa de apoio
	1	Sino
5 - Estação de Cachoeiro de Itapemirim	3	Relógios de parede tipo oito
	2	Macacos de locomotiva a vapor
	2	Pesos para alavanca de chave de AMV
6 - Estação de Campos	1	Macaco de locomotiva a vapor
	1	Estrutura de truque de vagão antigo
7 - Estação de Itirirui	1	Cofre

87

PLANILHA RESUMO



PLANILHA RESUMO DE BENS HISTÓRICOS - TERMO ADITIVO 1 AO CONVÊNIO 45/92

ITEM	DATA DA INSP.	UR	LOCAL	BEM	QUANT	Nº PAT./ TOMBO	VALOR HIST. ART. CULT.	TOMBADO
01	20/03/2012	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAMIRIM - ES	TELÉGRAFO	1	LR 367	SIM	SEM INF.
02	21/02/2012	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAMIRIM - ES	COFRE COM MESA DE APOIO	1	S/Nº	SIM	SEM INF.
03	20/03/2012	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAMIRIM - ES	TELEFONE DE PAREDE	1	S/Nº	SIM	SEM INF.
04	21/03/2012	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAMIRIM - ES	COFRE COM MESA DE APOIO	1	S/Nº	SIM	SEM INF.
05	20/03/2012	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAMIRIM - ES	MARCADOR (CARIMBADOR) DE PASSAGEM	1	E.F.L.	SIM	SEM INF.
06	21/03/2012	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAMIRIM - ES	BALANÇA DE PLATAFORMA	1	S/Nº	SIM	SEM INF.
07	21/03/2012	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAMIRIM - ES	COFRE COM MESA DE APOIO	1	S/Nº	SIM	SEM INF.
08	21/03/2012	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAMIRIM - ES	PEÇA PARA DOBRAR TRILHOS	1	S/Nº	SIM	SEM INF.
09	21/03/2012	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAMIRIM - ES	COFRE COM MESA DE APOIO	1	S/Nº	SIM	SEM INF.
10	20/03/2012	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAMIRIM - ES	RELÓGIO DE PAREDE TIPO "OITO"	3	EFL504, EFL 345 E 3X26497	SIM	SEM INF.
11	21/03/2012	URCAM	ABPF - CACHOEIRO DE ITAMIRIM - ES	COFRE	1	S/Nº	SIM	SEM INF.

FICHAS DE INSPEÇÃO



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS
BEM MÓVEL: TELÉGRAFO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TÉCNICOS DA INSP: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA
TÉCNICOS DO IPHAN:
Mat: 09.002.013-8
DATA DA INSPEÇÃO: 20/03/2012

Nº Pat./Tombo/Ref		LR 367		Bem Tombado:		Estado Geral (aparência):	
☐ Sim		☐ Não		☐ Sem Info.		☐ Bom	
☐ Regular		☐ Ruim					
Tipo do Bem:		MÓVEL		Valor Hist / Artst. e Cult.:		Funcionamento:	
☐ Sim		☐ Não		☐ Sim		☐ Total	
☐ Parcial		☐ Não funciona					
Ferramental:		☐ Sim		☐ Não		Instalado no local de trabalho:	
☐ Sim		☐ Não				☐ Sim	
☐ Não						☐ Não	

Observações:
BEM CONSTANTE CONV. ABPF Nº 045/92 - TA Nº 01
LOCALIZAÇÃO INICIAL NO CONVÊNIO: PT IPÊ-AÇU.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
Ezequias Alves da Silva
MAT.: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.
Eng.º Emerson de Almeida Soares
Mat. 23/075580-1
RFFSA
IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS
BEM MÓVEL: COFRE COM MESA DE APOIO
LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TÉCNICOS DA INVENTARIAÇÃO: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA
TÉCNICOS DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 21/03/2012
Mat: 09.002.013-8
MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref	S/N	Bem Tombado:	☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL		Valor Hist / Artst. e Cult.:	☐ Sim ☐ Não	Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental:		Instalado no local de trabalho:			
		☐ Sim ☐ Não			
		☐ Sim ☐ Não			

Observações:
BEM CONSTANTE CONV. ABPF Nº 045/92 - TA Nº 01
LOCALIZAÇÃO INICIAL NO CONVÊNIO: PT IPÊ-AÇU.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Emerson de Almeida Soares
Mat: 23/075580-1
RFFSA
INV / RFFSA
Ezequias Alves da Silva
MAT: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: TELEFONE DE PAREDE

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

DATA DA INSPEÇÃO: 20/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN:

Mat:

Nº.Patr./Tombo/Ref ☐ Bem Tombado:		S/N	
☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.		☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Valor Hist / Artst e Cult.:		Funcionamento:	
☐ Sim ☐ Não		☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Ferramental:		Instalado no local de trabalho:	
☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não	

Observações:
BEM CONSTANTE CONV. ABPF Nº 045/92 - TA Nº 01
LOCALIZAÇÃO INICIAL NO CONVENIO: EST. VARGEM ALTA.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
Ezequias Alves da Silva
MAT: 09/002.013-8
INV DA EXT. R.F.F.S.A.


Eng. Eliezer de Almeida Soare
Mat: 29/076680-1
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS				BEM MÓVEL: COFRE COM MESA DE APOIO				LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES				DATA DA INSPEÇÃO: 21/03/2012			
TÉCNICOS DA INVENTARIAÇÃO: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA				TÉCNICOS DO IPHAN:				MAT: 09.002.013-8				MAT:			
Nº Pat./Tombo/Ref		Bem Tombado:		S/N		Tipo de Bem: MÓVEL		Valor Hist / Artíst. e Cult.:		Funcionamento:		Instalado no local de trabalho:		Observações:	
☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não		☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona		☐ Sim ☐ Não		☐ Sim ☐ Não	
Estado Geral (aparência):		Bom ☐ Regular ☐ Ruim ☐		Sem Info. ☐ Não ☐		Valor Hist / Artíst. e Cult.:		Funcionamento:		Instalado no local de trabalho:		Observações:		LOCALIZAÇÃO INICIAL NO CONVENIO: EST. VARGEM ALTA.	
FOTOS:															
 															
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Eng. Ezequias Alves da Silva MAT: 09/002.013-8 INV. DA EXT. R.F.F.S.A. Eng. Emerson de Almeida Soares MAT: 23/075580-1 R.F.F.S.A. IPHAN															



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: MARCADOR (CARIMBADOR) DE PASSAGEM

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

TÉCNICOS DA INVENTARIAÇÃO: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 20/03/2012

Mat: 09.002.013-8

Mat:


Nº.Patr./Tombo/Ref	Bem Tombado:	E.F.L.
☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.		
Tipo do Bem: MÓVEL		
Valor Hist / Artst. e Cult:	Funcionamento:	
☐ Sim ☐ Não	☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Ferramental:		
☐ Sim ☐ Não	Instalado no local de trabalho:	
☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	

Observações:

BEM CONSTANTE CONV. ABPF Nº 045/92 - TA Nº 01

LOCALIZAÇÃO INICIAL NO CONVÊNIO: EST. VARGEM ALTA.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
Ezequias Alves da Silva
Mat: 09/002.013-8
INV. DA EXT. RFFSA

Eng. Emerson de Almeida Soares
Mat: 23/076680-1
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: BALANÇA DE PLATAFORMA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

TÉCNICOS DA INSPEÇÃO: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

DATA DA INSPEÇÃO: 21/03/2012

Mat: 09.002.013-8


Nº.Pat./Tombo/Ref		Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: MÓVEL		Valor Hist / Artst. e Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não			

Observações:

BEM CONSTANTE CONV. ABPF Nº 045/92 - TA Nº 01

LOCALIZAÇÃO INICIAL NO CONVENIO: EST. VARGEM ALTA

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Ezequias Alves da Silva

MAT. 09/002.013-8

INV. DA EXT. RFFSA

RFFSA

Eng. Ezequias Alves da Silva



Mat. 23/075580-1

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 7

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS				BEM Móvel: COFRE COM MESA DE APOIO				LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES				DATA DA INSPEÇÃO: 21/03/2012			
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA				TÉCNICOS DO IPHAN:				MAT: 09.002.013-8				MAT:			
Nº.Patr./Tombo/Ref		S/N		Bem Tombado:		Sem Info.		Estado Geral (aparência):		Bom		Regular		Ruim	
Tipo do Bem: Móvel		Valor Hist / Artst e Cult:		Sim		Não		Funcionamento:		Total		Parcial		Não funciona	
Ferramental:		Sim		Não		Instalado no local de trabalho:		Sim		Não		Observações:			
BEM CONSTANTE CONV. ABPF Nº 045/92 - TA Nº 01															
LOCALIZAÇÃO INICIAL NO CONVÊNIO: EST. SOTURNO.															
FOTOS:															
 															
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: INV / RFFSA: <i>Ezequias Alves da Silva</i> MAT. 09/002.013-8 INV. DA EXT. RFFSA Engº Ezequias Alves da Silva Mat. 28/076680-1 RFFSA IPHAN															



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 8

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: PEÇA PARA DOBRAR TRILHOS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

DATA DA INSPEÇÃO: 21/03/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº.Patr./Tombo/Ref	S/N	Bem Tombado:	☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL		Valor Hist / Artst. e Cult.:	☐ Sim ☐ Não	Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental:		Instalado no local de trabalho:			
		☐ Sim ☐ Não			

Observações:

BEM CONSTANTE CONV. ABPF Nº 045/92 – TA Nº 01

LOCALIZAÇÃO INICIAL NO CONVÊNIO: EST. SOTURNO.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA	INV. Nº. 09/002.013-8	Mat. 23/075580-1	RFFSA
<i>Ezequias Alves da Silva</i>	<i>Eng. Ezequias Alves da Silva</i>	<i>Eng. Ezequias Alves da Silva</i>	<i>Eng. Ezequias Alves da Silva</i>
IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: COFRE COM MESA DE APOIO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 21/03/2012

Mat: 09.002.013-8

MAT:

Nº Pat./Tombo/Ref	S/N	Bem Tombado:	☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem:		Valor Hist / Artst. e Cult.:	☐ Sim ☐ Não	Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental:		Instalado no local de trabalho:			
		☐ Sim ☐ Não			


Observações:

BEM CONSTANTE CONV. ABPF Nº 045/92 - TA Nº 01

A MESA DE APOIO FOI DETERIORADA PELO TEMPO.

LOCALIZAÇÃO INICIAL NO CONVÊNIO: EST. COBIÇA DA LEOPOLDINA.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Ezequias Alves da Silva

MAT: 09/002/013-8

INV/RFFSA

Eng. Eliezer de Almeida Soares

Mat. 23/075580-1

RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 10

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

Bem Móvel: RELÓGIO DE PAREDE TIPO "OTTO" (03 UNIDADES)

Local da Inspeção: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Técnicos da INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

Técnicos do IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 20/03/2012
Mat: 09.002.013-8
MAT:

Nº Pat./Tombo/Ref
EFL 504; EFL
345; 3X26497

Bem Tombado:

☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.

Estado Geral (aparência):

☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Tipo do Bem:
MÓVEL

Valor Hist / Artíst. e Cult.:
☒ Sim ☐ Não

Funcionamento:

☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona

Ferramental:

☐ Sim ☒ Não

Instalado no local de trabalho:


☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM CONSTANTE CONV. ABPF Nº 045/92 - TA Nº 01

LOCALIZAÇÃO INICIAL NO CONVENIO: EST. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
Ezequias Alves da Silva
MAT: 09/002.013-8
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

Eng. Emerson de Almeida Soares
Mat: 23/075580-1
RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 11

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: COFRE

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABPF - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA DA INSPEÇÃO: 21/03/2012

Mat: 09.002.013-8

Mat:


Nº.Patr./Tombo/Ref	S/N	Bem Tombado:	☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL		Valor Hist / Artst. e Cult.:	☐ Sim ☐ Não	Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental:		Instalado no local de trabalho:			
		☐ Sim ☐ Não			
		☐ Sim ☐ Não			

Observações:

BEM CONSTANTE CONV. ABPF Nº 045/92 – TA Nº 01

LOCALIZAÇÃO INICIAL NO CONVÊNIO: EST. IBITIRUL.

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Ezequias Alves da Silva

Mat: 09/002 013-8

Eng. Emerson de Almeida Costa

Mat: 23/076680-1

RFFSA

IPHAN

PLANILHA DE BENS NÃO
LOCALIZADOS



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inveniente da Exinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

PLANILHA RESUMO DOS BENS HISTÓRICOS NÃO LOCALIZADOS - TA 1 AO CONV. 45/92

ITEM	UR	LOCAL	BEM	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO
1	URCAM	PT IPÊ - AÇU	TELEFONE DE PAREDE	SIM	SEM INF.
2	URCAM	ESTAÇÃO DE COBIÇA DA LEOPOLDINA	SINO	SIM	SEM INF.
3	URCAM	ESTAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	MACACOS DE LOCOMOTIVA A VAPOR	(2) *	SEM INF.
4	URCAM	ESTAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAMIMIRIM	PESOS PARA ALAVANCADE CHAVE DE AMV	(2) *	SEM INF.
5	URCAM	ESTAÇÃO DE CAMPOS	MACACO DE LOCOMOTIVA A VAPOR	SIM	SEM INF.
6	URCAM	ESTAÇÃO DE CAMPOS	ESRUTURA DE TRUQUE DE VAGÃO ANTIGO	SIM	SEM INF.

* Unidades.

OFÍCIO DE COBRANÇA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariação da Ex-tinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Praça Procópio Ferreira, 86 sala 1110 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20221-901
Telefone: (21) 2291-2185 / Fax: (21) 2233-7446 - e-mail: comunicacao@rffsa.gov.br

Ofício nº 860/INV/RFFSA/2015

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor

Senhor HELIO GAZZETA

Presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária - ABPF

Rua Dr. Antônio Duarte da Conceição nº 1501

Estação Anhumas - EFCJ - Jardim Madalena

13091-606 - Campinas/SP

Assunto: Termo Aditivo 01 ao Convênio nº 45/92

Prezado Senhor,

1. Fazemos referência aos bens conveniados através do Termo Aditivo 01 ao Convênio nº 45/1992, firmado entre a extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária - ABPF, para a utilização provisória e em caráter precário pela ABPF dos bens integrantes do acervo histórico da RFFSA, descritos nos anexos, os quais integram o Convênio e Termo Aditivo, ora citados.

2. Sobre o assunto, cabe inicialmente informar que, por força da Lei Nº 11.483, de 31 de maio de 2007, a RFFSA foi extinta e teve o processo de inventário de seus bens, direitos e obrigações iniciado, sob a coordenação e supervisão do Ministério dos Transportes. De acordo com a referida lei, caberá ao IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional receber e administrar os bens de valor artístico, histórico e cultural oriundos da RFFSA.

3. De modo que possibilite a transferência dos bens conveniados, equipe desta Inventariação realizou inspeção dos bens móveis históricos, em Ipê - Aqu, Estação de Cobiça da Leopoldina, Estação de Cachoeiro de Itapemirim e Estação de Campos, constatando divergências entre os bens encontrados e os relacionados nos Anexos do Convênio em referência e seu Termo Aditivo, não tendo sido localizados os bens constantes da planilha anexa.

4. Pelo exposto, comunicamos que a relação dos bens não localizados será parte integrante do Termo de Transferência a ser encaminhado ao IPHAN.

Atenciosamente,

MANOEL GERALDO COSTA

Inventariante

Anexo: Planilha de bens não localizados

Ret. Proc. 61.001.254/DBH

BELIS