
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 009/2009 - VOLUME III

UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE

URBEL

COMPLEXO SÃO JOÃO DEL REI / MG

IPHAN

FICHAS DE INSPEÇÃO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 367

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: PLACA DE LOCO Nº 37516

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 003.981.P2



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 368

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: PLACA DE LOCO Nº 38156

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 005.981.P4



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 369

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: PLACA DE LOCO Nº 56924

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 007.981.P6



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 370

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: PLACA DE BRONZE "E.F.O.M." ADMINISTRAÇÃO ESCRITÓRIO CENTRAL

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:
PRESERVE: 044.981.P9



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 371

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: GRAMPEADOR

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:
PRESERVE: 046.981.U6



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 372

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MACHADINHA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 247.991.F6



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 373

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VITRINE DE FERRO E VIDRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X78750	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 374

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO MANUAL (VITRINE)

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 033.981.S5



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 375

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: OFÍCIO Nº971 30/12/1927 - 4º BATALHÃO DE ENGENHARIA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 376

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: PAINEL FOTOGRÁFICO NA PAREDE C/MOLDURA DE FERRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-RECEPÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
	SIM	BOM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:
REF: 38/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 377

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARTA DIRETOR DA ESTRADA DE FERRO EFOM -1912

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 378

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: NOTA PROMISSÓRIA - 1923

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 379

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MÁQUINA CALCULADORA MARCA ORIGINAL ODHNER - SUÉCIA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 124.984.Me7



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 380

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: FURADOR DE DORMENTES

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 085.981.E31



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 381

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MIMEÓGRAFO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 084.981.E30



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 382

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA DE MADEIRA PARA MIMEÓGRAFO

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado: SIM	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	

Observações:

REF: 57/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 383

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA Nº 1 BALDWIN REF. 5055

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 001.981.L1



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 384

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIROS - A 3

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU-EXPOSIÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 08/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 074.981.C1



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 385

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRAL DE ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X67042	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:
PRESERVE: 184.984.Mo47



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 386

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO DE PEDREIRA C/ 2 VAGONETES ORENSTEIN & KOPPEL AS 1927

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 121.984.L2



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 387

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: QUADRO C/FOTOS DE LOCO À VAPOR Nº 68

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA — DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado: SIM	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	

Observações:

REF: 123/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 388

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: QUADRO HOMENAGEM AO EXÉRCITO - ECEME

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA — DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado: SIM	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	

Observações:

REF: 124/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 389

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA DE ESCRITÓRIO FALTANDO 3 GAVETAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA TELÉGRAFO — DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X60640	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 390

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA DE BRAÇO GIRATÓRIA

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA TELÉGRAFO — DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X64346	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 163.984.Mo26



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 391

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA DE ESCRITÓRIO C/4 GAVETAS FALTANDO A GAV. CENTRAL

LOCAL DA INSPEÇÃO: HALL SALA DE VISITAS VISITAS — DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66761	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

REF: 62/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 392

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MÁQUINA DE DATILOGRAFIA FACIT

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA AGÊNCIA — DATA DA INSPEÇÃO: 09/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado: SIM	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	

Observações:

REF: 83/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 393

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA GRANDE C/ TELÉGRAFOS

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA TELÉGRAFO — DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66973	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bica
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 394

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: TOALHEIRO DE MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA TELÉGRAFO — DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

REF: 66/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 395

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR RECORTADO

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA TELÉGRAFO — DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66294	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 396

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CHAPELEIRA COM 6 GANCHOS

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA — DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X67003	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 397

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: PRENSA MANUAL

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:


MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
8461139	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:

PRESERVE: 125.984.Mof2



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 398

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA DE REUNIÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA VISITAS — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 171.984.Mo34



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 399

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CHAPELEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA — DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X64673	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:

PRESERVE: 317..991.Mo86



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 400

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CHAPELEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: MUSEU - RESEVA TECNICA

DATA DA INSPEÇÃO: 28/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66771	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:

PRESERVE: 111.983.Mo10



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 401

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA DE BRAÇO

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA VISITAS — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66988	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 165.984.Mo28



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 402

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA DE BRAÇO ESTOFADA

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA VISITAS — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66984	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 153.984.Mo16



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bica
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 403

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA ESTOFADA DE 1 LUGAR

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA VISITAS — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66982	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 152.984.Mo15



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 404

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA ESTOFADA DE 2 LUGARES

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA VISITAS — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66983	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 151.984.Mo14



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 405

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: QUADRO DE CHAVES

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA DA SEGURANÇA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado: SIM	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: SIM	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: SIM	

Observações:

REF: 69/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 406

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CABIDEIRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: SALA DA SEGURANÇA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X67004	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 407

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE PASSAGEIROS 2ª CLASSE C 15

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 408

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCOMÓVEL FIXO - ANO 1894

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 122.984.Mof.1



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 409

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO - HALL

DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:


MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X70967	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:

PRESERVE: 398.991.Mo97



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 410

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO - HALL — DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X70968	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 399.991.Mo98



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 411

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: GRADIL DE BILHETERIA - 2 UNID.

LOCAL DA INSPEÇÃO: HALL - ESTAÇAO

DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:


MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

REF: 125/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 412

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: COORRIMÃO DE ORGANIZAÇÃO DE FILA (2 UNID.)

LOCAL DA INSPEÇÃO: HALL - ESTAÇAO

DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:


MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

REF: 126/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 413

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: PLACA COMEMORATIVA CENT. EFOM - 1881

LOCAL DA INSPEÇÃO: HALL - ESTAÇAO

DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado: SIM	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	

Observações:

REF: 85/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 414

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: PLACA DE BRONZE "BILHETES"

LOCAL DA INSPEÇÃO: HALL - ESTAÇAO

DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

REF: 127/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 415

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: PLACA DE BRONZE "PASSES E CADERNETAS"

LOCAL DA INSPEÇÃO: HALL - ESTAÇAO

DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:
NÃO	SIM

Observações:

REF: 128/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 416

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: PLACA "ALTITUDE 860"

LOCAL DA INSPEÇÃO: HALL - ESTAÇAO

DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:


MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

REF: 129/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 417

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: PLACA "POSIÇÃO KCA 98,430"

LOCAL DA INSPEÇÃO: HALL - ESTAÇAO — DATA DA INSPEÇÃO: 29/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:
NÃO	SIM

Observações:
REF: 130/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 418

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA DE BRAÇO GIRATÓRIA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66760	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 206.985.Mo60



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 419

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MOLDE DE MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 190.984.U14



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 420

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
504239	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:
PRESERVE: 420.991.Mo119



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 421

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: SOFÁ DE PALHINHA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66768	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 149.984.Mo12



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 422

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA DE BRAÇO C/ASSENTO EM PALHINHA - 2 UNID.

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 150.984.Mo13



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 423

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA ESCRIVANINHA COM 7 GAVETAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
501228	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

REF: 501229



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 424

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM BALAUSTRADA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X86811	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:

PRESERVE: 228.985.Mo77



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 425

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA DE APOIO COM 2 PTATELEIRAS E PÉS TORNEADOS

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X13709	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 426

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA C/ESPALDAR VASADO E TABELA RECORTADA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66776	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 177.984.Mo39



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bica...
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 427

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA COM UMA GAVETA CENTRAL REF:503030

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X86812	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 428

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: ESTANTE MADEIRA 4 PRATELEIRAS (MAU ESTADO)

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66997	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 429

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE JARDIM

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
506702	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:

PRESERVE: 207.985.Mo61



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 430

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO PAGADOR A-7 ESPECIAL

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 115.983.C 3



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 431

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA DE APOIO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
504268	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 432

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA DE APOIO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66481	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 203.985.Mo57



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 433

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ANDAR SUPERIOR — DATA DA INSPEÇÃO: 13/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66504	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 434

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: RELÓGIO DA FACHADA DA ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 435

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM BALAUSTRADA (506644)

LOCAL DA INSPEÇÃO: GUARDA CHAVES — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X86809	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 227.985.Mo76



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 436

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA

LOCAL DA INSPEÇÃO: GUARDA CHAVES — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66779	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 437

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 2 PORTAS DE CORRER

LOCAL DA INSPEÇÃO: GUARDA CHAVES — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66763	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 438

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA ESPALDAR PRETO

LOCAL DA INSPEÇÃO: GUARDA CHAVES — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66290	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 439

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: GUARDA CHAVES — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X60641	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 440

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 2 PORTAS DE CORRER (MAU ESTADO)

LOCAL DA INSPEÇÃO: OFICINA MECANICA — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66490	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 441

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO PRANCHA OU PLATAFORMA QB-18

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 137.984.V9



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

arlos Alberto Bicalho
dos Santos
latrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 442

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA C/ESPALDAR VASADO E TABELA RECORTADA

LOCAL DA INSPEÇÃO: GUARDA CHAVES — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66502	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 175.984.Mo38



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 443

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA COM UMA GAVETA CENTRAL (MAU ESTADO)

LOCAL DA INSPEÇÃO: GUARDA CHAVES — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 161.984.Mo24



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 444

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: MESA GRANDE

LOCAL DA INSPEÇÃO: ARMAZÉM — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66972	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 445

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA COM ESPALDAR RECORTADO

LOCAL DA INSPEÇÃO: GUARDA CHAVES

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66978	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 446

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA COM ESPALDAR RECORTADO

LOCAL DA INSPEÇÃO: GUARDA CHAVES

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
506882	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 447

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CENTRO DE ARTES — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 448

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CENTRO DE ARTES

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 449

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CENTRO DE ARTES

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 450

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CENTRO DE ARTES

DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 451

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CENTRO DE ARTES — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 452

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CENTRO DE ARTES — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 453

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CENTRO DE ARTES — DATA DA INSPEÇÃO: 12/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO
Observações:	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 454

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 220 (EM CORTE LONGIT.) - BIT. = 1,00m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 148.984.L13



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 455

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 239 - BIT. = 1,00m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 139.984.L4



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 456

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 307 - BIT. = 1,00m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 266.991.L19



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 457

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE ADMINISTRAÇÃO - O - 104 - BIT. = 1,OOm

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 128.984.C5



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 458

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: GUINDASTE - BIT. = 1,00m - BROWNHOIST - ANO 1928

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 123.984.G1



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 459

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO FÚNEBRE - Z 10 - BIT. = 1,00m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA

DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:


MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 134.984.C6



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 460

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE ADMINISTRAÇÃO - A6 (BITOLINHA)

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:

PRESERVE: 116.983.C4



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 461

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO CORREIO E CHEFE DE TREM - F7

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 136.984.C7



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 462

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO GAIOLA - KB2 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 131.984.V5



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 463

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO FECHADO - VB 28 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:

PRESERVE: 129.984.V3



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

...s Alberto Bicalho
...dos Santos
...cula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 464

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO GÔNDOLA - MC 61 - BIT = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 135.984.V8



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 465

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO FECHADO - TD 3 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 133.984.V7



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 466

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO ELÉT. 918 - DUPLA CABINE - SÉRIE 900 - BIT. = 1,00m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 138.984.L3



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bic
dos Santos
Matrícula: 21.081.08

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 467

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO GÔNDOLA "DROP-BOTTON" - MD14 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA

DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:


MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 132.984.V6



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 468

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 62 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 140.984.L5



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bica
dos Santos
Matrícula: 21.081.08[illegible]-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 469

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO TANQUE "TATU"- TB 4

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 118.983.V2



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 470

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 37 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 141.984.L6



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bica
dos Santos
Matrícula: 21.081.08

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 471

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 38 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 146.984.L11



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 472

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 43 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 145.984.L10



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 473

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 69 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 143.984.L8



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 474

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 40 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 144.984.L9



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 475

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 55 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 147.984.L12



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 476

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: 2 RODEIROS C/ PLACAS COMEMORATIVAS- 30/09/87- 30º RFFSA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 477

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA Nº 68

LOCAL DA INSPEÇÃO: TRÁFEGO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 478

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 42

LOCAL DA INSPEÇÃO: TRÁFEGO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 265.991.L18



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 479

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 21

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 261.991.L14



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 480

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO GÔNDOLA - PB 11 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PLATAFORMA ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 14/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 130.984.V4



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 481

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 22

LOCAL DA INSPEÇÃO: ROTUNDA — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

PRESERVE: 142.984.L7



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 482

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: 2 BAÚS DE LOCOMOTIVA METÁLICO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA — DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 483

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCADA MADEIRA C/2 MORSA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA — DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
SIM	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 484

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCADA MADEIRA E FERRO C/1 MORSA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA

DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:


MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
504306	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
SIM	SIM

Observações:

REF: 504307



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 485

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CADEIRA C/ESPALDAR VASADO E TABELA RECORTADA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA — DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2X66289	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
SIM	SIM

Observações:

PRESERVE: 174.984.Mo37



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 486

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BIGORNA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA — DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
SIM	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 487

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCADA C/MORSA - FERRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA — DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
SIM	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 488

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCADA FERRO C/ MORSA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA — DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
507775	SIM	RUIM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
SIM	SIM

Observações:

REF:507776



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 489

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: AUTO DE LINHA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

REF: 131/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 490

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO TANQUE - BIT. = 0,76m VB 1

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 491

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE SEGUNDA CLASSE - C1 - PASS. DE MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 492

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO GÔNDOLA METÁLICA - DESC. LATERAL - MD12 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 493

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO GÔNDOLA METÁLICO - MD-13

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 494

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: TROLEY

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:


MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:

REF: 132/01



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 495

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO PRANCHA ABERTA COM ASSOALHO MADEIRA DE VIA PERMANENTE

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 496

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CAIXA D'ÁGUA METÁLICA (EM CIMA DO VAGÃO)

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 497

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CAIXA D'ÁGUA METÁLICA CAPACID.: 32.640 LITROS COM BASE DE ALVENARIA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	IMÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 498

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO GÔNDOLA METÁLICO - DESC. LATERAL MD1 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 499

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO GAIOLA DE MADEIRA - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 500

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO GÔNDOLA DE MADEIRA E FERRO - BIT. = 0,76m MC-85

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 501

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO PLATAFORMA METÁLICO - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 502

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO FECHADO DE MADEIRA - VB-54 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 503

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 504

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 505

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 506

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 507

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 508

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 509

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 510

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 511

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 512

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 513

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng° Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 514

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 515

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 516

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: AUDITÓRIO — DATA DA INSPEÇÃO: 11/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 517

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE PRIMEIRA CLASSE - B2

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 518

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO PRANCHA ABERTA BORDA BAIXATA-2

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 519

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO METÁLICO FECHADO - TD 15 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 520

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO FECH. BAGAGEM/ANIMAIS - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 521

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO METÁLICO FECHADO S/Nº - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

g° Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 522

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO METÁLICO SOCORRO - RB 16 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 523

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: GUINDASTE BIT. 1,00 M

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: NÃO
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 524

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: TRUCK - BIT. = 1,00m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 525

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: TRUCK - BIT. = 1,00m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	REGULAR	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 526

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: LOCO À VAPOR - Nº 41 (EM MANUTENÇÃO)

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA — DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
VIDE OBS.	SIM	REGULAR	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:

PRESERVE: 264.991.L17



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 527

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE PRIMEIRA CLASSE - B14

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 528

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: BANCADA METÁLICA COM 1 MORSA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ABRIGO LOCOMOTIVA — DATA DA INSPEÇÃO: 31/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
504669	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
Ferramental: SIM	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:

REF:50469



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 529

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO DE MADEIRA - RB 15 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:
REF:2400594



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 530

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO FECHADO ALOJ. - BIT. = 0,76m H-4

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
2400594	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 531

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO GÔNDOLA METÁLICA - DESC. LATERAL - MD 2 - BIT. = 0,76m

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO

DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 532

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: VAGÃO TANQUE - BIT. = 0,76m VC 1

LOCAL DA INSPEÇÃO: PÁTIO — DATA DA INSPEÇÃO: 13/11/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	RUIM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	NÃO
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	NÃO

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 533

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DO CHEFE DO TREM - F 9

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 534

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE SEGUNDA CLASSE - C13 - PASS. C/RESTAURANTE OU BAR

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 535

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE SEGUNDA CLASSE - C10

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008


TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 536

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE SEGUNDA C16 - BIT. = 0,76m - BAG/CORREIO DE MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO — DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS — MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: — MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	**Instalado no Local de Trabalho:**
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 537

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE PRIMEIRA CLASSE - B8

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SIM	SIM
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:
NÃO	SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

Nº. 538

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE PRIMEIRA CLASSE - B5

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS

N°. 539

UNIDADE REGIONAL: **UNIDADE REGIONAL BELO HORIZONTE**

BEM MÓVEL: CARRO DE PRIMEIRA CLASSE - B13

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO

DATA DA INSPEÇÃO: 30/10/2008

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

N° Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	SIM	BOM	MATERIAL RODANTE

Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM	Funcionamento: SIM
Ferramental: NÃO	Instalado no Local de Trabalho: SIM

Observações:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN