



INTERESSADO:


1 - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO - IPHAN - DF

PROCEDENCIA:

DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO - IPHAN - DF

ASSUNTO/DESCRIÇÃO:

Abertura de processo/Solicitamos abertura de processo administrativo relativo ao Termo de Transferência INV/RFFSA nº 044/2009, referente a bens móveis vinculados à Unidade Regional de Belo Horizonte.



TERMO DE TRANSFERÊNCIA
Nº 044/2009

BEM MÓVEL

UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE - URBEL

IPHAN

CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA
PLANILHA RESUMO
FICHAS DE INSPEÇÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariação da extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 044/2009,
DOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO,
ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS A
UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE,
DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL
S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:**

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, formaliza a transferência para o INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, dos bens móveis de
valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais
informações relativas aos referidos bens relacionados em anexo, os quais fazem
parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:**

**I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos
bens móveis históricos ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da
assinatura do presente Termo.**

**II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei
11.483/07.**

Rio de Janeiro, 28 de agosto

CACIO ANTONIO RAMOS
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA
Presidente do IPHAN

de 2009.

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

Inspecção

Ficha Data Local da Inspecção

Bem

**Número
Patr./Tombo**

**Valor
Histórico**

**Bem
Tombo**

Observação

1	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	CHAVE "AMV" - CHAVE DE MUDANÇA DE VIA	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
2	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	SINALEIRO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
3	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	TROLEY	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
4	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	MACACO DE LOCOMOTIVA	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
5	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	RODEIRO DE TROLEY (2 UNIDADES)	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
6	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	CONJUNTO DE MANÔMETRO (4 UNIDADES)	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
7	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	VÁLVULA DE FREIO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
8	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	MARRETA COM CABO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
9	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	MARRETA SEM CABO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
10	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	QUEPE DE MAQUINISTA (5 UNIDADES)	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
11	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	CAPACETE (4 UNIDADES)	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

Inspeção		Número	Valor	Bem	Observação	
Ficha	Data Local da Inspeção					
		Patr./Tombo	Histórico	Tombado		
12	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	TELEFONE DE MAGNETO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
13	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	TELÉGRAFO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
14	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	LANTERNA DE MÃO (2 UNIDADES)	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
15	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	CARIMBADOR DE BILHETES	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
16	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	BILHETES (13 UNIDADES)	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
17	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	NÍVEL	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
18	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	MANÔMETRO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
19	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	MANÔMETRO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
20	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	MANÔMETRO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
21	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	LANTERNA DE MÃO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
22	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	VÁLVULA DE LOCOMOTIVA	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

Inspeção		Número		Valor	Bem	Observação
Ficha	Data Local da Inspeção	Pat./Tombo	Histórico	Tombado		
23	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	PARTE DE APITO E LOCOMOTIVA	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
24	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	GARFO DE BRITA	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
25	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	PLACA CENTENÁRIO "EFOW" - 1881 A 1981	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
26	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	SINO DE LOCOMOTIVA	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
27	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	CONJUNTO TRILHO/PLACA DE APOIO/DORM/GRAMPO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
28	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	CHAVE DE BOCA (2 UNIDADES)	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
29	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	CHAVE JACARÉ	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
30	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	APARELHO REGULADOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG
31	24/6/2009	ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO	ALAVANCA DE UNHA (PÉ DE CABRA)	S/N	SIM	BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG

Resumo para 'Unidade Regional' = BELO HORIZONTE (31 registros)

Resumo Geral 31

FICHAS DE INSPEÇÃO



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CHAVE "AMV" - CHAVE DE MUDANÇA DE VIA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	RUM	MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos INV / RFFSA		IPHAN	
Matrícula: 21.081.088-2			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SINALEIRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:		Estado Geral:	
Bem Tombado:		RUIM	
S/N		Tipo do Bem:	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		MÓVEL	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Funcionamento:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula: 21.081.088-2 INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TROLEY			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PQ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N		RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos INV / RFFSA		IPHAN	
Matrícula: 21.081.088-2			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MACACO DE LOCOMOTIVA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N		RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferroval:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEI (2 UNIDADES)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	RUIIM	MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		IPHAN	
Matrícula: 21.081.088-2			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CONJUNTO DE MANÔMETRO (4 UNIDADES)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PQ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	RUIM	MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS



Nº. 7

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: VÁLVULA DE FREIO		LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PQ DA ESTAÇÃO		DATA DA INSPEÇÃO: 24/6/2009		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patr/Tombo:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		S/N		Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:		FUNÇIONAMENTO:		NÃO FUNCIONA		NÃO		Observações:		BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG	
												ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 IPHAN													



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 8

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MARRETA COM CABO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PC DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	REGULAR	MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MARRETA SEM CABO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PC DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: _____			
Nº Patr/Tombo: _____		Bem Tombado: _____	
Estado Geral: _____		Tipo do Bem: _____	
Valor Hist., Artístico e Cultural: _____		Funcionamento: _____	
Ferramental: _____		Instalado no Local de Trabalho: _____	
Observações: _____			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: _____			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos			
Matrícula: 21.081.088-2			
IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 10

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: QUEPE DE MAQUINISTA (5 UNIDADES)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:		Estado Geral:	
Bem Tombado:		BOM	
S/N		Tipo do Bem:	
		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos INV/RFFSA Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 11

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: CAPACETE (4 UNIDADES)		LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO		DATA DA INSPEÇÃO: 24/6/2009		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:					
Nº Patr/Tombo:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		Funcionamento:		Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM					
Ferramental:		NÃO		Instalado no Local de Trabalho:		NÃO		Observações:		BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG							
												ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:		Engº Carlos Alberto Bicalho INV./RFFSA dos Santos Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 12

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TELEFONE DE MAGNETO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Pat/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	REGULAR	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 INV. RFFSA
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 13


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TELEGRAFO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:		Estado Geral: RUM	
Bem Tombado:		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 14

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: LANTERNA DE MÃO (2 UNIDADES)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N		RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 INV/RFFSA
 Matricula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 15

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE BILHETES		LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO		DATA DA INSPEÇÃO: 24/6/2009	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	RUI	Tipo do Bem:	MÓVEL	Valor Hist., Artístico e Cultural:	SIM		
		Funcionamento:	NÃO FUNCIONA			Ferramental:	NÃO		
		Instalado no Local de Trabalho:	NÃO			Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG									
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho INVENT. SANTOS Matrícula: 21.081.088-2 _____ IPHAN									



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 16

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BILHETES (13 UNIDADES)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N		RUM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 17

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: NÍVEL			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN:			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N		RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
		Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos	
Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 18

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:		Estado Geral:	
Bem Tombado:		RUIM	
S/N		Tipo do Bem:	
SIM		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
NÃO		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 19

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	RUIM	MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
<u>Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos</u> RFFSA Matrícula: 21.081.088-2		<u>IPHAN</u>	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 20

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MANÔMETRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	RUM	MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 21

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: LANTERNA DE MÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo: S/N		Estado Geral: RUIM	
Bem Tombado:		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SIM		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 22

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: VÁLVULA DE LOCOMOTIVA		LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PC DA ESTAÇÃO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patr/Tombo:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		MAT: 21.081.088-2		MAT:	
S/N		Estado Geral:		RUIIM		MÓVEL		FUNÇIONAMENTO:		NÃO	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM		FERRAMENTAL:		NÃO		OBSERVAÇÕES:		BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG	
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 IPHAN											



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS



Nº. 23

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: PARTE DE APITO E LOCOMOTIVA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	RUI	MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 24

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: GARFO DE BRITA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PC DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N		RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
		Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos	
Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 25

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: PLACA CENTENÁRIO "EFOM" - 1881 A 1981			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	RUIIM	MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos INV/RFFSA Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS



Nº. 26

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SINO DE LOCOMOTIVA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	RUIIM	MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 27

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CONJUNTO TRILHO/PLACA DE APOIO/DORM/GRAMPO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N		RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramenta:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 _____ IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 28

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: CHAVE DE BOCA (2 UNIDADES)		LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PÇ DA ESTAÇÃO		DATA DA INSPEÇÃO: 24/6/2009		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2	
Nº Patr/Tombo:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		S/N		Valor Hist., Artístico e Cultural:		SIM	
Fornamental:		NÃO		Instalado no Local de Trabalho:		NÃO		Funcionamento:		NÃO FUNCIONA		Observações:	
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG													
													
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:													
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2										IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº 29

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CHAVE JACARÉ			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PC DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:		S/N	
Bem Tombado:		Estado Geral:	
RUIIM		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		IPHAN	
Matrícula: 21.081.088-2			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 30

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: APARELHO REGULADOR DE PRESSÃO DE ÓLEO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PQ DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:		S/N	
Bem Tombado:		Estado Geral: RUIM	
		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		IPHAN	
Matrícula: 21.081.088-2			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 31

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: ALAVANCA DE UNHA (PÉ DE CABRA)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ASSOC. DOS APOSENT. DA RFFSA - PG DA ESTAÇÃO			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patr/Tombo:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N		RUIM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SIM		NÃO FUNCIONA	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO - MG			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 IPHAN			