



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

TT nº 092/2010

FICHAS DE INSPEÇÃO

ANEXO



BENS IMÓVEIS

CONVÊNIOS E CDRU

UNIDADE REGIONAL DE SÃO LUIZ - URSAL

Anexo



OK. ①

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PIRIPIRI – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 24/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio: 042/91 RFFSA/CMTP	Validade do Convênio : ☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☐ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
Antigo Armazém Isolado de Piripiri- PI 1205470
Ocupado pela Prefeitura Municipal de Piripiri com autorização da CMTP.
Funcionando como Espaço Cultural do município.


ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



OK 2

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PIRIPIRI – PIAUI	
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	
DATA DA INSPEÇÃO: 24/09/2008	
MAT: 10.028.664 - X	
MAT: 1559476	
Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim ☒ Não
Observações: Estação Ferroviária de Piripiri - PI 1205448 Ocupado pela Prefeitura Municipal de Piripiri com autorização da CMTP. Funcionando como Espaço Cultural do município.	
	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
INV / RFFSA	IPHAN



OK.

3

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA

CONVENIENTE: GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)

LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DE AGUA BRANCA “CAMPO MAIOR–PIAUI” DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO MAT: 10.028.664 - X

TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA MAT: 1559476

Nº do Convênio:

042/91 RFFSA/CMTP

Validade do Convênio :

☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):

☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel

Estado Geral do (s) Bem (s) :

☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:

☐ Sim ☐ Não ☐ Outros

Bem (s) em exposição:

☐ Sim ☒ Não

Observações:

Casa para funcionário na Faixa de Dominio NBP 1205428.

Ocupada por terceiros

Este prédio era conjugado com a casa NBP 1205427 “DEMOLIDA”



CASA FUNCIONARIO DEMOLIDA

CASA NBP 1205428

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



OK

91

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE: GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DE AGUA BRANCA “CAMPO MAIOR–PIAUI”	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº do Convênio: 042/91 RFFSA/CMTP	Validade do Convênio : ☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☐ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
Casa Conjugada para funcionário na Faixa de Domínio NBP 1205429 e 1205430.
Ocupada por terceiros

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



OK.

8

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: **URSAL_ - SÃO LUIS - MA**

CONVENIENTE : **GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)**

LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DE AGUA BRANCA “CAMPO MAIOR–PIAUI” DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO MAT: 10.028.664 - X

TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA MAT: 1559476

Nº do Convênio:

042/91 RFFSA/CMTP

Validade do Convênio :



Em vigor



Vencido



Indeterminado

Tipo do Bem (s):



Mat. Rod.



Móvel



Imóvel

Estado Geral do (s) Bem (s) :



Bom



Regular



Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:



Sim



Não

Outros

Bem (s) em exposição:



Sim



Não

Observações:


Casa para funcionário na Faixa de Dominio NBP 1205431.
Ocupada por terceiros



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



6

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA			
CONVENIENTE: GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO BOA VISTA – BOM PRINCÍPIO – PIAUI		DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008	
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO		MAT: 10.028.664 - X	
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA		MAT: 1559476	

Nº do Convênio:	Validade do Convênio :			
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado	
Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :			
	☐ Mat. Rod.	☐ Móvel	☒ Imóvel	
Bem (s) em conformidade com o anexo:	Regular			
	☐ Bom	☒ Regular	☐ Ruim	
Bem (s) em exposição:	Bem (s) em exposição:			
	☒ Sim	☐ Não	☐ Outros	
Observações: Casa conjugada para Trabalhador NBP 1205442 e 1205606 Ocupada por terceiros. NBP 1205042 Servia como Estação Ferroviária de Boa Vista				
				
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:				
INV / RFFSA		IPHAN		



7

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: **URSAL_ - SÃO LUIS - MA**

CONVENIENTE : **GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)**

LOCAL DA INSPEÇÃO: **POVOADO BOA VISTA – BOM PRINCÍPIO – PIAUI** DATA DA INSPEÇÃO: **23/09/2008**

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: **JULIO CESAR LIMA CARVALHO** MAT: **10.028.664 - X**

TÉCNICOS DO IPHAN: **MURILO CUNHA FERREIRA** MAT: **1559476**

Nº do Convênio:	042/91 RFFSA/CMTP			Validade do Convênio :		
				☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s):				Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod.	☐ Móvel	☒ Imóvel		☐ Bom	☒ Regular	☐ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo:				Bem (s) em exposição:		
☒ Sim	☐ Não	☐ Outros		☐ Sim	☒ Não	

Observações:


Casa conjugada para Trabalhador NBP 1205605 e 1205604
Ocupada por terceiros.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



8

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: **URSAL_- SÃO LUIS - MA**

CONVENIENTE : **GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)**

LOCAL DA INSPEÇÃO: **POVOADO MARRUÁS – BOM PRINCIPIO – PIAUI**

DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: **JULIO CESAR LIMA CARVALHO**

MAT: 10.028.664 - X

TÉCNICOS DO IPHAN: **MURILO CUNHA FERREIRA**

MAT: 1559476

Nº do Convênio:

042/91 RFFSA/CMTP

Validade do Convênio :

☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):

☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel
☒ Bem (s) em conformidade com o anexo: ☐ Sim ☐ Não ☐ Outros

Estado Geral do (s) Bem (s) :

☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim

Bem (s) em exposição:

☐ Sim ☒ Não

Observações:

Casa conjugada para Trabalhador NBP 1205603 e 1205602
Ocupada por terceiros que realizou modificações tirando um pouco a originalidade do imóvel.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



9

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO MARRUÁS – BOM PRINCIPIO – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 25/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº do Convênio:	Validade do Convênio :			
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado	


Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :			
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☒ Regular	☐ Ruim	

Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:			
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não		

Observações:
Casa conjugada para Trabalhador NBP 1205590 e 1205591
Ocupada por terceiros.

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN
----------------------	----------------



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: **URSAL_ - SÃO LUIS - MA**

CONVENIENTE : **GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)**

LOCAL DA INSPEÇÃO: **POVOADO MARRUÁS – BOM PRINCIPIO – PIAUI** DATA DA INSPEÇÃO: **25/09/2008**

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: **JULIO CESAR LIMA CARVALHO**

MAT: 10.028.664 - X

TÉCNICOS DO IPHAN: **MURILO CUNHA FERREIRA**

MAT: 1559476

Nº. do Convênio:

042/91 RFFSA/CMTP

Validade do Convênio :



Em vigor



Vencido



Indeterminado

Tipo do Bem (s):



Mat. Rod.



Móvel



Imóvel

Estado Geral do (s) Bem (s) :



Bom



Regular



Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:



Sim



Não



Outros

Bem (s) em exposição:



Sim



Não

Observações:

Casa conjugada para Trabalhador NBP 1205592 e 1205593
Ocupada por terceiros.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



11

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO MARRUÁS – BOM PRINCIPIO – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 25/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476


Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Casa conjugada para Trabalhador NBP 1205594 e 1205595
Ocupada por terceiros.

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



12

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_- SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO MARRUÁS - BOM PRINCIPIO – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 25/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476


Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Estação Ferroviária de Marruás – Bom Principio-PI NBP 1205440.
Desocupada.

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



OK

19


FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_- SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: CAPITÃO DE CAMPO – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio: 042/91 RFFSA/CMTP	Validade do Convênio : ☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☐ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
Casa para Trabalhador NBP 1205402.
Desocupada

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: CAPITÃO DE CAMPO – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☐ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Casa Conjugada para Trabalhador NBP 1205403 e 1205404.
Ocupada por terceiros.

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



OK

16

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_- SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: CAPITÃO DE CAMPO – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado


Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☐ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Casa para Trabalhador NBP 1205473. “Antiga casa do Agente de Estação”
Desocupada



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



JK. 16

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS


UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: CAPITÃO DE CAMPO – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio: 042/91 RFFSA/CMTP	Validade do Convênio : ☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
Casa para Trabalhador NBP 1205474.
Desocupada
Existe no quintal uma casa para Motor Bomba e Caixa Dagua.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



92. 17

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: CAPITÃO DE CAMPO – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Casa Conjugada para Trabalhador NBP 1205628 e 1205629.
Ocupada por terceiros.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



OK

18

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ -SÃO LUIS - MA

CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CAPITÃO DE CAMPO – PIAUI

DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO

MAT: 10.028.664 - X

TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA

MAT: 1559476

Nº. do Convênio:

042/91 RFFSA/CMTP

Validade do Convênio :



☐ Vencido

☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):



Mat. Rod.



Móvel



Imóvel

Estado Geral do (s) Bem (s) :



Bom



Regular



Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:



Sim



Não



Outros

Bem (s) em exposição:

☐ Sim



Não

Observações:

Estação Ferroviária de Capitão de Campo -PI 1205449
Ocupado por terceiros.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



OK

19

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: COCAL – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :	
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido ☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :	
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim	

Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim ☒ Não

Observações:
Casa conjugada para Trabalhador NBP 1205387 e 1205386
Ocupada por terceiros.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



OK. 20

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA

CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)

LOCAL DA INSPEÇÃO: COCAL – PIAUI

DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO

MAT: 10.028.664 - X

TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA

MAT: 1559476

Nº. do Convênio:

042/91 RFFSA/CMTP

Validade do Convênio :

☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):

☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel

Estado Geral do (s) Bem (s) :

☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:

☒ Sim ☐ Não ☐ Outros

Bem (s) em exposição:

☐ Sim ☒ Não

Observações:


Casa conjugada para Trabalhador NBP 1205389 e 1205388
Ocupada por terceiros.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



JK. 21

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: COCAL – PIAUI	
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	
DATA DA INSPEÇÃO: 24/09/2008	
MAT: 10.028.664 - X	
MAT: 1559476	
Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim ☒ Não
Observações: Estação Ferroviária de Cocal - PI 1205444 Ocupada pela Secretaria de Cultura do Município de Cocal, autorizada pela CMTP	
	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



OK. JZ

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DO DESERTO - PIRACURUCA – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:


Casa para Trabalhador NBP 1205464.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



OK. 29


FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DESERTO - PIRACURUCA – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 24/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Estação Ferroviária do Deserto - PI 1205445

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



OK


FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DE MIRADOURO “ ALTOS – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio: 042/91 RFFSA/CMTP	Validade do Convênio : ☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
Casa para funcionário na Faixa de Domínio NBP 1205431.
Ocupada por terceiros

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DE MIRADOURO “ALTOS – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Casa Conjugada para funcionário na Faixa de Domínio NBP 1205432 e 1205433.
Ocupada por terceiros



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



OK 26

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DE MIRADOURO “ ALTOS – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Casa Conjugada para funcionário na Faixa de Domínio NBP 1205434 e 1205435.
Ocupada por terceiros



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



OK 27

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_- SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DE MIRADOURO “ ALTOS – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio: 042/91 RFFSA/CMTP	Validade do Convênio : ☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
Estação Ferroviária de Miradouro s/nº NBP .
Desocupada



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN
------------------------------	----------------------	----------------



28

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA		
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)		
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DE SAMBAIBACAMPO MAIOR – PIAUI		DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO		MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA		MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:


Casa para Trabalhador NBP 1205410.
Ocupada por terceiros.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DE SAMBAIBA CAMPO MAIOR – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio: 042/91 RFFSA/CMTP	Validade do Convênio : ☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
Casa Conjugada para Trabalhador NBP 1205411 e 1205412.
Ocupada por terceiros.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN
----------------------	----------------



30

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_- SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DE SAMBAIBA CAMPO MAIOR – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476
Nº. do Convênio: 042/91 RFFSA/CMTP	Validade do Convênio : ☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não
Observações: Casa Conjugada para Trabalhador NBP 1205413 e 1205414. Ocupada por terceiros.	
	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_- SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO DE SAMBAIBA CAMPO MAIOR – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio: 042/91 RFFSA/CMTP	Validade do Convênio : ☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
Estação Ferroviária de Sambaiba “Campo Maior” NBP 1205450.
Desocupada.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN
------------------------------	----------------------	----------------



OK 32

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: BRASILEIRA – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 24/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476


Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Estação Ferroviária de Brasileira - PI 1205447

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



77

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: BOM PRINCIPIO – PIAUI	
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	
DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008	
MAT: 10.028.664 - X	
MAT: 1559476	

Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado


Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☒ Regular	☐ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Estação Ferroviária de Bom Principio NBP 120544 I.
Ecupado pela Prefeitura Municipal de Bom Principio.

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN
----------------------	----------------



24

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_- SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: CAMPO MAIOR – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476


Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:	
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não

Observações:
Estação Ferroviária de Campo Maior NBP 1205451.
Ocupada irregularmente e com Processo Judiciário de Reintegração de Posse.

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



26

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_- SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POVOADO FRECHEIRAS - COCAL – PIAUI	
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	
DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008	
MAT: 10.028.664 - X	
MAT: 1559476	


Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Estação Ferroviária de Frecheiras “Cocalr” NBP 1205443.
Em Ruínas.


ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



76

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA			
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PARNAIBA – PIAUI		DATA DA INSPEÇÃO: 25/09/2008	
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO		MAT: 10.028.664 - X	
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA		MAT: 1559476	
Nº. do Convênio:	042/91 RFFSA/CMTP	Validade do Convênio : ☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado	
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não		
Observações: Estação Ferroviária de Parnaíba - PI NBP 1205439. Cedida a Prefeitura Municipal de Parnaíba pela CMTP. Funciona o Museu Ferroviário Municipal com peças conveniadas da Extinta RFFSA ao Município de Parnaíba.			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
_____ INV / RFFSA		_____ IPHAN	



OK. 77

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOV. PIAUI – COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE PUBLICO (CMTP)	
LOCAL DA INSPEÇÃO: PIRACURUCA – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 24/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
042/91 RFFSA/CMTP	☒ Em vigor	☐ Vencido	☐ Indeterminado
Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☐ Bom	☐ Regular	☒ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☒ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
Estação Ferroviária de Piracurica - PI 1205446
Este imóvel esta sendo restaurado pelo IPHAN-PI.

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
INV / RFFSA	IPHAN

CDRU N.º 24/2006



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: **URSAL_ - SÃO LUIS - MA**

CONVENIENTE : **PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO**

LOCAL DA INSPEÇÃO: **ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE ROSARIO - MARANHÃO**

DATA DA INSPEÇÃO: 19/08/2008

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: **JULIO CESAR LIMA CARVALHO**

MAT: 10.028.664 - X

TÉCNICOS DO IPHAN: **STELLA REGINA SOARES DE BRITO**

MAT: 02222992

Nº. do Convênio:

Validade do Convênio :

CONCESSÃO DIREITO REAL DE USO Nº 24/2006

☒ Em vigor

☐ Vencido

☐ Indeterminado

Tipo do Bem (s):

Estado Geral do (s) Bem (s) :

☐ Mat. Rod.

☐ Móvel

☒ Imóvel

☐ Bom

☐ Regular

☒ Ruim

Bem (s) em conformidade com o anexo:

Bem (s) em exposição:

☐ Sim

☐ Não

☐ Outros


☐ Sim

☒ Não

Observações:

Concedido à Prefeitura Municipal de Rosário – MA

O prédio da Estação Ferroviária de Rosário encontra-se em péssimo estado de conservação e a Prefeitura Municipal de Rosário que conforme cláusulas contratuais reformaria o imóvel para instalação de um Centro de Turismo, ainda não executou nenhum serviço de reforma.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

S/N.º DE CONVÊNIO



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : PODER JUDICIARIO DO PIAUI / FORUM	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ANTIGA ESTAÇÃO DE DEMERVAL LOBÃO – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	S/Nº DE CONVENIO	Validade do Convênio : ☐ Em vigor ☐ Vencido ☒ Indeterminado	
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim		
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☐ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não		

Observações:
Concedido ao Poder Judiciário do Piauí para funcionamento do Fórum do da cidade de Demerval Lobão – PI na década de 1970. Este prédio sofreu bastante mudança da sua arquitetura original. Hoje esta funcionando como Deposito da Prefeitura Municipal.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : PODER JUDICIARIO DO PIAUI / FORUM	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ANTIGA CASA DO AGENTE DE DEMERVAL LOBÃO – PIAUI	DATA DA INSPEÇÃO: 23/09/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: MURILO CUNHA FERREIRA	MAT: 1559476

Nº. do Convênio:	S/Nº DE CONVENIO	Validade do Convênio : ☐ Em vigor ☐ Vencido ☒ Indeterminado
Tipo do Bem (s): ☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) : ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim	
Bem (s) em conformidade com o anexo: ☐ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição: ☐ Sim ☒ Não	

Observações:


Concedido ao Poder Judiciário do Piauí para funcionamento do Fórum do da cidade de Demerval Lobão – PI na década de 1970. Este prédio sofreu algumas mudanças da sua arquitetura original. Hoje esta funcionando como Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA	
CONVENIENTE : GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	
LOCAL DA INSPEÇÃO: ANTIGO COLEGIO FERROVIARIO DE CAXIAS - MARANHÃO	DATA DA INSPEÇÃO: 19/08/2008
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO	MAT: 10.028.664 - X
TÉCNICOS DO IPHAN: STELLA REGINA SOARES DE BRITO	MAT: 02222992


Nº. do Convênio:	Validade do Convênio :		
S/Nº DE CONVENIO	☐ Em vigor	☐ Vencido	☒ Indeterminado
Tipo do Bem (s):	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	☒ Bom	☐ Regular	☐ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo:	Bem (s) em exposição:		
☐ Sim ☐ Não ☐ Outros	☐ Sim	☒ Não	

Observações:
NBP 1205328
Concedido ao Governo do Estado do Maranhão na década de 1970.
Este prédio já sofreu mudanças da sua arquitetura original mas, ainda preserva boa parte da sua originalidade.
O prédio do Colégio Ferroviário encontra-se em bom estado de conservação e hoje funciona a Escola Jaime Tavares.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

_____ INV / RFFSA	_____ IPHAN
----------------------	----------------



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS HISTÓRICOS CONVENIADOS

UNIDADE REGIONAL: URSAL_ - SÃO LUIS - MA			
CONVENIENTE : GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: ANTIGO COLEGIO FERROVIARIO DE ROSARIO - MARANHÃO		DATA DA INSPEÇÃO: 19/08/2008	
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: JULIO CESAR LIMA CARVALHO		MAT: 10.028.664 - X	
TÉCNICOS DO IPHAN: STELLA REGINA SOARES DE BRITO		MAT: 0222992	

Nº. do Convênio:	S/Nº DE CONVENIO	Validade do Convênio :		
		☐ Em vigor	☐ Vencido	☒ Indeterminado
Tipo do Bem (s):	☐ Mat. Rod. ☐ Móvel ☒ Imóvel	Estado Geral do (s) Bem (s) :		
		☒ Bom	☐ Regular	☐ Ruim
Bem (s) em conformidade com o anexo:	☐ Sim ☐ Não ☐ Outros	Bem (s) em exposição:		
		☐ Sim	☐ Não	

Observações:

Concedido ao Governo do Estado do Maranhão na década de 1970
Este prédio já sofreu mudanças da sua arquitetura original
O prédio do Colégio Ferroviário encontra-se em bom estado de conservação e hoje funciona a Escola Benedito Leite.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN