

IPHAN

UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE - URBEL


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS - MG

BENS MÓVEIS

Nº 233/2012

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

34/tem



Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES



CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA
PLANILHA RESUMO
FICHAS DE INSPEÇÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 233/2012, DOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea “a” do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens relacionadas em anexo, as quais fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis históricos ora transferidos, discriminados em anexo, a partir da data da assinatura do presente Termo.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de

de 2012.

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CRUZ
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO




PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS

FICHA	DATA DA INSP.	UR	LOCAL	BEM	Nº PAT. / TOMBO	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
1	27/05/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LÂMPIÃO A GÁS DE QUEROSENE	S/NBP	SIM	S/INF.	
2	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LÂMPIÃO A GÁS DE QUEROSENE	S/NBP	SIM	S/INF.	
3	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LÂMPIÃO A GÁS DE QUEROSENE	S/NBP	SIM	S/INF.	
4	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LÂMPIÃO	S/NBP	SIM	S/INF.	
5	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	SIRENE MANUAL	S/NBP	SIM	S/INF.	
6	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LANTERNA DA FRENTE DA LOCOMOTIVA (2 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
7	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	GRAMINHOS (2 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
8	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LUMINÁRIA DE VAGÃO DE PASSAGEIROS	S/NBP	SIM	S/INF.	
9	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	MÁQUINA DE ESCREVER ANTIGA	S/NBP	SIM	S/INF.	
10	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	MÁQUINA DE ESCREVER ANTIGA	S/NBP	SIM	S/INF.	
11	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LANTERNA DE SINAL	S/NBP	SIM	S/INF.	
12	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LANTERNA DE SINAL	S/NBP	SIM	S/INF.	
13	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LANTERNA DE CAUDA DE TREM	S/NBP	SIM	S/INF.	
14	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LANTERNA DE CAUDA DE TREM	S/NBP	SIM	S/INF.	
15	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LANTERNA DE CAUDA DE TREM	S/NBP	SIM	S/INF.	
16	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LANTERNA DE CAUDA DE TREM	S/NBP	SIM	S/INF.	
17	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LANTERNA SINALIZADORA	S/NBP	SIM	S/INF.	
18	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	ALMOTOLIA DE ÓLEO	S/NBP	SIM	S/INF.	
19	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	ALMOTOLIA DE ÓLEO	S/NBP	SIM	S/INF.	
20	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	GASÔMETRO DE ÓLEO	S/NBP	SIM	S/INF.	



PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS

FICHA	DATA DA INSP.	UR	LOCAL	BEM	Nº PAT./ TOMBO	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
21	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	GASÔMETRO DE ÓLEO	S/NBP	SIM	S/INF.	
22	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	GASÔMETRO DE ÓLEO	S/NBP	SIM	S/INF.	
23	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	MAÇARICO	S/NBP	SIM	S/INF.	
24	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	MANIPULADOR TELEGRÁFICO	S/NBP	SIM	S/INF.	
25	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	BATERIA USADA EM APARELHO TELEGRÁFICO	S/NBP	SIM	S/INF.	
26	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LÂMPADA	S/NBP	SIM	S/INF.	
27	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	RELÓGIO DE PAREDE	S/NBP	SIM	S/INF.	
28	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	ISOLADOR DE LINHA TELEGRÁFICA	S/NBP	SIM	S/INF.	
29	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	CHAVE DE BOCA (5 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
30	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	CHAVES DIVERSAS (5 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
31	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	CHAVES DE FERREIRO (3 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
32	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	FERROS DE SOLDA (3 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
33	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	VALVULA DE VAÇÃO	S/NBP	SIM	S/INF.	
34	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	MANGOTE	S/NBP	SIM	S/INF.	
35	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	PREGOS DE LINHA CABEÇA DE CACHORRO	S/NBP	SIM	S/INF.	
36	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	PARAFUSOS DE DORMENTES (2 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
37	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	COMPASSO (4 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
38	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	DESANDADOR	S/NBP	SIM	S/INF.	
39	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	PEDAÇO DE TRILHO (2 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
40	30/06/2010	URBEL	MUNICIPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	ARCO DE PUA	S/NBP	SIM	S/INF.	



PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS

FICHA	DATA DA INSP.	UR	LOCAL	BEM	Nº PAT./ TOMBO	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO	OBS
41	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	CHAVE DE BOCA GRANDE (3 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
42	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	CHAVE DE TRADO (2 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
43	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	TENAZ	S/NBP	SIM	S/INF.	
44	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	TENAZ	S/NBP	SIM	S/INF.	
45	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	COSSINETE	S/NBP	SIM	S/INF.	
46	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	PICARETA	S/NBP	SIM	S/INF.	
47	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	MACHADO	S/NBP	SIM	S/INF.	
48	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	BONÉ DE AGENTE DE ESTAÇÃO (3 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
49	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	CAPACETE DE CONSERVADOR DE VIA PERMANENTE	S/NBP	SIM	S/INF.	
50	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	TELEFONE DE TESTE PARA RETIRADA DE DEFEITO DE LINHA	S/NBP	SIM	S/INF.	
51	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	TELHA FRANCESA (MARSEILLE)	S/NBP	SIM	S/INF.	
52	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	SERRA TRAÇADOR	S/NBP	SIM	S/INF.	
53	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	SERRA TRAÇADOR (2 UNIDADES)	S/NBP	SIM	S/INF.	
54	30/06/2010	URBEL	MUNICÍPIO DE SOLEDADE DE MINAS - MG	LANTERNA DE SINAL	S/NBP	SIM	S/INF.	

FICHAS DE INSPEÇÃO



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 01

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: LÂMPIÃO A GÁS DE QUEROSENE

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010

MAT: 21.081.088-2

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tomboado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: ☐ Móvel ☐ Fixo		Valor Hist / Artst. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADOS

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 02

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: LÂMPIÃO A QUEROSENE

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS
Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
MAT: 21.081.088-2
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo	☐ Bem Tombado	☐ S/N
Tipo do Bem:		
☐ Móvel		
Valor Hist / Artst E Cult:	☐ Sim	☐ Não
Funcionamento:	☐ Total	☐ Parcial
Estado Geral (aparência):	☐ Bom	☐ Regular
	☐ Ruim	
Instalado no local de trabalho:	☐ Sim	☐ Não

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADOS
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 03

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: LÂMPIÃO A QUEROSENE

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado:	☐ Sim	☐ Não
S/N	Bem Tombado:	☐ Sim	☐ Não
Valor Hist / Artist E Cult.:		☐ Sim	☐ Não
Tipo do Bem:		☐ Sim	☐ Não
MOVEL		☐ Sim	☐ Não
Funcionamento:		☐ Total	☐ Parcial
Estado Geral (aparência):		☐ Bom	☐ Regular
Estado Geral (aparência):		☐ Ruim	☐ Ruim
Instalado no local de trabalho:		☐ Sim	☐ Não

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADOS
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos

Matricula: 21.081.088-2

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 04

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: LÂMPIÃO

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010


MAT: 21.081.088-2

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ S/N ☐		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: ☐ Móvel ☐ Imóvel		Valor Hist / Artist. B. Cult.: ☐ Sim ☒ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona		Bem em poder da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de Soledade de Minas	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN

Nº 05

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: SIRENE MANUAL

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não	Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo de Bem: MOVEL	Valor Hist / Artist. B Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 06

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 02(DUAS) LANTERNA DA FRENTE DA LOCOMOTIVA

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo	S/N	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não	Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem:	MOVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.:	☒ Sim ☐ Não	Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	Instalado no local de trabalho:
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não					

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADOS
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
INV / RFFSA
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 07

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 02(DOIS) GRAMINHOS

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS
Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Pat./Tombo	☐ Bem Tombado	☐ Sim	☐ Não	☐ Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom	☒ Regular	☐ Ruim
S/N	☐ Bem Tombado	☐ Sim	☐ Não	☐ Sem Info.	Funcionamento:	☐ Total	☐ Parcial	☒ Não funciona
Tipo do Bem:	MOVEL	Valor Hist / Artist. B Cult.:	☒ Sim	☐ Não	Instalado no local de trabalho:	☐ Sim	☒ Não	
Ferramental:	☐ Sim	☒ Não						

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
INV / RFFSA
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 08

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: LUMINÁRIA DE VAGÃO DE PASSAGEIRO

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010

MAT: 21.081.088-2


MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

Nº. Patr./Tombo Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: MOVEL		Valor Hist / Artist E Cult.: ☐ Sim ☒ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona			

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
 BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 09

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER ANTIGA

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010

MAT: 21.081.088-2


MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

Nº. Pat./Tombo ☐ S/N		Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não		Sem Info. ☐	
Tipo de Bem: ☐ Móvel		Valor Hist / Artst. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não			

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 10

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE


BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER ANTIGA

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: ☐ MOVEL		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Valor Hist / Artst. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Observações: NÃO CONVENIADO		Bem em poder da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de Soledade de Minas.	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 11

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: LANTERNA DE SINAL

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS
Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
MAT: 21.081.088-2
TÉCNICOS DO IPHAN:
MAT:

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: MOVEL		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Valor Hist / Artist. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não			

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 12

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: LANTERNA DE SINAL

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Pat./Tombo	Bem Tombado:	☐ Sim	☒ Não
S/N	Bem Tombado:	☐ Sim	☒ Não
Valor Hist / Artíst. E Cult.:		☒ Sim	☐ Não
Tipo do Bem:		☒ Móvel	
Funcionamento:		☐ Total	☐ Parcial
Estado Geral (aparência):		☒ Bom	☐ Ruim
Instalado no local de trabalho:		☐ Sim	☒ Não

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 13

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: LANTERNA DE CAUDA DE TREM

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICOS DO IPHAN:

DATA da Inspeção: 27/05/2010
 MAT: 21.081.088-2
 MAT:

Nº. Patr./Tombo: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.		Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	
Tipo de Bem: MOVEL		Valor Hist / Artist. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não ☒ Não	
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não ☒ Não		Ferramental: ☐ Sim ☐ Não ☒ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
 BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 14

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: LANTERNA DE CAUDA DE TREM

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT: 21.081.088-2
MAT:

Data da Inspeção: 27/05/2010

Nº. Pat./Tombo		S/N	
Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não		☐ Sim ☒ Sem Info.	
Tipo do Bem: MOVEL		Valor Hist / Artst. E Cult.: ☐ Sim ☒ Não	
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		Ferromental: ☐ Sim ☒ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 15

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: LANTERNA DE CAUDA DE TREM

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Pat./Tombo ☐ S/N		Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: ☐ Móvel		Valor Hist / Artst. E Cult.: ☐ Sim ☒ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2
INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 16

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: LANTERNA SINALIZADORA

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS


MAT:

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: MOVEL ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Valor Hist / Artist. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO			

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº 17

CIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MUTULA DE ÓLEO

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS
Data da Inspeção: 27/05/2010

Engenheiros: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
MAT: 21.081.088-2
TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

T. Patr./Tombo		S/N		Tipo do Bem:		Observações: NÃO CONVENIADO	
Bem Tombado:		Valor Hist./Artist. E Cult.:		Funcionamento:		Instalado no local de trabalho:	
☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Total	☐ Parcial	☐ Sim	☐ Não
Estado Geral (aparência):		Sem Info.		Não funciona			
☐ Bom	☐ Regular	☐ Ruim					



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
MAT: 21.081.088-2
INV/RFFSA

IPHAN

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 18

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: MUTULA DE ÓLEO

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010


MAT: 21.081.088-2
 MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

Nº. Pat./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: ☐ Móvel ☐ Imóvel		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Valor Hist. / Art. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não			

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
 BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 19

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MUTULA DE ÓLEO


Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não	☐ Sem Info.
S/N	☐ Sim ☒ Não	☐ Bom ☒ Ruim	Estado Geral (aparência):
Tipo de Bem:	Valor Hist / Artíst. E Cult.:	☐ Sim ☒ Não	Funcionamento:
MOVEL	☐ Sim ☒ Não	☐ Total ☒ Parcial	☐ Não funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho:	☐ Sim ☒ Não

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 20

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: GASÔMETRO DE ÓLEO

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS
Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
MAT: 21.081.088-2
TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: ☐ MOVEL ☐ Valor Hist / Artist. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 21

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: GASÔMETRO DE ÓLEO

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Pat./Tombo	S/N	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não	Sem Info.
Tipo do Bem:		Valor Hist / Artist. E Cult.:	☒ Sim ☐ Não	
MÓVEL		Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	
Ferramental:		Instalado no local de trabalho:	☐ Sim ☒ Não	
Estado Geral (aparência):		Bom	☐ Regular ☒ Ruim	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2
INV/RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 22

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: GASÔMETRO DE ÓLEO
 Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010
 TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICOS DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2

Nº. Pat./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ S/N ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: ☒ Móvel ☐ Imóvel Valor Hist / Artist. E Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
 BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 23

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: MAÇARICO

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010

MAT: 21.081.088-2


MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

Nº. Pat./Tombo Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: Móvel ☒ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	
Valor Hist / Artst. E Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO			

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
 Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 24

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: MANIPULADOR TELEGRÁFICO


Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado:	☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem:	MOVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.:	Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho:	☐ Sim ☒ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 25

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: MODELO DE BATERIA USADO NA ALIMENTAÇÃO DOS APARELHOS TELEGRÁFICOS
ONDE NÃO EXISTIA ENERGIA ELÉTRICA


Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado:	☐ Sim	☐ Não	☐ Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom	☐ Regular	☐ Ruim
S/N	☐ Sim	☐ Não	☐ Sem Info.					
Tipo do Bem:	MOVEL	Valor Hist / Artíst. E Cult.:	☐ Sim	☐ Não	Funcionamento:	☐ Total	☐ Parcial	☐ Não funciona
Ferramental:	☐ Sim	☐ Não	Instalado no local de trabalho:					
	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não					

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 26

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: LÂMPIÃO

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT: 21.081.088-2
 MAT:

Nº. Patr./Tombo Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: ☐ Móvel ☐ Imóvel		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Valor Hist / Artist. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 27

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: RELÓGIO DE PAREDE


Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ Bem Info. ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: ☐ Móvel ☐ Imóvel		Valor Hist / Artst E Cult.: ☐ Sim ☒ Não	
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
Eng. Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 28

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: ISOLADOR DE LINHA TELEGRÁFICA

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ S/N		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: MOVEL		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	
Valor Hist / Artst. E Cult.: ☒ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não			

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 29


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: 5 CHAVES DE BOCA

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS
Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
MAT: 21.081.088-2
TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Tombo	S/N	Bem Tombado:	☐ Sim ☐ Não	Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem:		Valor Hist / Artst. E Cult.:	☒ Sim ☐ Não	Funcionamento:		
MOVEL				☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona		
Ferramental:			☒ Sim ☐ Não	Instalado no local de trabalho:		
				☐ Sim ☒ Não		

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 30

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 04(QUATRO) CHAVES DIVERSAS


Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo	S/N	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não	Sem Info.
Tipo do Bem:		Valor Hist / Artst. E Cult.:	☒ Sim ☐ Não	
MOVEL		Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	
Ferramental:		Instalado no local de trabalho:	☒ Sim ☐ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 31

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 03 (TRÊS) CHAVES DE FERREIRO


Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo	S/N	Bem Tombado:	☒ Sim ☐ Não	Sem Info.
Tipo de Bem:		MOVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.:	☒ Sim ☐ Não
Fornamental:		☒ Sim ☐ Não	Instalado no local de trabalho:	☐ Sim ☒ Não
Funcionamento:		☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	Estado Geral (aparência):	☐ Bom ☒ Regular ☐ Ruim

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-
INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 32

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 03 (TRÊS) FERROS DE SOLDA

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado:	☐ Sim	☐ Não	☒ Sem Info.
S/N		☐ Sim	☐ Não	☒ Bom
Tipo do Bem:	Valor Hist / Artist. E Cult.:	☒ Sim	☐ Não	
MÓVEL	Funcionamento:	☐ Total	☐ Parcial	☒ Não funciona
Ferramental:	Instalado no local de trabalho:	☒ Sim	☐ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
 Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matr. nº: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 33

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: VALVULA DE VAGÃO


Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo	S/N	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não	Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Tipo do Bem:	MOVEL	Valor Hist./Artst. E Cult.:	☒ Sim ☐ Não	Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	Instalado no local de trabalho:
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	☐ Sim ☒ Não				

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho

dos Santos

Mat: 21.081.088-

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 34

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: MANGOTE

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: .. MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não	Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
Tipo de Bem:	Valor Hist./Artist. E Cult.: ☐ Sim ☒ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não
MOVEL	Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matriculad: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 35

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 03 (TRÊS) PREGOS DE LINHA CABEÇA DE CACHORRO


Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não	Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
S/N	☐ Sim ☒ Não	Valor Hist / Artst. E Cult.:	☐ Sim ☒ Não	Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Tipo de Bem:		MOVEL			
Ferromental:		☐ Sim ☒ Não			
Instalado no local de trabalho:		☐ Sim ☒ Não			

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho
INV / RFFSA
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 36

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 02(DOIS) PARAFUSOS DE DORMENTE

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tomboado: ☐ Bem ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: ☐ Móvel ☐ Fixo		Valor Hist / Artst. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
INV/RFFSA
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 37

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 04(QUATRO) COMPASSOS

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não	Sem Info.
S/N	☐ Sim ☒ Não		
Tipo do Bem:		MOVEL	
Valor Hist. / Artist. E Cult.:		☒ Sim ☐ Não	
Funcionamento:		☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	
Estado Geral (aparência):		☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim	
Instalado no local de trabalho:		☐ Sim ☒ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 38

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: DESANDADOR

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº. Pat./Tombo: ☐ Bem Tombado: ☐ S/N: ☐		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo de Bem: ☐ Móvel ☐ Imóvel		Valor Hist./Artist./E. Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
 Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 39

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 03 (TRÊS) PEDAÇOS DE TRILHO


Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não	Sem Info.
S/N		☐ Sim ☒ Não	
Tipo do Bem:		Valor Hist / Artst. E Cult.:	
MÓVEL		☒ Sim ☐ Não	
Funcionamento:		Instalado no local de trabalho:	
☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona		☐ Sim ☒ Não	
Estado Geral (aparência):			
☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim			

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 40

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: ARCO DE PUA

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS


Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ Bem Info. ☐ Valor Hist / Artist E Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Tipo do Bem: ☐ Móvel ☐ Imóvel	
Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não		Observações: NÃO CONVÊNADO	

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 41

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 03 (TRÊS) CHAVES DE BOCA GRANDE

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010


MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Pat./Tombo	Bem Tombado:	☒ Sim	☐ Não	Sem Info.
S/N		☐ Sim	☐ Não	
Tipo do Bem:	Valor Hist / Artst. E Cult.:	☒ Sim	☐ Não	
MOVEL				
Ferramental:	Instalado no local de trabalho:	☒ Sim	☐ Não	
		☐ Sim	☒ Não	
Funcionamento:	Estado Geral (aparência):	☐ Total	☐ Bom	☒ Ruim
		☐ Parcial	☐ Regular	
		☒ Não funciona		

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricul: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 42

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 02(DUAS) CHAVES DE TRADO

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS


MAT: 21.081.088-2

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ Sem Info.		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: ☐ Móvel ☐ Imóvel		Valor Hist / Artíst. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não	
Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 43

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: TENAZ

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado:	S/N	Tipo de Bem:		Fornamental:	
☐ Sim ☐ Não	☐ Sem Info. ☐ Não ☐ Sim	☐ Sim ☐ Não	Valor Hist / Artist. E Cult.:	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não
Estado Geral (aparência):		Funcionamento:		Instalado no local de trabalho:		
☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim		☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona		☐ Sim ☐ Não		

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

INV/RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 44

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: TENAZ

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Tombo	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não	Sem Info.
S/N	☐ Sim ☒ Não	Valor Hist / Artist. E Cult.:	☒ Sim ☐ Não
Tipo do Bem:	MOVEL	Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Ferramental:	☒ Sim ☐ Não	Instalado no local de trabalho:	☐ Sim ☒ Não

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 45

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: COSSINETE

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☐ Sim ☒ Não	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
S/N	☐ Sim ☒ Sem Info.	
Tipo do Bem:	Valor Hist / Artist. E Cult.: ☐ Sim ☒ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
MOVEL		
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

OBSERVAÇÕES NÃO CONVENIADO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 46

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: PICARETA

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim
S/N	☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	
Tipo do Bem: MOVEL	Valor Hist / Artist. E Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Ferramental:	☒ Sim ☐ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVÊNIDO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

INV / RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 47

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: MACHADO

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tombado: ☐ S/N		Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
Tipo do Bem: ☐ Móvel ☐ Fixo Valor Hist / Artst. E Cult.: ☐ Sim ☐ Não		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona	
Ferramental: ☐ Sim ☐ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☐ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 48

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 03 (TRÊS) BONÊ DE AGENTE DE ESTAÇÃO


Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Tombo	Bem Tombado:	S/N	Estado Geral (aparência):	
☐ Sim ☒ Não	☐ Sem Info.	☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim		
Tipo do Bem:		Valor Hist / Artist. E Cult.:	Funcionamento:	
MOVEL		☒ Sim ☐ Não	☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	
Ferramental:		Instalado no local de trabalho:		
☐ Sim ☒ Não		☐ Sim ☒ Não		

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA


Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 49

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CAPACETE DE CONSERVADOR DE VIA PERMANENTE			
Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS		Data da Inspeção: 27/05/2010	
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICOS DO IPHAN:	
MAT: 21.081.088-2		MAT:	
Nº. Pat./Tombo	Bem Tombado:	S/N	
☐ Sim	☐ Não	☐ Sem Info.	
Tipo de Bem:		Valor Hist / Artisl. E Cult.:	
MÓVEL		☐ Sim	☐ Não
Funcionamento:		Instalado no local de trabalho:	
☐ Total		☐ Sim	
☐ Parcial		☐ Não	
☐ Não funciona			
Estado Geral (aparência):			
☐ Bom			
☐ Regular			
☐ Ruim			
OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO			
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
INV / RFFSA		Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos	
MAT: 21.081.088-2		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 50

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: TELEFONE PARA TESTE DE RETIRADA DE DEFEITO DE LINHA

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010


TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo	☐ Bem Tombado	☐ S/N	Estado Geral (aparência): ☐ Bom ☐ Regular ☒ Ruim	
Tipo de Bem:	Valor Hist./Artist. E Cult.:	Funcionamento:		
MOVEL	☒ Sim ☐ Não	☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona		
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não		

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO

BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matricula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 51

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: TELHA FRANCESA (MARSEILLE)

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patr./Tombo ☐ Bem Tombado:		Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim	
S/N ☐ Sim ☒ Não ☐ Sem Info.		Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona	
Tipo do Bem: MOVEL		Valor Hist / Artist. E Cult.: ☒ Sim ☐ Não	
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
 BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 52

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: SERRA TRAÇADOR				Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS				Data da Inspeção: 27/05/2010				TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS				TÉCNICOS DO IPHAN:											
Nº. Pat./Tombo				S/N				Tipo do Bem:				MOVEL				Ferramental:															
Bem Tombado:				Sim ☐ Não ☒				Sem Info.				Valor Hist / Artst. E Cult.:				Sim ☒ Não ☐															
Estado Geral (aparência):				Bom ☐ Regular ☒ Ruim ☐				Funcionamento:				Total ☐ Parcial ☐ Não funciona ☒				Instalado no local de trabalho:															
Sim ☐ Não ☒				Sim ☐ Não ☒				Sim ☐ Não ☒				Sim ☐ Não ☒				Sim ☐ Não ☒															
OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO																BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.															
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:																INV / RFFSA Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2															
																IPHAN															



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 53

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: 02(DOIS) SERRA TRAÇADOR

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS

Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS


MAT: 21.081.088-2

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº. Patr./Tombo		S/N		Bem Tombado:		Estado Geral (aparência):	
☐ Sim		☐ Sim		☐ Não		☐ Bom	
☐ Sem Info.		☐ Sem Info.		☐ Não		☐ Regular	
☐ Ruim		☐ Ruim		☐ Ruim		☐ Ruim	
Tipo do Bem:		Valor Hist / Artst. E Cult.:		Funcionamento:		Estado Geral (aparência):	
MOVEL		☐ Sim		☐ Total		☐ Bom	
☐ Não		☐ Não		☐ Parcial		☐ Regular	
☐ Não		☐ Não		☐ Não funciona		☐ Ruim	
Ferromental:		Instalado no local de trabalho:		Funcionamento:		Estado Geral (aparência):	
☐ Sim		☐ Sim		☐ Total		☐ Bom	
☐ Não		☐ Não		☐ Parcial		☐ Regular	
☐ Não		☐ Não		☐ Não funciona		☐ Ruim	

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº 54

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: LANTERNA DE SINAL

Local da Inspeção: CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS Data da Inspeção: 27/05/2010

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

MAT: 21.081.088-2

Nº. Patr./Tombo	Bem Tombado:	☐ Sim ☒ Não	Sem Info.	Estado Geral (aparência):	☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
S/N	☐ Sim ☒ Não	Valor Hist / Artst. E Cult.:	☒ Sim ☐ Não	Funcionamento:	☐ Total ☐ Parcial ☒ Não funciona
Tipo do Bem:	MOVEL				
Ferramental:	☐ Sim ☒ Não	Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não			

OBSERVAÇÕES: NÃO CONVENIADO
BEM EM PODER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DA CIDADE DE SOLEDADE DE MINAS.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos

Matricula: 21.081.088-2

IPHAN