

IPHAN


UNIDADE REGIONAL DE CAMPOS - URCAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA - RJ

CONVÊNIO N.º 038/2002

N.º 242/2012

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



12  
anexo

Cópia

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES



## CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

CONVÊNIO Nº 038/2002

- FICHA DE INSPEÇÃO

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO



**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**

**Inventariância da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA**

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 242/2012,  
DO CONVÊNIO 038/2002, DE  
ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO  
OUTROS DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA  
FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO  
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO  
NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:**

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA  
FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de  
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "b" do Decreto  
n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o INSTITUTO DO  
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, DO CONVÊNIO,  
bem como da documentação e as demais informações relativas ao referido  
convênio, relacionadas em anexo, as quais fazem parte integrante do presente  
termo, observadas as condições seguintes:**

**I – AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E  
ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, neste ato, é transferido o convênio, de  
administração e exploração de museu ferroviário e de outros bens de interesse  
artístico, histórico e cultural, necessários para sua gestão.**

**II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens  
vinculados ao convênio para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei  
11.483/07.**

Rio de Janeiro, de  
de 2012.

**JOSÉ FRANCISCO DA SILVA CRUZ**  
Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A

**LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA**  
Presidente do IPHAN

CONVÊNIO Nº 038/2002





CONVÊNIO Nº 38/2002, que entre si celebraram, de um lado, a REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - Em Liquidação, e, de outro, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - RJ, por intermédio de sua PREFEITURA MUNICIPAL, na forma abaixo:

Pelo presente Instrumento particular, a REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - Em Liquidação, doravante designada RFFSA, com sede à Praça Procópio Ferreira nº 86, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.613.332/0001-09, neste ato representada por CARLOS AUGUSTO MOREIRA ARAÚJO, CHARLES RICHARD LEWKOWICZ, FLAVIO LIMA DE ARAUJO e LARA CARACCILO AMORELLI, membros de sua Comissão de Liquidação, e o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - RJ, neste ato representado por sua PREFEITURA MUNICIPAL, doravante designada PREFEITURA, com sede à Praça Coronel Braz, nº 02 - Centro, no Município de Santa Maria Madalena - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.645.760/0001-75, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, ARTHUR LIMA GARCIA, acordam em firmar o presente Convênio, com base no art. 116 da Lei nº 8.666/93, conforme autorização constante da Ata da Assembleia Geral de Acionistas de 04/06/2001, de acordo com o Processo nº 99-130078/AG, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O presente Instrumento tem por objeto a utilização provisória, pela PREFEITURA, a título precário, para fins exclusivamente sociais ou culturais, dos bens móveis adiante relacionados, de propriedade da RFFSA, integrante de seu acervo de bens históricos.

| ITEM | NBP        | DESCRIÇÃO                            | QUANT. | LOCAL |
|------|------------|--------------------------------------|--------|-------|
| 01   | S/nº       | Sino                                 | 02     | ERCAM |
| 02   | S/nº       | Telegrafo                            | 02     | ERCAM |
| 03   | 3x26361290 | Relógio 8                            | 01     | ERCAM |
| 04   | S/nº       | Mão-francesa                         | 04     | ERCAM |
| 05   | S/nº       | Fifô                                 | 01     | ERCAM |
| 06   | S/nº       | Trava                                | 02     | ERCAM |
| 07   | S/nº       | Carimbador                           | 02     | ERCAM |
| 08   | S/nº       | Relógio retangular EFC 524           | 01     | ERCAM |
| 09   | S/nº       | Balança de estação completa          | 01     | ERCAM |
| 10   | S/nº       | Lanterna de sinalização              | 02     | ERCAM |
| 11   | S/nº       | Medidor de nível de água de caldeira | 01     | ERCAM |
| 12   | S/nº       | Caixa com tipos p/ carimbador        | 01     | ERCAM |

1.2 No caso da ocorrência da extinção da RFFSA, todos os direitos e obrigações referidos neste Instrumento passarão a ser de responsabilidade de sua sucessora, nos termos da Lei nº 8.029/90.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

São obrigações da PREFEITURA:

2.1 Cuidar da manutenção, conservação e segurança adequadas dos bens relacionados no item 1.1 da Cláusula Primeira, expostos na Casa da Cultura Francisco Portugal Neves, não alterando, sob qualquer pretexto, motivo ou razão, suas características originais e históricas.



2.2 Garantir que os bens relacionados no item 1.1 da Clausula Primeira sejam utilizados exclusivamente para fins sociais ou culturais, sem qualquer finalidade lucrativa e sem quaisquer ônus, gastos ou despesas para a RFFSA.

2.3 Ser responsável legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos, com quem quer que seja, referentes aos bens relacionados no item 1.1 da Clausula Primeira ou necessários à execução deste Convênio.

2.4 Assumir todas as despesas necessárias à restauração, manutenção, conservação e segurança dos bens relacionados no item 1.1 da Clausula Primeira, em decorrência de contrato, convênio ou prestação de serviços, seja com pessoa jurídica ou física, assim como com os salários dos empregados contratados para esses fins, satisfazendo todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas e sociais.

2.5 Manter a RFFSA livre e isenta, em quaisquer circunstâncias, de toda e qualquer ação judicial, protesto, interposição, reivindicação ou reclamação com base no presente Convênio.

2.6 Não ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigações resultantes deste Convênio, salvo com concordância expressa da RFFSA.

2.7 Liberar e entregar, mediante simples notificação da RFFSA, no prazo de 30 (trinta) dias, os bens relacionados no item 1.1 da Clausula Primeira.

## CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA RFFSA

São obrigações da RFFSA:

3.1 Apoiar as ações que envolvam a obtenção de recursos para serviços de restauração ou de conservação dos bens relacionados no item 1.1 da Clausula Primeira e outros relacionados ao objeto deste Convênio.

3.2 Acompanhar e fiscalizar, a seu exclusivo critério e quando lhe convier, as condições de utilização, manutenção, conservação e segurança dos bens relacionados no item 1.1 da Clausula Primeira.

## CLÁUSULA QUARTA - PRAZO

4.1 O presente Convênio terá prazo de duração de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, sendo automaticamente prorrogado por iguais períodos, a menos que correspondência contrária à prorrogação seja enviada por qualquer das partes à outra, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

## CLÁUSULA QUINTA - EFICÁCIA

5.1 A eficácia do presente Convênio somente se dará após a publicação de seu resumo no Diário Oficial da União.

## CLÁUSULA SEXTA - DENÚNCIA E RESCISÃO

6.1 O presente Convênio poderá se denunciado a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante simples Notificação Judicial ou Extrajudicial, com prazo de antecedência mínimo de 30 (trinta) dias.



Handwritten signatures and initials, including 'M. S. S.', 'M. S. S.', and 'M. S. S.'.



6.1.1 O descumprimento de qualquer das obrigações assumidas e especificadas na Cláusula Segunda, implicará na imediata rescisão deste Convênio.

6.2 No caso de denúncia, rescisão ou quando do término deste Convênio, a **PREFEITURA** providenciara, à sua conta e sem ônus para a **RFFSA**, a devolução e transferência imediata dos bens relacionados no item 1.1 da Cláusula Primeira ao local onde a **RFFSA** determinar, não cabendo qualquer indenização ou ressarcimento, por parte da **RFFSA**, pelas benfeitorias realizadas, sejam elas necessárias, úteis ou voluptuárias.

## CLÁUSULA SÉTIMA - FORO

7.1 As partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro como o único competente para dirimir as questões que possam surgir na execução ou interpretação do presente Convênio, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, a **RFFSA** e a **PREFEITURA** assinam o presente Convênio em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2002.

Pela RFFSA:

**CARLOS AUGUSTO MOREIRA ARAÚJO.**

Membro da Comissão de Liquidação

**FLAVIO LIMA DE ARAÚJO**

Membro da Comissão de Liquidação

Pela PREFEITURA:

**ARTHUR LIMA GARCIA**

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS

*Maria Luiza de Jesus*

*João V. de M.*





Ata da ENAP - Fundamento Legal: Art. 24 inciso II da Lei. 8.666/93  
Vigência: 13/12/2002 a 23/12/2002. Valor Total: R\$1.500,00.  
Fonte de Recurso: 100000000  
Data de Assinatura: 13/12/2002  
(SICOM - 11/12/2002 114701-11401-2002ENAP00111  
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE  
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA  
DIRETORIA-EXECUTIVA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2002

Nº Processo: 036303008020072. Contratação: FUNDACAO INS- TRABES DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBOE. CNPJ Con- tinuado: 3345650000191. Contradição: METRON L INDUSTRIA ELETRONICA LTDA. Objeto: Aquisição de 220 mil microcomputa- res, nov 05, de fabricação nacional, com 35 meses de garantia "on site". Fundamento Legal: Decreto 3555/2000 Vigência: 11/12/2002 a 10/12/2005. Valor Total: R\$701.800,00.

Data de Assinatura: 11/12/2002.

Contratante: FUNDACAO INSTT BRAS DE GEOGRAFIA E ES-  
NÚmro do Contrato: 34/2002. Nº Processo: 0364/001332200271.

[illegible]

16/12/2002 e 17/12/2003, valor total: R\$2.197,00.  
Fonte de Recurso: 1000000000  
R\$ 1000000000  
Data de Assinatura: 16/12/2002.

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A  
EM LIQUIDAÇÃO

[illegible]

Richard Lewcowski, Flávio Lima de Araújo e Lara Caracciolo Amato. Comissão de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação. Assinatura: 28/11/2003. Data de Assinatura: 28/11/2002. Nome e Cargo dos signatários: Pela RFE-SA: Carlos Augusto Moreira Araújo, Charles

Preleito Municipal.

FFS-A, integrante de seu acervo histórico. Valor: S/ônus para RFF-  
Km 668,500 (Costa Lacerda), composto por bens de propriedade da  
n culturais, do tcheco de linha entre o Km 652,330 (Barra Feliz) e o  
u culturais, para fins expropriáveis sociais, imóveis

Augusto Moreira Araujo, Charles Richard Lewkowicz, Flavio Lima e Araujo e Lara Caracciolo Amorelli - Comissão de Liquidação. Prefeitura: Eugênio Arcanjo de Melo - Prefeito Municipal.

Objeto: Contratação de serviços de aquisição de material de consumo para o Departamento de Administração, Contratação: Vocum Turismo e Representações Ltda. Objeto: Contratação de serviços de aquisição de material de consumo para o Departamento de Administração, Contratação: Vocum Turismo e Representações Ltda.

amamentação: 26,93,01/02 e 26,93,05/02. Empenho de Verba: 00250-0, 2052-6, 2352-6-1 e 2352-8. Data da Assinatura: 21/10/02. Nome e cargo dos Signatários: Pela RFSA: Carlos Augusto Moreira Araújo, Juhanes Richard Lewkowicz, Lara Caracciolo Amorilli e Flavio Lima.

— 34 —

S. J. W. F. S.

[illegible]

*Journal of Management Education* 36(7) 809-824

# FICHA DE INSPEÇÃO DO CONVENIO





## FICHA DE INSPEÇÃO - CONTRATO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                           |  |                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: CAMPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA MADALENA - RJ                                               |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA - RJ                                                                                                                   |  | TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA                                                                          |  | TÉCNICOS DO IPHAN:   |  |
| DATA DA INSPEÇÃO: 07/02/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | MAT: 09.002.013-8                                                                                            |  | MAT:                                                                                                                                                                        |  | Validade do Contrato:                                                                                                     |  | Tipo do (s) Bem (s): |  |
| <input type="checkbox"/> Indeterminado<br><input type="checkbox"/> Vencido<br><input checked="" type="checkbox"/> Em vigor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <input type="checkbox"/> Bom<br><input checked="" type="checkbox"/> Regular<br><input type="checkbox"/> Ruim |  | <input type="checkbox"/> Bem (s) em conformidade com o anexo:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não<br><input type="checkbox"/> Outros |  | <input type="checkbox"/> Bem (s) em exposição:<br><input checked="" type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |  | Observações:         |  |
| > OFÍCIO INVENTARIANÇA.<br>> PLANILHA RESUMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                           |  |                      |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/>                     Ezequias Alves da Silva<br/>                     INV / RFFSA<br/>                     MAT: 09/002.013-8<br/>                     INV. DA EXT. R.F.F.S.A.                 </div> <div style="text-align: center;">                     _____<br/>                     IPHAN                 </div> </div> |  |                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                           |  |                      |  |



# PLANILHA RESUMO

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS

| FICHA | DATA DA INSP. | UR    | LOCAL                                 | BEM                            | Nº PAT./ TOMBO/REF. | VALOR HIST. ARTIST. CULT. | TOMBADO | OBS                  |
|-------|---------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|---------|----------------------|
| 01    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | SINO (02 UNIDADES)             | S/N                 | SIM                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |
| 02    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | TELÉGRAFO (02 UNIDADES)        | 34-10179 e 34-10183 | SIM                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |
| 03    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | RELÓGIO 8                      | 3X26361290          | SIM                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |
| 04    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | MÃO FRANCESA (04 UNIDADES)     | S/N                 | SIM                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |
| 05    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | FIFÓ                           | S/N                 | SIM                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |
| 06    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | TRAVA                          | S/N                 | S/N                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |
| 07    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | CARIMBADOR                     | S/N                 | SIM                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |
| 08    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | RELÓGIO RETENGLAR EFL 524      | S/N                 | 524                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |
| 09    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | BALANÇA DE ESTAÇÃO COMPLETA    | S/N                 | SIM                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |
| 10    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | LANTERNA DE SINALIZAÇÃO        | S/N                 | SIM                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |
| 11    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | MEDIDOR DE ÁGUA DE CALDEIRA    | S/N                 | SIM                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |
| 12    | 07/02/2012    | URCAM | ESTAÇÃO FERROVIÁRIA SANTA Mª MADALENA | CAIXA COM TIPO PARA CARIMBADOR | S/N                 | S/N                       | S/N/F   | CONVENIO N. 038/2002 |

*Ezequias Alves da Silva*  
MAT.: 09/002.013-8  
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

# FICHAS DE INSPEÇÃO





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

|                                                                                                               |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                                                             |  |                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: CAMPOS                                                                                      |  |                                                           |  | BEM MÓVEL: SINOS (02 UNIDADES)                            |  |                                                                                             |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M. MADALENA - RJ                                       |  |                                                           |  | DATA DA INSPEÇÃO: 07/02/2012                              |  |                                                           |  |
| TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA                                                              |  |                                                           |  | TÉCNICOS DO IPHAN:                                        |  |                                                                                             |  | MAT: 09.002.013-8                                                                                     |  |                                                           |  | MAT:                                                      |  |                                                           |  |
| Nº Par./Tombo/Ref                                                                                             |  | S/N                                                       |  | Bem Tombado:                                              |  | Estado Geral (aparência):                                                                   |  | Funcionamento:                                                                                        |  | Tipo do Bem: MÓVEL                                        |  | Fornamental:                                              |  | Observações:                                              |  |
| <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                                                     |  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim |  | <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona |  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | BEM CONSTANTE CONV. 038/2002                              |  |
| Valor Hist / Artst. e Cult.:                                                                                  |  | Valor Hist / Artst. e Cult.:                              |  | Valor Hist / Artst. e Cult.:                              |  | Valor Hist / Artst. e Cult.:                                                                |  | Valor Hist / Artst. e Cult.:                                                                          |  | Valor Hist / Artst. e Cult.:                              |  | Valor Hist / Artst. e Cult.:                              |  | Valor Hist / Artst. e Cult.:                              |  |
| Sem Info.                                                                                                     |  | Sem Info.                                                 |  | Sem Info.                                                 |  | Sem Info.                                                                                   |  | Sem Info.                                                                                             |  | Sem Info.                                                 |  | Sem Info.                                                 |  | Sem Info.                                                 |  |
| Instalado no local de trabalho:                                                                               |  | Instalado no local de trabalho:                           |  | Instalado no local de trabalho:                           |  | Instalado no local de trabalho:                                                             |  | Instalado no local de trabalho:                                                                       |  | Instalado no local de trabalho:                           |  | Instalado no local de trabalho:                           |  | Instalado no local de trabalho:                           |  |
| <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                                                     |  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                                   |  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                                             |  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  |
| FOTOS:                                                                                                        |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                                                             |  |                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                           |  |
|                                                                                                               |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                                                             |  |                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                           |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                                                  |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                                                             |  |                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                           |  |
| <p>INV / RFFSA - EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA<br/>MAT: 09/002.013-8<br/>INV. DA EXT. R.F.F.S.A.</p> <p>IPHAN</p> |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                                                             |  |                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                           |  |                                                           |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: TIT.IGRAFO (02 UNIDADES)



LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M. MADALENA - RJ DATA DA INSPEÇÃO: 07/02/2012  
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA MAT: 09.002.013-8  
TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

|                    |  |                                                                                                   |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº Par./Tombo/Ref  |  | S/N                                                                                               |  | Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.                       |  | Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim |  |
| Tipo do Bem: MÓVEL |  | Valor Hist / Artst. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona |  | Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não                             |  |

Observações:

BEM CONSTANTE CONV. 038/2002  
Obs: primeira foto: Telégrafo patrimônio nº 34-10179  
Segunda foto: Telégrafo patrimônio nº 34-10183

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA  
Ezequias Alves da Silva  
MAT: 09/002.013-8  
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 3


|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: CAMPOS                                         |  |
| BEM MÓVEL: RH.ÓCIO 8                                             |  |
| LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M- MADALENA - RJ |  |
| TÉCNICOS DA INSP: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA                      |  |
| TÉCNICOS DO IPHAN:                                               |  |
| MAT: 09.002.013-8                                                |  |
| MAT:                                                             |  |

|                                 |                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº Pat./Tombo/Ref               | 3X26361290                                                                                                       |
| Bem Tombado:                    | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.          |
| Tipo de Bem:                    | MÓVEL                                                                                                            |
| Valor Hist / Artst. e Cult:     | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                                             |
| Funcionamento:                  | <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona |
| Estado Geral (aparência):       | <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim           |
| Instalado no local de trabalho: | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não                                             |

Observações:

BEM CONSTANTE CONV. 038/2002

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA  
 Ezequias Alves da Silva  
 MAT: 09/002.013-8  
 INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS


BEM MÓVEL: MÃO FRANCESA (04 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M. MADALENA - RJ  
TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA  
TÉCNICOS DO IPHAN: MAT: 09.002.013-8

|                                                                         |  |                                                                                           |  |                                                                                                                      |  |                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº Par./Tombo/Ref                                                       |  | S/N                                                                                       |  | Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.            |  | Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim |  |
| Tipo do Bem: MÓVEL                                                      |  | Valor Hist / Artisl. e Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não   |  | Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona |  | Fornecimento: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                                               |  |
| Fornecimento: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  |                                                                                                                      |  |                                                                                                                       |  |

Observações:  
BEM CONSTANTE CONV. 038/2002

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA  
Ezequias Alves da Silva  
MAT: 09/002.013-8  
INV. DA EXT. R.F.F.S.A

IPHAN



# FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: FIFQ

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M- MADALENA - RJ DATA DA INSPEÇÃO: 07/02/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

MAT: 09.002.013-8


MAT:

TÉCNICOS DO IPHAN:

|                    |  |                                                                                                      |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |
|--------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº Pat./Tombo/Ref  |  | S/N                                                                                                  |  | Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/> Sem Info.            |  | Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim |  |
| Tipo do Bem: MÓVEL |  | Valor Hist / Artst e Cult: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                 |  | Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona |  | Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não                                                |  |
| Observações:       |  | Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |

BEM CONSTANTE CONV. 038/2002

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA  
Ezequias Alves da Silva  
MAT: 09/002.013-8  
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: TRAVA (02 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M. MADALENA - RJ DATA DA INSPEÇÃO: 07/02/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA MAT: 09.002.013-8


TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

|                                                                                                                      |  |                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº. Patr./Tombo/Ref                                                                                                  |  | S/N                                                                                                                   |  |
| Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.            |  | Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim |  |
| Tipo do Bem: MÓVEL                                                                                                   |  | Valor Hist / Artisl. e Cult: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                                |  |
| Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona |  | Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                             |  |

Observações:

BEM CONSTANTE CONV. 038/2002

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

Ezequias Alves da Silva  
MAT: 09/002.013-8  
INV. DA EXT. R.F.F.S.A.

IPHAN





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 7

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: CARIMBADOR (02 UNIDADES)

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M. MADALENA - RJ DATA DA INSPEÇÃO: 07/02/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA


Mat: 09.002.013-8

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

|                    |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |
|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº Pat./Tombo/Ref  |  | S/N                                                                                                |  | Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.                       |  | Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim |  |
| Tipo de Bem: MÓVEL |  | Valor Hist / Artisl. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona |  | Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não                             |  |
| Observações:       |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                  |  |

BHM CONSTANTE CONV. 038/2002

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA  
Ezequias Alves da Silva  
MAT: 09/002.013-8  
INV. DA EXT. R.F.F.S.A

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 8

UNIDADE REGIONAL: CAMPOS

BEM MÓVEL: RELÓGIO RETANGULAR EFL 524

LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M. MADALENA - RJ DATA DA INSPEÇÃO: 07/02/2012

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA

MAT: 09.002.013-8


TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

|                                                                           |  |                                                                                                              |  |                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº Pat./Tombo/Ref<br>524                                                  |  | Bem Tombado:<br><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info. |  | Estado Geral (aparência):<br><input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim |  |
| Tipo do Bem:<br>MÓVEL                                                     |  | Valor Hist / Artíst. e Cult.:<br><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                   |  | Funcionamento:<br><input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona  |  |
| Ferramental:<br><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | Instalado no local de trabalho:<br><input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                 |  |                                                                                                                          |  |

Observações:  
BEM CONSTANTE CONV. 038/2002

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA  
 Ezequias Alves da Silva  
 MAT: 09/002.013-8  
 INV. DA EXT. RFFSA

IPHAN



| UNIDADE REGIONAL: CAMPOS                                                                                    |  | BEM MÓVEL: BALANÇA DE ESTACÇÃO COMPLETA                                                            |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTACÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M. MADALENA - RJ |  | DATA DA INSPEÇÃO: 07/02/2012                                                                                 |  | TÉCNICOS DA INV/RFTSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA                  |  | TÉCNICOS DO IPHAN:                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| Nº Pat./Tombo/Ref                                                                                           |  | S/N                                                                                                |  | Valor Hist. / Artíst. e Cult.                                     |  | Estado Geral (aparência):                                                                                    |  | Tipo do Bem:                                                      |  | Observações:                                                 |  |
| <input type="checkbox"/> Bem Tombado:                                                                       |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não<br><input type="checkbox"/> Sem Info. |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não      |  | <input type="checkbox"/> Bom<br><input checked="" type="checkbox"/> Regular<br><input type="checkbox"/> Ruim |  | <input type="checkbox"/> Móvel<br><input type="checkbox"/> Imóvel |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |  |
| <input type="checkbox"/> Total<br><input type="checkbox"/> Parcial<br><input type="checkbox"/> Não funciona |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                       |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não      |  | <input type="checkbox"/> Total<br><input type="checkbox"/> Parcial<br><input type="checkbox"/> Não funciona  |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não      |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |  |
| <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                                |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                       |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não      |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                                 |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não      |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |  |
| <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                                |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                       |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não      |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                                 |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não      |  | <input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não |  |

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFTSA  
 Ezequias Alves da Silva  
 MAT: 09/002.013-8  
 INV. DA EXT. R.F.F.S.A

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 10

|                                                                                                                                                      |  |     |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |                                                                  |  |                                                                                        |  |                                                                                                                      |  |                                                                        |  |                                                                                           |  |              |  |                              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|------------------------------|--|--|--|
| UNIDADE REGIONAL: CAMPOS                                                                                                                             |  |     |  | BEM MÓVEL: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO (02 UNIDADES)                                                          |  |                                                                                                                       |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M- MADALENA - RJ |  |                                                                                        |  | DATA DA INSPEÇÃO: 07/02/2012                                                                                         |  |                                                                        |  | TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA                                          |  |              |  | TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:      |  |  |  |
| Nº Pau./Tombo/Ref                                                                                                                                    |  | S/N |  | Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info. |  | Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim |  | Tipo do Bem: Móvel                                               |  | Valor Hist / Artst. e Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona |  | Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | Observações: |  | BEM CONSTANTE CONV. 038/2002 |  |  |  |
| FOTOS:                                                                                                                                               |  |     |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |                                                                  |  |                                                                                        |  |                                                                                                                      |  |                                                                        |  |                                                                                           |  |              |  |                              |  |  |  |
|                                                                   |  |     |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |                                                                  |  |                                                                                        |  |                                                                                                                      |  |                                                                        |  |                                                                                           |  |              |  |                              |  |  |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                                                                                         |  |     |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |                                                                  |  |                                                                                        |  |                                                                                                                      |  |                                                                        |  |                                                                                           |  |              |  |                              |  |  |  |
| <div> <div>INV / RFFSA</div> <div> Ezequias Alves da Silva </div> <div> MAT: 09/002.013-8<br/> INV. DA EXT. R.F.F.S.A </div> </div> <div>IPHAN</div> |  |     |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |                                                                  |  |                                                                                        |  |                                                                                                                      |  |                                                                        |  |                                                                                           |  |              |  |                              |  |  |  |



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 11

|                                                                                                 |  |                                                                                           |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                      |  |                                                  |  |                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: CAMPOS                                                                        |  |                                                                                           |  | BEM MÓVEL: MEDIDOR DE AGUA DE CALDEIRA                                                                    |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M- MADALENA - RJ                                                      |  | DATA DA INSPEÇÃO: 07/02/2012                                                                                         |  | Técnicos DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA |  | Técnicos DO IPHAN:                                                                     |  |
| Nº Patr./Tombo/Ref                                                                              |  | S/N                                                                                       |  | Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info. |  | Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim |  | Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Não funciona |  | Tipo de Bem: Móvel                               |  | Valor Hist / Artst. e Cult.: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  |
| Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não                          |  | Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não |  | Observações:                                                                                              |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                      |  |                                                  |  |                                                                                        |  |
| BEM CONSTANTE CONV. 038/2002                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                      |  |                                                  |  |                                                                                        |  |
| FOTOS:                                                                                          |  |                                                                                           |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                      |  |                                                  |  |                                                                                        |  |
|                                                                                                 |  |                                                                                           |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                      |  |                                                  |  |                                                                                        |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:                                                                    |  |                                                                                           |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                      |  |                                                  |  |                                                                                        |  |
| INV / RFFSA<br>Ezequias Alves da Silva<br>MAT: 09/002.013-8<br>INV. DA EXT. R.F.F.S.A.<br>IPHAN |  |                                                                                           |  |                                                                                                           |  |                                                                                                                       |  |                                                                                                                      |  |                                                  |  |                                                                                        |  |





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 12

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |  |                                                  |  |                                    |  |                                                                 |  |                                  |  |                                 |  |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| UNIDADE REGIONAL: CAMPOS                                                                                                                                                                                                                                     |  |                              |  | BEM MÓVEL: CAIXA COM TIPOS PARA CARIMBADOR       |  |                                    |  | LOCAL DA INSPEÇÃO: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE SANTA M-MADALENA - RJ |  |                                  |  | DATA DA INSPEÇÃO: 07/02/2012    |  |                                |  |
| TÉCNICOS DO IPHAN:                                                                                                                                                                                                                                           |  |                              |  | TÉCNICOS DA INV/RFFSA: EZEDEQUIAS ALVES DA SILVA |  |                                    |  | MAT: 09.002.013-8                                               |  |                                  |  | MAT:                            |  |                                |  |
| Nº.Par./Tombo/Ref                                                                                                                                                                                                                                            |  | Bem Tombado:                 |  | S/N                                              |  | Tipo do Bem:                       |  | Valor Hist / Artíst. e Cult.:                                   |  | Funcionamento:                   |  | Instalado no local de trabalho: |  | Observações:                   |  |
| <input type="checkbox"/> Bem Tombado                                                                                                                                                                                                                         |  | <input type="checkbox"/> Sim |  | <input type="checkbox"/> Não                     |  | <input type="checkbox"/> Sem Info. |  | <input type="checkbox"/> Bom                                    |  | <input type="checkbox"/> Regular |  | <input type="checkbox"/> Ruim   |  | <input type="checkbox"/> Total |  |
| <input type="checkbox"/> Sim                                                                                                                                                                                                                                 |  | <input type="checkbox"/> Não |  | <input type="checkbox"/> Sim                     |  | <input type="checkbox"/> Não       |  | <input type="checkbox"/> Sim                                    |  | <input type="checkbox"/> Não     |  | <input type="checkbox"/> Sim    |  | <input type="checkbox"/> Não   |  |
| Ferramental:                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <input type="checkbox"/> Sim |  | <input type="checkbox"/> Não                     |  | <input type="checkbox"/> Sim       |  | <input type="checkbox"/> Não                                    |  | <input type="checkbox"/> Sim     |  | <input type="checkbox"/> Não    |  | <input type="checkbox"/> Não   |  |
| Tipo do Bem:                                                                                                                                                                                                                                                 |  | MÓVEL                        |  | Valor Hist / Artíst. e Cult.:                    |  | Funcionamento:                     |  | Instalado no local de trabalho:                                 |  | Observações:                     |  | BEM CONSTANTE CONV. 038/2002    |  | FOTOS:                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                              |  |                                                  |  |                                    |  |                                                                 |  |                                  |  |                                 |  |                                |  |
| ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: <div style="float: right;">                     INV / RFFSA<br/>                     Ezequias Alves da Silva<br/>                     MAT: 09/002.013-8<br/>                     INV. DA EXT. R.F.F.S.A.                 </div> |  |                              |  |                                                  |  |                                    |  |                                                                 |  |                                  |  |                                 |  |                                |  |
| IPHAN                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                              |  |                                                  |  |                                    |  |                                                                 |  |                                  |  |                                 |  |                                |  |