


IPHAN

ASSOCIAÇÃO PRO-FERROVIA DO SUL DE MINAS GERAIS
E PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE - MG
UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE - URBEL
CONTRATO Nº 369/SR-2/94

TERMO DE TRANSFERÊNCIA
Nº 279/2013



Cópia

40 itens
móveis
em UG

Inventariante da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES



CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

CONTRATO Nº 369/SR-2/94

- FICHA DE INSPEÇÃO

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariante da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 279/2013,
DO CONTRATO Nº 369/SR-2/94, DE
ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO E
OUTROS DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

**O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. – RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "b" do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, DO CONTRATO**,
bem como da documentação e as demais informações relativas ao referido contrato,
relacionadas em anexo, os quais fazem parte integrante do presente termo,
observadas as condições seguintes:

**I – AO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, neste ato, é transferido o contrato, de
administração e exploração de museu ferroviário e de outros bens de interesse
artístico, histórico e cultural, necessários para sua gestão.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados ao contrato para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei
11.483/07.

Rio de Janeiro, de

CARLOS ALBERTO BORGES TEIXEIRA
Inventariante da Extinta RFFSA

JUREMA DE SOUZA MACHADO
Presidente do IPHAN

CONTRATO N° 369/SR-2/94



MB

1.2 - A retirada de todo material cedido será feita pela MUTUARIA, as suas exclusivas expensas, sob a fiscalização da MUTUANTE sem nenhum ônus para esta.

- a) 01 (uma) chave para tirefond 3/4";
- b) 02 (dois) trolinhos de linha;
- c) 01 (uma) bitola de entalheação;
- d) 10 (dez) picaretas de soca;
- e) 10 (dez) corta-fio;
- f) 10 (dez) alavancas pé-de-cabra;
- g) 04 (quatro) arcos de pua;
- h) 04 (quatro) chaves de junta TR-25;
- i) 06 (seis) marretas de pregagão;
- j) 03 (três) bitolas de linha;
- k) 03 (três) punções;
- l) 04 (quatro) tenazes para trilhos;
- m) 01 (uma) unha (pé-de-cabra pequeno);
- n) 08 (oito) ferro de pua.

1.1 - A MUTUANTE, na forma dos artigos 1.256 e seguintes do Código Civil Brasileiro, dá por empréstimo a MUTUARIA a título precário, sem nenhum gravame, o objeto abaixo relacionados:

PRIMEIRA - OBJETO

Que entre si fazem a REDE FERROVIÁRIA FEDERAL SO-CIDADE ANANIMA - RFFSA, por sua Superintendência Regional Belo Horizonte - SR-2, com administração à Rua Sapucaí, nº 383, bairro da Floresta, CGC nº 33.613.332/0023-06, na qualidade de MUTUANTE, e a ASSOCIAÇÃO PRO-FERROVIA DO SUL DE MINAS GERAIS, com sede na cidade de Pouso Alegre, à Rua Silvano Brandão, nº 99, Centro, na qualidade de MUTUARIA, ambos por seus representantes legais, mediante as seguintes cláusulas e condições, que as partes reciprocamente outorgam e aceitam:

CONTRATO DE MUTUO



mm

mm

6.1 - Fica designado o fiscal deste contrato o Sr. GE-

SEXTA - FISCALIZAÇÃO

5.1 - A MUTUARIA não poderá transferir a terceiros os direitos e obrigações decorrentes deste contrato.

QUINTA - INTRANSFERIBILIDADE

4.1 - O descumprimento pela MUTUARIA de qualquer obrigação aqui estipulada acarretará a automática rescisão do contrato e consequente obrigação de imediato cumprimento dos itens 3.2 e 3.3 deste.

QUARTA - PENALIDADES

3.3 - O não cumprimento do item 3.2, constituirá a MUTUARIA em mora de 1% (um por cento) ao mês, independente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além do reembolso das custas e dos honorários advocatícios, caso a MUTUANTE seja compelida a promover processo judicial para obter o cumprimento das obrigações da MUTUARIA.

3.2 - Rescindido o presente contrato, restituirá a MUTUARIA à MUTUANTE, bens da mesma qualidade, quantidade e condições de uso descritos na cláusula primeira.

3.1 - Poderá este contrato ser denunciado por qualquer das partes, a todo tempo, mediante prévia comunicação escrita de 30 (trinta) dias de uma à outra parte.

TERCEIRA - RESCISÃO

2.1 - O presente contrato de mútuo é pactuado por termo indeterminado, tendo por tempo inicial o dia 24/05/89.

SEGUNDA - VIGENCIA

PROCESSO Nº 02/50.491

CONTRATO Nº 369/89.2/91

90x

7.1 - Obrigando-se pela fiel observância das condições aqui pactuadas e, de comum acordo, elegem o foro de Belo Horizonte-MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões porventura oriundas da celebração deste ajuste.

E por se acharem perfeitamente justas e contratadas, firmam o presente CONTRATO DE MUTUO em quatro vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 1994

Enrique Augusto Messador de Castro
SUPERINTENDENTE REGIONAL - B. H.
NOME: MAT. 21081.047-5
CARGO:
Enrique Augusto Messador de Castro
CHEFE DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO / COADP-2 - MAT. 24700.008-8
CARGO:

P/ MUTUANTE:

João Carlos M. Martins
NOME: MAT. 20.023.608-3
CARGO: PRESIDENTE

P/ MUTUARIA:

João Carlos M. Martins
NOME: MAT. 20.023.608-3
IDENT:
João Carlos M. Martins
NOME: José Alvaro Rodrigues
IDENT: Assil. Administ. / PA - 1212
30/008-24R-7

TESTEMUNHAS:

RFFSA	SEIOR DE CONTRATOS
REGISTRADO EM 06.12.1994	

DK3-MUTUO491

FICHA DE INSPEÇÃO



FICHA DE INSPEÇÃO – CONTRATO

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL	
CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PRÓ-FERROVIA DO SUL DE MINAS GERAIS	
LOCAL DA INSPEÇÃO: POUSO ALEGRE – MG – KM 155	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
TÉCNICO DO IPHAN: _____	
MAT: _____	
DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012	
MAT: 21.081.088-2	
Validade do Contrato:	
☒ Em vigor ☐ Vencido ☐ Indeterminado	Nº. Do Contrato: 369/SR-2/94

Observações: 40 – Bens convenientes.

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
 Carlos Alberto Bicalho dos Santos INVA/RFFSA Matrícula: 21.081.088-2	IPHAN


PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE/URBEL

Inspeção			Número	Valor	Ben		
Ficha	Data	Local da Inspeção	Patrimônio	Histórico	Tombado	Observação	
1	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	CHAVE PARA TIREFOND 3/4"	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
2	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	TROLINHO DE LINHA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
3	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	TROLINHO DE LINHA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2A/94
4	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	BITOLA DE ENTALHAÇÃO	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
5	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	PICARETA DE SOCA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
6	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	PICARETA DE SOCA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
7	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	PICARETA DE SOCA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94.
8	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	PICARETA DE SOCA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
9	24/01/2012	CASA DETURMA POUSO ALEGRE -MG KM155	PICARETA DE SOCA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94


Carlos Alberto Bicalho
Instituto de Arqueologia e Patrimônio
Arqueologia: 21.081.008-2



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE/URBEL

Inspeção			Número	Valor	Ben		
Ficha	Data	Local da Inspeção	Patrimônio	Histórico	Tombado	Observação	
19	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	ARCO DE PUA	S/N	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94	
20	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	ARCO DE PUA	S/N	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94	
21	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	ARCO DE PUA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
22	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE MG - KM155	CHAVE DE JUNTA TR-25	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
23	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE MG - KM155	CHAVE DE JUNTA TR-25	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
24	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE MG - KM155	CHAVE DE JUNTA TR-25	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
25	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE MG - KM155	CHAVE DE JUNTA TR-25	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
26	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	MARRETA DE PREGAÇÃO	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94
27	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	MARRETA DE PREGAÇÃO	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94

Eng.º Afonso Bicalho
6.3.8.2005
Página 3 de 31.081.038-2



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE/URBEL

Inspeção									
Ficha	Data	Local da Inspeção	Bem	Numero Patrimônio	Valor Histórico	Bem Tombado	Observação		
28	24/01/2012	CASA DETURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	MARRETA DE PREGAÇÃO	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94		
29	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	MARRETA DE PREGAÇÃO	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94		
30	24/01/2012	CASA DETURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	MARRETA DE PREGAÇÃO	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94		
31	24/01/2012	CASA DETURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	MARRETA DE PREGAÇÃO	S/N	SEM INFO		CONTRATO Nº 369/SR-2/94		
32	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	BITOLA DE LINHA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94		
33	24/01/2012	CASA DETURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	BITOLA DE LINHA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94		
34	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	BITOLA DE LINHA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94		
35	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	TENAZ PARA TRILHO	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94		
36	24/01/2012	CASA DETURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	TENAZ PARA TRILHO	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2/94		

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2
Página 4 de 5



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE/URBEL

Inspeção

Ficha	Data	Local da Inspeção	Bem	Número Patrimônio	Valor Histórico	Bem Tombado	Observação
37	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE- MG KM155	TENAZ PARA TRILHO	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2194
38	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE- MG KM155	TENAZ PARA TRILHO	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2194
39	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	FERRO DE PUA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 360/SR-2194
40	24/01/2012	CASA DE TURMA POUSO ALEGRE- MG KM155	FERRO DE PUA	S/N	SEM INFO	NÃO	CONTRATO Nº 369/SR-2194

Resumo para 'Unidade Regional' = BELO HORIZONTE/URBEL (40 registros)

Resumo Geral 40

Eng.º Roberto Bicalho
9.350.05
Mec. 11.081.088-2

FICHAS DE INSPEÇÃO DOS BENS




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL
 BEM MÓVEL: CHAVE PARA TIREFOND 3/4"
 LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:
 DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012
 MAT: 21.081.088-2
 MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	NÃO	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SEM INFO	Função:	PARCIAL	Instalado no Local de Trabalho:	NÃO	
Ferramental:	NÃO	Observações:	CONTRATO Nº 369/SR-2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

 INV / RFFSA
 Engº Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2


 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 2

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL		BEM MÓVEL: TROLINHO DE LINHA		LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:			
S/N		NÃO		RUIIM		MAT. RODANTE			
Valor Hist, Artístico e Cultural:				Funcionamento:					
SEM INFO				NÃO FUNCIONA					
Ferramental:				Instalado no Local de Trabalho:					
NÃO				NÃO					
Observações:									
CONTRATO Nº 369/SR-2/94									



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

IPHAN

INV / RFFSA

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL		BEM MÓVEL: TROLINHO DE LINHA (PARTES)		LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		MAT. RODANTE	
S/N		NÃO		RUIIM		MAT. RODANTE			
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SEM INFO		Funcionamento:		NÃO FUNCIONA			
Ferramental:		NÃO		Instalado no Local de Trabalho:		NÃO			
Observações:		CONTRATO Nº 369/SR-2A/94							
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2 INV/RFFSA IPHAN									



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL
BEM MÓVEL: BITOLA DE ENTALÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2
MAT:


TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: Bem Tombado: NÃO

Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO
Funcionamento: TOTAL

Ferramental: NÃO
Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações: CONTRATO Nº 369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN


Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: PICARETA DE SOCA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
TÉCNICO DA IN/ RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº369/SR-2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL
 BEM MÓVEL: PICARETA DE SOCA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155
 TÉCNICO DA INSPETÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SEM INFO	Funcionamento:	
Ferramental:	NÃO	Instalado no Local de Trabalho:	NÃO
Observações:	CONTRATO Nº 369/SR-2/94		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
 INV / RFFSA
 dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 7


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL
BEM MÓVEL: PICARETA DE SOCA
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN:
DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012
MAT: 21.081.088-2
MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SEM INFO	PARCIAL

Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:
NÃO	NÃO

Observações:
CONTRATO Nº 369/SR-2/94.



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
INV / RFFSA
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 8

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL

BEM MÓVEL: PICARETA DE SOCA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155

DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:


Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:
SEM INFO	PARCIAL

Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:
NÃO	NÃO

Observações:

CONTRATO Nº369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 INV / RFFSA

IPHAN

Matrícula: 21.081.088-2




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL
 BEM MÓVEL: PICARETA DE SOCA
 LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DETURMA POUSO ALEGRE - MG KM155
 TÉCNICO DA INSPETÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Instalado no Local de Trabalho:	
SEM INFO	PARCIAL	NÃO	

Observações:
 CONTRATO Nº 369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 INV / RFFSA
 IPHAN


Metrôcula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 10

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL				BEM MÓVEL: PICARETA DE SOCA		LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155		TÉCNICO DA IN/VRFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		MAT: 21.081.088-2			
S/N		NÃO		REGULAR		MÓVEL		MAT:			
Valor Hist., Artístico e Cultural:				Funcionamento:				TÉCNICO DA IN/VRFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
SEM INFO				PARCIAL				DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012			
Ferramental:				Instalado no Local de Trabalho:				MAT: 21.081.088-2			
NÃO				NÃO				MAT: 21.081.088-2			
Observações:				CONTRATO Nº369/SR-2/94				MAT: 21.081.088-2			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
IN/VRFFSA

IPHAN


Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 11

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: PICARETA DE SOCA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DETURMA POUSO ALEGRE - MG KM 155			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº 369/SR-2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
INV/RFFSA

IPHAN


Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 12

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: PICARETA DE SOCA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist, Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº369/SR-2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


Eng. Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
INV / RFFSA
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: PICARETA DE SOCA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist, Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº 369/SR-2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
INV / RFFSA



IPHAN

Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 14


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: PICARETA DE SOCA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		NÃO	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Função:		PARCIAL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SEM INFO	
Ferramental:		NÃO	
Observações:		CONTRATO Nº 369/SR-2/94	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos INV/RFFSA		IPHAN	
Matrícula: 21.081.088-2			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 15

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: CORTA FIOS			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
TÉCNICO DA INSPETÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:			
Nº Patrimônio:		Estado Geral:	
Bem Tombado:		Tipo do Bem:	
S/N		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		TOTAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº 369/SR-2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 INV / RFFSA


IPHAN

Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 16

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: ALAVANCA PÊ DE CABRA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
TÉCNICO DA INSP: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	
S/N		NÃO	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:		CONTRATO Nº 369/SR-2/94	
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		INV / RFFSA	
Matrícula: 21.081.088-2		IPHAN	




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 17

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL	BEM MÓVEL: ALAVANCA PÉ DE CABRA	LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2	
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:			

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SEM INFO	PARCIAL		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
CONTRATO Nº 369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:



INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 18


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: ARCO DE PUA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
S/N		NÃO	REGULAR
Valor Hist, Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº369/SR-2/94			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos INV / RFFSA		IPHAN	
Matrícula: 21.081.088-2			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 19

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: ARCO DE PUA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N		REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº 369/SR-2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 20

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: ARCO DE PUA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DETURMA POUSO ALEGRE - MG KM155		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012		MAT: 21.081.088-2	
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº369/SR-2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 INV / RFFSA
 Matrícula 21.081.088-2


 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 21

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: ARCO DE PUA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº369/SR-2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
INV/RFFSA

IPHAN


Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 22

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: CHAVE DE JUNTA TR-25			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE MG - KM155			
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferroval:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº 369/SR- 2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 INV/RFFSA

IPHAN


Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 23

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: CHAVE DE JUNTA TR-25			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE MG - KM155			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº 369/SR-2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 INV / RFFSA

IPHAN

Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 24

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL

BEM MÓVEL: CHAVE DE JUNTA TR-25

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE MG - KM155

DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio: Bem Tombado: NÃO

Estado Geral: REGULAR

Tipo do Bem: MÓVEL


Valor Hist, Artístico e Cultural: SEM INFO

Funcionamento: PARCIAL

Ferramental: NÃO

Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações: CONTRATO Nº 369/SR- 2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 25

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL

BEM MÓVEL: CHAVE DE JUNTA TR-25

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE MG - KM155

DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio:

Bem Tombado:

Valor Hist., Artístico e Cultural:


Funcionamento:

Ferramental:

Instalado no Local de Trabalho:

Observações:

CONTRATO Nº 369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
INV/RFFSA
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL	
BEM MÓVEL: MARRETA DE PREGAÇÃO	
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	
DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012	
TÉCNICO DA INVENTARIAÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:	

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	

Observações:
CONTRATO Nº369/SR-2/94





ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	INVENTARIAÇÃO: RFFSA	IPHAN
Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos		
Matrícula: 21.081.088-2		



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 27


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: MARRETA DE PREGAÇÃO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.881.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist, Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº369/SR-2/94			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos INV / RFFSA		IPHAN	
Matrícula: 21.081.088-2			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL	
BEM MÓVEL: MARRETA DE PREGAÇÃO	
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:
S/N	NÃO
Valor Hist, Artístico e Cultural:	Função:
SEM INFO	PARCIAL
Ferramenta:	Instalado no Local de Trabalho:
NÃO	NÃO
Observações:	CONTRATO Nº369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:	
 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos INV / RFFSA	IPHAN
Metrôul: 21.081.088-2	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 29


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL		BEM MÓVEL: MARRETA DE PREGAÇÃO		LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155		DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT: 21.081.088-2		MAT:	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Valor Hist, Artístico e Cultural:	SEM INFO	Função/uso:	PARCIAL
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL	Ferramenta:	NÃO	Instalado no Local de Trabalho:	NÃO
Observações:							
CONTRATO Nº369/SR-2/94							
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:							
INV/RFFSA Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula: 21.081.088-2				IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL
BEM MÓVEL: M ARRETA DE PREGAÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM
TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
MAT:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	NÃO	Estado Geral:: REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist, Artístico e Cultural:		SEM INFO			
Ferramental:		NÃO		Funcionamento: PARCIAL	
				Instalado no Local de Trabalho: NÃO	



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
INV / RFFSA
Matrícula: 21.081.088-2


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL
BEM MÓVEL: MARRETA DE PREGAÇÃO
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:
DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012
MAT: 21.081.088-2
MAT:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	NÃO	Estado Geral::	REGULAR	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist, Artístico e Cultural:		Funcionamento:				
SEM INFO		PARCIAL				
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:				NÃO



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA
Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL
BEM MÓVEL: BITOLA DE LINHA
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DETURMA POUSO ALEGRE - MG KM155
TÉCNICO DA INSPETÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2
MAT:

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SEM INFO	PARCIAL		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:
CONTRATO Nº369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

 Engº Carlos Alberto Bicalho dos Santos INV/ RFFSA Matrícula: 21.081.088-2	IPHAN
---	-------




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL
BEM MÓVEL: BITOLA DE LINHA
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:
DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012 MAT: 21.081.088-2

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	NÃO	Estado Geral:	REGULAR	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento: PARCIAL					
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho: NÃO					

Observações:
CONTRATO Nº369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:


INV./RFFSA
Eng. Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 34

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: BITOLA DE LINHA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 21.081.088-2			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist, Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		PARCIAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº369/SR-2/94			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos INV/RFFSA IPHAN			
Matrícula: 21.081.088-2			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 35

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL		BEM MÓVEL: TENAZ PARA TRILHO		LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155		DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Ferramental:	Observações:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL	SEM INFO	PARCIAL	NÃO	CONTRATO Nº369/SR-2/94
Instalado no Local de Trabalho:				NÃO			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:							
 Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos INV / RFFSA				IPHAN			
Matrícula: 21.081.088-2							



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 36

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL

BEM MÓVEL: TENAZ PARA TRILHO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DETURMA POUSO ALEGRE - MG KM155

DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio:

Bem Tombado:

Valor Hist., Artístico e Cultural:

Funcionamento:

Ferramental:


Instalado no Local de Trabalho:

NÃO

NÃO

Observações:

CONTRATO Nº 369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV/RFFSA

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 37

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL

BEM MÓVEL: TENAZ PARA TRILHO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DETURMA POUSO ALEGRE-MG KM155

DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio:

Bem Tombado:

Valor Hist., Artístico e Cultural:

Funcionamento:

SEM INFO


Ferramental:

Instalado no Local de Trabalho:

NÃO

Observações:

CONTRATO Nº 369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho
dos Santos
INV/RFFSA
Matrícula: 21.081.088-2

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 38

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL

BEM MÓVEL: TENAZ PARA TRILHO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE- MG KM155

DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN:

MAT:

Nº Patrimônio:

Bem Tombado:

Valor Hist, Artístico e Cultural:


Funcionamento:

Ferramental:

Instalado no Local de Trabalho:

Observações:

CONTRATO Nº 369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Engº Carlos Alberto Bicalho
dos Santos

INV / RFFSA

IPHAN


Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 39

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL			
BEM MÓVEL: FERRO DE PUA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE - MG KM155			
DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 21.081.088-2	
TÉCNICO DO IPHAN: MAT:			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	BOM	MÓVEL
Valor Hist, Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		TOTAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
CONTRATO Nº 360/SR-2/94			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho
 dos Santos
 INV / RFFSA

IPHAN

Matrícula: 21.081.088-2



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 40

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE/URBEL

BEM MÓVEL: FERRO DE PUA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CASA DE TURMA POUSO ALEGRE- MG KM155

DATA DA INSPEÇÃO: 24/01/2012

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 21.081.088-2

TÉCNICO DO IPHAN: MAT:

Nº Patrimônio: Bem Tombado: NÃO

Estado Geral: RUIM

Tipo do Bem: MÓVEL


Valor Hist, Artístico e Cultural: SEM INFO

Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO

Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações: CONTRATO Nº 369/SR-2/94



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula: 21.081.088-2
 INV / RFFSA

IPHAN

Eng.º José Roberto Bice
dos Santos
Matrícula: 21.081.088

RELACÃO DE FALTAS

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Secretaria - Executiva
Inventariação da extinta Rede Ferroviária Federal S.A - RFFSA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA



Ofício nº 0058/INV/RFFSA/URBEL/2012
Belo Horizonte - MG, 19 de Janeiro de 2012

Quantidades não Localizadas	Descrição dos bens
09	Corta fio (marreta para marcar corte de trilhos)
08	Alavanca pé de cabra
03	Punções
06	Ferro de pua (Brocas de pua)
01	Unha pé de cabra pequeno

[Assinatura]
Albino Bicalho
21.081.086-2