MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

69



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 331/2013

BEM MÓVEL

CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA
CASI

UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP

IPHAN

CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

PLANILHA RESUMO

FICHAS DE INSPEÇÃO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 331/2013, REFERENTE AOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE SÃO PAULO - URSAP, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN,** dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens, conforme listagem anexa, as quais fazem parte integrante do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferido, a partir da data da assinatura do presente Termo.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de de .

CARLOS ALBERTO BORGES TEIXEIRA
Inventariante da Extinta RFFSA

JUREMA DE SOUZA MACHADO
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE INSPEÇÃO DOS BENS HISTÓRICOS

INSPEÇÃO		UR	LOCAL	BEM	QUANT.	Nº DE REGISTRO	VALOR HIST.ARTIST. CULT.	TOMBADO
FICHA	DATA							
01	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	PLACA DE LOCOMOTIVA - E.F.S.		S/N	SIM	NÃO
02	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	PLACA DE FERRO - E.F.S.		S/N	SIM	NÃO
03	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CADEIRA COM ESPALDAR BALAUSTRADO		24789	SIM	NÃO
04	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CINZEIRO COM PEDESTAL		17648	SIM	NÃO
05	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CONJUNTO DE MALAS	5 UNID.	S/N	SIM	NÃO
06	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CONJUNTO DE CONTROLE DE CHAVES DE PONTE ROLANTE		25	SIM	NÃO
07	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS 2ª CLASSE EM MADEIRA		170	SIM	NÃO
08	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	APARELHO DE TRANSMISSÃO DE TELÉGRAFO		53649	SIM	NÃO
09	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CALCULADORA		S/N	SIM	NÃO
10	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CALCULADORA - NOVA BRUNSVIGA		213857	SIM	NÃO
11	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CALCULADORA - OLIVETTI		S/N	SIM	NÃO
12	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	TELEFONE - E.F.S.		53958	SIM	NÃO
13	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CAMPAINHIA DE TELEFONE - E.F.S		72634	SIM	NÃO
14	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	TELEFONE DE ESTAÇÃO		290003	SIM	NÃO
15	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	RELÓGIO DE PAREDE		78381	SIM	NÃO

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE INSPEÇÃO DOS BENS HISTÓRICOS

INSPEÇÃO		UR	LOCAL	BEM	QUANT.	Nº DE REGISTRO	VALOR HIST.ARTIST. CULT.	TOMBADO
FICHA	DATA							
16	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	BRASÃO EM MADEIRA - E.F.S.		13144	SIM	NÃO
17	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	RECIPIENTE DE ÓLEO OU "AZEITEIRA"		110	SIM	NÃO
18	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CARRINHO DE MÃO EM MADEIRA		195	SIM	NÃO
19	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM VIDRO E 2 PORTAS EM MADEIRA	2 UNID.	S/N	SIM	NÃO
20	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	PEDESTAL DA CIA. MOGIANA DA ESTRADA DE FERRO		9433	SIM	NÃO
21	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	FORMULÁRIO DE LICENÇA CONDICIONAL		S/N	SIM	NÃO
22	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	RELÓGIO DE PONTO		S/N	SIM	NÃO
23	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CHAPEIRA PARA CARTÃO DE PONTO		S/N	SIM	NÃO
24	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	RÉGUA DE TEODOLITO		S/N	SIM	NÃO
25	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	APARELHO DE STAFF		10845	SIM	NÃO
26	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	FECHADURA		S/N	SIM	NÃO
27	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CONTROLE CHAVE ATC		47	SIM	NÃO
28	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CONJUNTO DE RODEIRO E TRILHO (BONDE DA E.F.S.)		S/N	SIM	NÃO
29	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	SINO COM BADALO - E.F.S.		S/N	SIM	NÃO
30	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	BARRA DE TRILHO - E.F.S.		S/N	SIM	NÃO

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE INSPEÇÃO DOS BENS HISTÓRICOS

INSPEÇÃO		UR	LOCAL	BEM	QUANT.	Nº DE REGISTRO	VALOR HIST.ARTIST. CULT.	TOMBADO
FICHA	DATA							
31	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	PORTA DE VAGÃO EM AÇO		S/N	SIM	NÃO
32	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL - OLIVETTI LINEA/98		S/N	SIM	NÃO
33	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL - OLIVETTI		S/N	SIM	NÃO
34	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	MAGNETO DE STAFF		S/N	SIM	NÃO
35	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CARIMBADOR DE BILHETES		53649	SIM	NÃO
36	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	MÁQUINA DE ESCREVER ROYAL		213857	SIM	NÃO
37	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 1 GAVETÃO E 6 GAVETAS		S/N	SIM	NÃO
38	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CINZEIRO COM PEDESTAL		17647	SIM	NÃO
39	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	JANELA DE CARRO DE PASSAGEIROS		S/N	SIM	NÃO
40	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	PALETÓ CINZA - E.FS.		S/N	SIM	NÃO
41	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	PALETÓ AZUL CLARO - E.F.S.		S/N	SIM	NÃO
42	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	PLACA DE AVISO EM FERRO		S/N	SIM	NÃO
43	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	RECIPIENTE DE ÓLEO OU "AZEITEIRA"		S/N	SIM	NÃO
44	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CONJ.DE VIA PERMANENTE - TRILHO, DORMENTE E PREGOS DE LINHA		S/N	SIM	NÃO
45	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	MIRA DE TEODOLITO COM TRIPÉ		22555	SIM	NÃO

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE INSPEÇÃO DOS BENS HISTÓRICOS

INSPEÇÃO		UR	LOCAL	BEM	QUANT.	Nº DE REGISTRO	VALOR HIST.ARTIST. CULT.	TOMBADO
FICHA	DATA							
46	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	DIÁRIO DO EX FERROVIÁRIO DIRCEU SANTOS, CONJUNTO DE 3(TRÊS) LÁPIS - 18/07/57		S/N	SIM	NÃO
47	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	PLACA DE LOCOMOTIVA - E.F.S.		S/N	SIM	NÃO
48	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	LELO OU TIROLEZA USADO PARA TRANSPORTE DE DORMENTES E TRILHOS		S/N	SIM	NÃO
49	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	DOCUMENTOS DO EX FERROVIÁRIO PEDRO DA SILVA - E.F.S.		S/N	SIM	NÃO
50	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	FOTOGRAFIA DA LOCOMOTIVA A VAPOR Nº 257		S/N	SIM	NÃO
51	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	SINO DE ESTAÇÃO EM BRONZE		285576	SIM	NÃO
52	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CAPACETE DA CBTU - COR PRATA		S/N	SIM	NÃO
53	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	TELEFONE MARCA KELLOGG		S/N	SIM	NÃO
54	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	LANTERNA DE SINALIZAÇÃO (MANOBRADOR)		284021	SIM	NÃO
55	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	QUEPE DE CHEFE DE ESTAÇÃO - COR VERMELHA		S/N	SIM	NÃO
56	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	TELEFONE DE VIA PERMANENTE		S/N	SIM	NÃO
57	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	FOTOGRAFIA DA SRA. MOZARTA SILVA CASTRO – EX-TELEGRAFISTA DA E.F.S.		S/N	SIM	NÃO
58	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	FOTOGRAFIA E IDENTIDADE FUNCIONAL DO EX-FERROVIÁRIO SR. VICENTE CAMPOS		S/N	SIM	NÃO
59	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	PLACA DE AVISO EM FERRO		S/N	SIM	NÃO
60	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	MURAL COM IDENTIDADES DE EX-EMPREGADOS DA E.F.S.		S/N	SIM	NÃO

PLANILHA RESUMO DE CONTROLE DE INSPEÇÃO DOS BENS HISTÓRICOS

INSPEÇÃO		UR	LOCAL	BEM	QUANT.	Nº DE REGISTRO	VALOR HIST.ARTIST. CULT.	TOMBADO
FICHA	DATA							
61	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	QUADRO DA LOCOMOTIVA A VAPOR Nº 502		S/N	SIM	NÃO
62	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	MURAL COM DOCUMENTOS DO EX-FERROVIÁRIO SR. VALFREDO R. ALBUQUERQUE CAVALCANTI		S/N	SIM	NÃO
63	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	DIPLOMA DE SÓCIO DO SR. PEDRO DA SILVA DA SOC. BENEF. DE SOCORROS MUTUOS DOS FERROV. DA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA		S/N	SIM	NÃO
64	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	LOCOMOTIVA A VAPOR COM TENDER Nº 07 – CLASSE 2-8- 0		S/N	SIM	NÃO
65	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	MACACO DE VIA PERMANENTE NA COR VERMELHA	2 UNID.	S/N	SIM	NÃO
66	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	LELO OU TIROLEZA USADO PARA TRANSPORTE DE DORMENTES E TRILHOS		S/N	SIM	NÃO
67	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CONJUNTO DE TRILHOS E DORMENTES		S/N	SIM	NÃO
68	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	TROLEY		S/N	SIM	NÃO
69	01/10/13	URSAP	CLUB ATLETICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI	CONJUNTO DE TRILHOS E DORMENTES DE VIA PERMANENTE		S/N	SIM	NÃO

FICHAS DE INSPEÇÃO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 01

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DE LOCOMOTIVA E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat. 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Patrimônio	Bem Tombado:	Estado Geral (aparência):
S/N	☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 02

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DE FERRO E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat. 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Patrimônio	Bem Tombado:	Estado Geral (aparência):
S/N	☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 03

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CADEIRA COM ESPALDAR BALAUSTRADO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat. 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Patrimônio	Bem Tombado:	Estado Geral (aparência):
24789	☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 04

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CINZEIRO COM PEDESTAL

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI

DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat. 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN:

MAT:

Nº. Patrimônio	Bem Tombado:	Estado Geral (aparência):
17648	☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 05

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CONJUNTO DE MALAS – 5 UNIDADES

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Patrimônio	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 06

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CONJUNTO DE CONTROLE DE CHAVES DE PONTE ROLANTE

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Patrimônio	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 07

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: BANCO DE CARRO DE PASSAGEIROS 2ª CLASSE EM MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./ Ref: 170	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 08

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: APARELHO DE TRANSMISSÃO DE TELÉGRAFO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 53649	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 09

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CALCULADORA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 10

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CALCULADORA - NOVA BRUNSVIGA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 213857	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 11

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CALCULADORA - OLIVETTI

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 12

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: TELEFONE - E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 53958	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 13

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CAMPAINHIA DE TELEFONE - E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 72634	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 14

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO – URSAP

BEM MÓVEL: TELEFONE DE ESTAÇÃO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 290003	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 15

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: RELÓGIO DE PAREDE

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 78381	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 16

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: BRASÃO EM MADEIRA E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: 13144	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 17

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: RECIPIENTE DE ÓLEO OU "AZEITEIRA"

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: 110 A.B.P.F.	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 18

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CARRINHO DE MÃO EM MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: 195	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 19

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: ARMÁRIO COM 2 PORTAS EM VIDRO E 2 PORTAS EM MADEIRA – 2 UNIDADES

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 20

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PEDESTAL DA CIA. MOGIANA DA ESTRADA DE FERRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: 09433	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 21

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: FORMULÁRIO DE LICENÇA CONDICIONAL

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref:	Bem Tombado:	Estado Geral (aparência):
S/Nº	☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 22

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: RELÓGIO DE PONTO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 19074	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 23

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CHAPEIRA PARA CARTÃO DE PONTO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 24

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: RÉGUA DE TEODOLITO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 25

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: APARELHO DE STAFF

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 10845	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 26

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: FECHADURA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 27

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CONTROLE CHAVE ATC

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 0047-ABPF	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 28

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CONJUNTO DE RODEIRO E TRILHO (BONDE DA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 29

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: SINO COM BADALO – E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 30

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: BARRA DE TRILHO – ANO 1906 – E.F.S (MEDINDO 2 METROS APROXIMADAMENTE)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 31

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PORTA DE VAGÃO EM AÇO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 32

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL OLIVETTI LINEA/98

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 33

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL OLIVETTI

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 34

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: MAGNETO DE STAFF

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 35

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE BILHETES

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 53649	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 36

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: MÁQUINA DE ESCREVER ROYAL

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 213857	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 37

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 1 GAVETÃO E 6 GAVETAS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 38

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CINZEIRO COM PEDESTAL

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: 17647	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 39

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: JANELA DE CARRO DE PASSAGEIROS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 40

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PALETÓ CINZA - EFS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 41

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PALETÓ AZUL CLARO – E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 42

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DE AVISO EM FERRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 43

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: RECIPIENTE DE ÓLEO OU "AZEITEIRA"

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 44

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CONJUNTO DE VIA PERMANENTE - TRILHO, DORMENTE E PREGOS DE LINHA (CABEÇA DE CACHORRO)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 45

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: MIRA DE TEODOLITO COM TRIPÉ

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: 22555	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 46

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: DIÁRIO DO EX FERROVIÁRIO DIRCEU SANTOS, CONJUNTO DE 3(TRÊS) LÁPIS - 18/07/57

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref:	Bem Tombado:	Estado Geral (aparência):
S/Nº	☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 47

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DE LOCOMOTIVA DA E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 48

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: LELO OU TIROLEZA USADO PARA TRANSPORTE DE DORMENTES E TRILHOS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: 180 - ABPF	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 49

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: DOCUMENTOS DO EX FERROVIÁRIO PEDRO DA SILVA - EFS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 50

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: FOTOGRAFIA DA LOCOMOTIVA A VAPOR Nº 257

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref:	Bem Tombado:	Estado Geral (aparência):
S/Nº	☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 51

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: SINO DE ESTAÇÃO EM BRONZE

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref:	Bem Tombado:	Estado Geral (aparência):
285576	☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 52

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CAPACETE DA CBTU - COR PRATA - ABPF

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 53

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: TELEFONE MARCA KELLOGG

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 54

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: LANTERNA DE SINALIZAÇÃO (MANOBRADOR)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: 284021	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 55

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: QUEPE DE CHEFE DE ESTAÇÃO - COR VERMELHA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 56

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: TELEFONE DE VIA PERMANENTE

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref:	Bem Tombado:	Estado Geral (aparência):
227	☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 57

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: FOTOGRAFIA DA SRA. MOZARTA SILVA CASTRO – EX-TELEGRAFISTA DA E.F.S

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 58

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: FOTOGRAFIA E IDENTIDADE FUNCIONAL DO EX-FERROVIÁRIO SR. VICENTE CAMPOS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 59

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: PLACA DE AVISO EM FERRO

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 60

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: MURAL COM IDENTIDADES DE EX-EMPREGADOS DA E.F.S.

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 61

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: QUADRO DA LOCOMOTIVA A VAPOR Nº 502

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL ☐	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 62

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: MURAL COM DOCUMENTOS DO EX-FERROVIÁRIO SR. VALFREDO R. ALBUQUERQUE CAVALCANTI

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:
BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA
Comissão de Bens Históricos – Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 63

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: DIPLOMA DE SÓCIO SR. PEDRO DA SILVA DA SOC. BENEF. DE SOCORROS MUTUOS DOS FERROVIÁRIOS DA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 64

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: LOCOMOTIVA A VAPOR COM TENDER Nº 07 – CLASSE 2-8- 0 CONSOLIDATION (PARTE EXTERNA DO MUSEU)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: ☐ MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 65

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: MACACO DE VIA PERMANENTE NA COR VERMELHA – 2 UNIDADES

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 66

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: LELO OU TIROLEZA USADO PARA TRANSPORTE DE DORMENTES E TRILHOS

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: ☐ MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 67

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CONJUNTO DE TRILHOS E DORMENTES

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: ☐ MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA — IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 68

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: TROLEY Nº 01

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI — DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA — Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA — Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: — MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ■ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ■ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ■ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ■ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ■ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 69

UNIDADE REGIONAL: SÃO PAULO - URSAP

BEM MÓVEL: CONJUNTO DE TRILHOS E DORMENTES DE VIA PERMANENTE – APROX. 50 METROS (ONDE CIRCULAVA O TROLEY)

LOCAL DA INSPEÇÃO: CLUBE ATLÉTICO SOROCABANA DE ITAPETININGA - CASI DATA DA INSPEÇÃO: 01/10/2013

Técnicos da INV/RFFSA: JOÃO CARLOS JUSTINO DE MENDONÇA Mat: 1344470
SERGIO LUÍS AMORIM DE ALMEIDA Mat: 1636664

TÉCNICOS DO IPHAN: MAT:

Nº. Pat./Ref: S/Nº	Bem Tombado: ☐ Sim ☐ Não ☒ Sem Info.	Estado Geral (aparência): ☒ Bom ☐ Regular ☐ Ruim
Tipo do Bem: MÓVEL	Valor Hist / Artíst. e Cult.: ☒ Sim ☐ Não	Funcionamento: ☐ Total ☐ Parcial ☐ Não funciona
Ferramental: ☐ Sim ☒ Não		Instalado no local de trabalho: ☐ Sim ☒ Não

Observações:

BEM EM POSSE DO MUSEU

FOTOS:



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

INV / RFFSA

IPHAN