


IPHAN

UNIDADE REGIONAL DE BELO HORIZONTE - URBEL

ABPF - BENS MÓVEIS

Nº 353/2014

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



C 6 P 1 A

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA
Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



CONTEÚDO
TERMO DE TRANSFERÊNCIA
PLANILHA RESUMO
FICHAS DE INSPEÇÃO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariante da Extinguished Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 353/2014,
REFERENTE AOS BENS MÓVEIS DE VALOR
HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL,
VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE
BELO HORIZONTE - URBEL, DA EXTINGUISHED
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA,
PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL -
IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

**O INVENTARIANTE DA EXTINGUISHED REDE FERROVIÁRIA
FEDERAL S.A. - RFFSA**, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de
31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto
n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, de bens móveis de
valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais
informações relativas aos referidos bens, conforme listagem anexa, as quais fazem
parte do presente Termo, observadas as condições seguintes:

**I - O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO
NACIONAL - IPHAN**, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos
bens móveis de valor histórico, artístico e cultural, ora transferidos.

II - Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens
vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei
11.483/07.

Rio de Janeiro, de

MANOEL GERALDO COSTA

Inventariante

JUREMA DE SOUZA MACHADO

Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

Inspecção

Ficha Data Local da Inspecção

Bem

*Número
Patrimônio*

*Valor
Histórico*

*Bem
Tomboado*

Observação

1	11/06/2013	PREDIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	BALANÇA	2X83225	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF	✓
2	11/06/2013	PREDIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	SINO DE ESTAÇÃO	S/N	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF	✓
3	11/06/2013	PREDIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	MESA DE MADEIRA	S/Nº	SEM INFO	NÃO	MESA DE MADEIRA COM 7 CAVETAS - BEM EM PODER DA ABPF	✓
4	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	FURADEIRA DE COLUMNA	2401145	SEM INFO	NÃO	LOCALIZADO NO GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	✓
5	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	SERRA DE FITA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCALIZADO NO GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	✓
6	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	PLAINA PARA MADEIRA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCALIZADO NO GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	✓
7	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	SERRA DE DISCO	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	✓
8	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	MORSA DE BANCADA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	✓
9	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	FURADEIRA HORIZONTAL	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	✓

Eng. Carlos Alberto Bordinho dos Santos
Mecânica nº 172.448



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

Inspecção

Ficha Data Local da Inspecção

Bem

Número Patrimônio

Valor Histórico

Bem Tombado

Observação

10	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	DESENGROSSADEIRA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	/
11	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	PLAINA PARA MADEIRA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	/
12	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	BANCADA DE MADEIRA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	/
13	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	BANCADA DE MARCENEIRO	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	/
14	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	BANCADA DE MARCENEIRO	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	/
15	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	BANCADA DE MARCENEIRO	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL PLATAFORMA DA ESTAÇÃO - BEM EM PODER DA ABPF	/
16	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	TUPIA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	/
17	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	TUPIA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	/
18	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	ARMARIO DE MADEIRA	S/N	SEM INFO	NÃO	ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS (VIDROS / MADEIRA) GALPÃO NO PATIO - EM PODER DA ABPF	/

Fls. 001
Matrícula
172448



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

<i>Ficha</i>	<i>Data</i>	<i>Local da Inspeção</i>	<i>Bem</i>	<i>Número Patrimônio</i>	<i>Valor Histórico</i>	<i>Bem Tombado</i>	<i>Observação</i>
19	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	TUPIA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM-BEM EM PODER DA ABPF
20	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	SERRA DE DISCO	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM-BEM EM PODER DA ABPF
21	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	PLAINA PARA MADEIRA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF
22	11/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	PLAINA MANUAL	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM-BEM EM PODER DA ABPF
23	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	CAMPAINHA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF
24	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	CAMPAINHA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF
25	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	PEDAÇO DE TRILHO	S/N	SEM INFO	NÃO	PEDAÇO DE TRILHO COM SUP. D EMADERA (GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM) BEM EM PODER DA ABPF
26	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	CARIMBADOR DE BILHETES	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM-BEM EM PODER DA ABPF
27	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	BASTÃO DE STAFF	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM-BEM EM PODER DA ABPF

Fls. 3
Cartão de Identificação dos Bens
Matrícula nº 172448



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

Inspeção								
Ficha	Data	Local da Inspeção	Bem	Número Patrimônio	Valor Histórico	Bem Tombado	Observação	
28	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	BASTÃO DE STAFF	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF
29	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	BASTÃO DE STAFF	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF
30	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	BASTÃO DE STAFF	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF
31	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	BASTÃO DE STAFF	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF
32	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	SERRA VERTICAL	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF
33	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	TUPIA	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF
34	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	RODEIRO DE LOCO A VAPOR	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF
35	12/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	BANCADA	S/N	SEM INFO	NÃO	GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM (BANCADA PARA DESEMPENO) BEM EM PODER DA ABPF
36	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	✓	MACACO JOYCE	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DA FERRAMENTARIA DA VIA PERMANENTE - BEM EM PODER DA ABPF

Eng. Carlos Roberto de Jesus
Página 4 de 4
SAPF nº 172/048



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

Inspeção

Ficha Data Local da Inspeção

Bem

**Número
Patrimônio**

**Valor
Histórico**

**Bem
Tombado**

Observação

37	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	MACACO DUFF	S/N	SEM INFO	NÃO	LOCAL GALPÃO DA FERRAMENTARIA DA VIA PERMANENTE - BEM EM PODER DA ABPF
38	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	RODEIRO DE TROLEY	S/N	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
39	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	RODEIRO DE TROLEY	S/N	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
40	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	RODEIRO DE TROLEY	S/N	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
41	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	RODEIRO DE TROLEY	S/N	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
42	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	RODEIRO DE TROLEY	S/N	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
43	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	BANCADA DE MADEIRA	S/N	SEM INFO	NÃO	GALPÃO DE FERRAMENTAS DA VIA PERMANENTE (BANCADA DE DESEMPENO) BEM EM PODER DA ABPF
44	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	RODEIRO DE TROLEY	S/N	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
45	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	CARRETINHA	S/N	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF

Eng. Carlos Alberto Mendes dos Santos
Pág. 14 de 19



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

Planilha de Bens Históricos: BELO HORIZONTE

Inspeção		Ben		Número	Valor	Ben	Observação	
Ficha	Data	Local da Inspeção	Ben	Patrimônio	Histórico	Tombado		
46	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	LITORINA INGLESA	S/N	SEM INFO	NÃO	LITORINA INGLESA DECADA DE 30 - BEM EM PODER DA ABPF	
47	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	AUTO DE LINHA	S/N	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF	
48	13/06/2013	PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	GARRINHO	S/N	SEM INFO	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF - GARRINHO PARA CARREGAR BAGAGEM	

Resumo para 'Unidade Regional' = BELO HORIZONTE (48 registros)

Resumo Geral


48

FICHAS DE INSPEÇÃO



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 1

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: BALANÇA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PRÉDIO DA ESTÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 1721448		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:	
Nº Patrimônio:	2X83225	Bem Tombado:	NÃO	Estado Geral:	BOM	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SEM INFO		Funcionamento:		TOTAL	
Ferramental:		NÃO		Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações: BEM EM PODER DA ABPF							
							
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA IPHAN							



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 2


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: SINO DE ESTAÇÃO		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013	
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 1721448		MAT:		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	Ferramental:	Observações:
S/N	NÃO	BOM	MÓVEL	SEM INFO	TOTAL	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF
NÃO				Instalado no Local de Trabalho:			

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:
 Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula SIAP nº 1721448
 INV / RFFSA
 IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 3

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		LOCAL DA INSPEÇÃO: PREDIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013	
BEM MÓVEL: MESA DE MADEIRA		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 1721448	
TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:		
S/N	NÃO	BOM	MÓVEL		
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:			
SEM INFO		TOTAL			
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:			
NÃO		NÃO			
Observações:					
MESA DE MADEIRA COM 7 CAVETAS - BEM EM PODER DA ABPF					
					
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:					
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448					
INV / RFFSA			IPHAN		



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 4

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: FURADEIRA DE COLUNA		DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013		MAT: 1721448		MAT:			
Nº Patrimônio:	2401145	Bem Tombado:	NÃO	Estado Geral:	BOM	Tipo do Bem:	MÓVEL	Valor Hist., Artístico e Cultural:	SEM INFO
Ferramental:	NÃO	Instalado no Local de Trabalho:	NÃO	Funcionamento:	TOTAL	Observações:			
LOCALIZADO NO GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF									
									
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:									
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448				INV / RFFSA					
				IPHAN					




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 5

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: SERRA DE FITA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448
MAT: 1721448

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N		NÃO	BOM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		
SEM INFO		TOTAL		
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO		NÃO		

Observações:
LOCALIZADO NO GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matricula SIAP nº 1721448

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 6

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: PLAINA PARA MADEIRA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448
DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	BOM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Função:	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:
SEM INFO	TOTAL	NÃO	NÃO

Observações:
LOCALIZADO NO GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAP nº 1721448

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 7

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: SERRA DE DISCO

LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS


TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448

DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	BOM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:		
SEM INFO	TOTAL		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:

LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAP nº 1721448

INV / RFFSA

IPHAN

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAP nº 1721448



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 9

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: FURADEIRA HORIZONTAL		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		MAT: 1721448	
S/N		NÃO		BOM		MÓVEL		MAT:	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		TOTAL		Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Ferramental:		SIM		Observações:		LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA IPHAN									



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 10


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: DESENGROSSADEIRA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
S/N		NÃO	BOM
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		TOTAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
SIM		NÃO	
Observações:			
LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448		INV / RFFSA	
		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
BEM MÓVEL: PLAINA PARA MADEIRA
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
MATERIAL: 1721448
MATERIAL: IPHAN

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	BOM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Função:	Instalado no Local de Trabalho:	Observações:
SEM INFO	TOTAL	NÃO	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:	Observações:	
SIM	NÃO		



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAPE nº 1721448

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 12

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: BANCADA DE MADEIRA


LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448

DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013

Nº Patrimônio:	S/N	Bem Tombado:	NÃO	Estado Geral:	BOM	Tipo do Bem:	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	SEM INFO						
Ferramental:	NÃO						
Observações:	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF						



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAPE nº 1721448



INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 13

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: BANCADA DE MARCENEIRO		DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013		MAT: 1721448		MAT:	
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Funcionamento:	Valor Hist., Artístico e Cultural:		
S/N	NÃO	BOM	MÓVEL	TOTAL	SEM INFO		
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:					
NÃO		NÃO					
Observações:							
LOCAL GALPÃO NO PATIO- BEM EM PODER DA ABPF							
							
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:							
 Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448				INV / RFFSA			
				IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 14

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA DE MARCENEIRO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	BOM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		TOTAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
LOCAL GALPÃO NO PATIO- BEM EM PODER DA ABPF			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAFE nº 1721448		INV / RFFSA	
		IPHAN	

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE					
BEM MÓVEL: BANCADA DE MARCENEIRO					
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO					
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS					
MAT: 1721448					
MAT:					
DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013					

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral::	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	BOM	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		TOTAL	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
LOCAL PLATAFORMA DA ESTAÇÃO - BEM EM PODER DA ABPF			

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAPE nº 1721448

INV / RFFSA IPHAN



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariação da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 16

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: TUPIA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO

DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 1721448

MAT:

TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:

Bem Tombado:

Valor Hist., Artístico e Cultural:


Funcionamento:

Ferramental:

Instalado no Local de Trabalho:

Observações:

LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAPE nº 1721448

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 17

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448	
BEM MÓVEL: TUPIA		DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013		MAT: 1721448		MAT: 1721448			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	SEM INFO	Ferramental:	Observações:	
S/N	NÃO	BOM	MÓVEL		TOTAL		Instalado no Local de Trabalho:	LOCAL GALPÃO NO PATIO - BEM EM PODER DA ABPF	
NÃO		NÃO		NÃO		NÃO		NÃO	

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos

Matrícula GRAPE nº 1721448


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 18

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: ARMÁRIO DE MADEIRA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013	
S/N		NÃO		BOM		MÓVEL		MAT: 1721448	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		TOTAL		Instalado no Local de Trabalho:		MAT:	
SEM INFO		NÃO		NÃO		NÃO		MAT:	
Observações:		ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS (VIDROS / MADEIRA) GALPÃO NO PATIO - EM PODER DA ABPF							
 ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA IPHAN									



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 19

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: TUPIA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448			
MAT: 1721448			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM- BEM EM PODER DA ABPF			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448		INV / RFFSA	
		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 20

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: SERRA DE DISCO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM- BEM EM PODER DA ABPF			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS



Nº. 21

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: PLAINA PARA MADEIRA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		DATA DA INSPEÇÃO: 11/06/2013		MAT: 1721448	
S/N		NÃO		REGULAR		MÓVEL		MAT:		MAT: 1721448	
Valor Hist., Artístico e Cultural:				Funcionamento:				TÉCNICO DO IPHAN:			
SEM INFO				NÃO FUNCIONA				TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
Ferramenta:				Instalado no Local de Trabalho:				TÉCNICO DO IPHAN:			
NÃO				NÃO				TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
Observações:											
LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF											
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:											
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA											
IPHAN											



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 22

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: PLAINA MANUAL			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448			
Nº Patrimônio: Bem Tombado:		Estado Geral: RUIM	
S/N		Tipo do Bem: MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO		Funcionamento: NÃO FUNCIONA	
Ferramental: NÃO		Instalado no Local de Trabalho: NÃO	
Observações: LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM- BEM EM PODER DA ABPF			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA _____ IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 23

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: CAMPAINHA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		Função:		Valor Hist., Artístico e Cultural:	
S/N		NÃO		REGULAR		MÓVEL		NÃO FUNCIONA		SEM INFO	
Fornamental:				NÃO							
Observações:				LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF							
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:											
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAP nº 1721448						INV / RFFSA					
IPHAN											



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 24


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: CAMPAINHA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:					
S/N		NÃO		REGULAR		MÓVEL					
Valor Hist., Artístico e Cultural:				Funcionamento:							
SEM INFO				NÃO FUNCIONA							
Ferramental:				Instalado no Local de Trabalho:							
NÃO				NÃO							
Observações:											
LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF											
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:											
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA IPHAN											

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAPPE nº 1721448



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 26

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: CARIMBADOR DE BILHETES		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		DATA DA INSPEÇÃO: 12/06/2013		MAT: 1721448	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		Instalado no Local de Trabalho:		Observações:		LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM- BEM EM PODER DA ABPF			
SEM INFO		NÃO FUNCIONA		NÃO		Ferramental:		NÃO			
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:											
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448						INV / RFFSA					
						IPHAN					



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 27


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: BASTÃO DE STAFF
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio: Bem Tombado: NÃO
 Estado Geral: REGULAR
 Tipo do Bem: MÓVEL

Valor Hist., Artístico e Cultural: SEM INFO
 Funcionamento: NÃO FUNCIONA

Ferramental: NÃO
 Instalado no Local de Trabalho: NÃO

Observações: LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM- BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula SI/PE nº 1721448


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 28

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: BASTÃO DE STAFF		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		MAT:		MAT:	
S/N		NÃO		REGULAR		MÓVEL					
Valor Hist., Artístico e Cultural:				Funcionamento:							
SEM INFO				NÃO FUNCIONA							
Ferramental:				Instalado no Local de Trabalho:							
NÃO				NÃO							
Observações:											
LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF											
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:											
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matricula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA IPHAN											



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS



Nº. 29

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				LOCAL DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		DATA DA INSPEÇÃO: 12/06/2013	
BEM MÓVEL: BASTÃO DE STAFF				TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 1721448	
TÉCNICO DO IPHAN:				MAT:			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funcionamento:	SEM INFO	Ferramental:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL		NÃO FUNCIONA		NÃO
Observações:				LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM- BEM EM PODER DA ABPF			
							
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:							
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA				IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 30

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448	
BEM MÓVEL: BASTÃO DE STAFF				DATA DA INSPEÇÃO: 12/06/2013		Estado Geral: REGULAR		Tipo do Bem: MÓVEL	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Funcionamento:		Valor Hist., Artístico e Cultural:	
S/N		NÃO		NÃO		NÃO FUNCIONA		SEM INFO	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:		NÃO		Observações:		LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF	
									
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:									
				Matrícula SIAPE nº 1721448		INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 31

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: BASTÃO DE STAFF

LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS


TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448

DATA DA INSPEÇÃO: 12/06/2013

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Função:	Função:	Função:
SEM INFO	NÃO FUNCIONA	NÃO FUNCIONA	NÃO FUNCIONA
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações:

LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM-BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAPE nº 1721448

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 32

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE
 BEM MÓVEL: SERRA VERTICAL
 LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS
 TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448
 DATA DA INSPEÇÃO: 12/06/2013

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Função:	Instalado no Local de Trabalho:	
SEM INFO	NÃO FUNCIONA	NÃO	
Ferramental:			
NÃO			

Observações:
 LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM-BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula SIAPE nº 1721448


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS


Nº. 33

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:	
BEM MÓVEL: TUPIA		DATA DA INSPEÇÃO: 12/06/2013		MAT: 1721448		MAT:	
Nº Patrimônio:	S/N	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:	Funcionamento:	Valor Hist. Artístico e Cultural:	SEM INFO
NÃO	NÃO	REGULAR	MÓVEL	NÃO FUNCIONA	Instalado no Local de Trabalho:	Ferramental:	NÃO
Observações:							
LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM- BEM EM PODER DA ABPF							
							
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:							
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448				INV / RFFSA			
				IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS



Nº. 34

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: RODEIRO DE LOCO A VAPOR		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INSPEÇÃO: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		Funcionamento:		Valor Hist., Artístico e Cultural:	
S/N		NÃO		REGULAR		MÓVEL		NÃO FUNCIONA		SEM INFO	
Ferramental:				Instalado no Local de Trabalho:							
NÃO				NÃO							
Observações:											
LOCAL GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM - BEM EM PODER DA ABPF											
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:											
Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAP nº 1721448 INV / RFFSA IPHAN											



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS



Nº. 35

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: BANCADA			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		NÃO	
Estado Geral:		REGULAR	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SEM INFO	
Funcionamento:		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		NÃO	
Observações:			
GALPÃO DO ANTIGO ARMAZEM (BANCADA PARA DESEMPENO) BEM EM PODER DA ABPF			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
 Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAP nº 1721448		INV / RFFSA	
IPHAN			



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS



Nº. 36

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: MACACO JOYCE			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448			
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:
S/N	NÃO	BOM	Tipo do Bem: MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		TOTAL	
Ferromental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações:			
LOCAL GALPÃO DA FERRAMENTARIA DA VIA PERMANENTE- BEM EM PODER DA ABPF			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:			
		INV / RFFSA	
Matrícula SIAPE nº 1721448		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 37

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: MACACO DUFF		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 1721448		MAT: 1721448	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		S/N		Valor Hist., Artístico e Cultural:	
SEM INFO		NÃO		BOM		MÓVEL		TOTAL		Funcionamento:	
Ferramental:		NÃO		Instalado no Local de Trabalho:		NÃO		Observações:		LOCAL GALPÃO DA FERRAMENTARIA DA VIA PERMANENTE - BEM EM PODER DA ABPF	
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA _____ IPHAN											



Nº. 38

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE


BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEY

LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Função:	Instalado no Local de Trabalho:	Observações:
SEM INFO	NÃO FUNCIONA	NÃO	BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula BIAFE nº 1721448

INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 39

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEY		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		DATA DA INSPEÇÃO: 13/06/2013	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		TÉCNICO DO IPHAN:	
S/N		NÃO		REGULAR		MÓVEL		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
Valor Hist., Artístico e Cultural:				Funcionamento:				TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS	
SEM INFO				NÃO FUNCIONA				MAT: 1721448	
Ferramental:				Instalado no Local de Trabalho:				MAT: 1721448	
NÃO				NÃO				MAT: 1721448	
Observações:									
BEM EM PODER DA ABPF									

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAPE nº 1721448

INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 40

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEY			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448			
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:	
SEM INFO		NÃO FUNCIONA	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:	
NÃO		NÃO	
Observações: BEM EM PODER DA ABPF			



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula SIAPE nº 1721448

INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 41


UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEY		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448	
BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEY		BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEY		BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEY		BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEY		BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEY	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		S/N	
NÃO		NÃO		REGULAR		MÓVEL		SEM INFO	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		Instalado no Local de Trabalho:		Ferromental:		Observações:	
NÃO		NÃO FUNCIONA		NÃO		NÃO		BEM EM PODER DA ABPF	
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA IPHAN									





FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 42

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE				BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEV		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 1721448		DATA DA INSPEÇÃO: 13/06/2013									
Nº Patrimônio:		S/N		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:													
Valor Hist., Artístico e Cultural:				SEM INFO				Funcionamento:				NÃO FUNCIONA									
Ferramental:				NÃO				Instalado no Local de Trabalho:				NÃO									
Observações:												BEM EM PODER DA ABPF									
														ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:		Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAF nº 1721448		INV / RFFSA		IPHAN	



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 43

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: BANCADA DE MADEIRA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS


TÉCNICO DO IPHAN:

MAT: 1721448

DATA DA INSPEÇÃO: 13/06/2013

Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N	NÃO	REGULAR	MÓVEL
Valor Hist., Artístico e Cultural:	Funçãoamento:		
SEM INFO	PARCIAL		
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO	NÃO		

Observações: GALPÃO DE FERRAMENTAS DA VIA PERMANENTE (BANCADA DE DESEMPENO) BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAFE nº 1721448


INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 44

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: RODEIRO DE TROLEY		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO		TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		MAT: 1721448		DATA DA INSPEÇÃO: 13/06/2013	
Nº Patrimônio:		Bem Tombado:		Estado Geral:		Tipo do Bem:		S/N		Valor Hist., Artístico e Cultural:	
NÃO		NÃO		REGULAR		MÓVEL		SEM INFO		Funcionamento:	
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:		NÃO		NÃO		NÃO		NÃO	
Observações:											
BEM EM PODER DA ABPF											
											
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS: Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula SIAPE nº 1721448 INV / RFFSA IPHAN											



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 45

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE

BEM MÓVEL: CARRETINHA

LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO

TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS

MAT: 1721448


DATA DA INSPEÇÃO: 13/06/2013

TÉCNICO DO IPHAN: MAT:

Nº Patrimônio:		Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:
S/N		NÃO	REGULAR	MAT. RODANTE
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:		
SEM INFO		TOTAL		
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:		
NÃO		NÃO		

Observações:

BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAPE nº 1721448

INV / RFFSA

IPHAN




FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 46

UNIDADE REGIONAL: **BELO HORIZONTE**
 BEM MÓVEL: **LITORINA INGLESA**
 LOCAL DA INSPEÇÃO: **PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO**
 TÉCNICO DA INV/RFFSA: **CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS**
 TÉCNICO DO IPHAN:

Nº Patrimônio:	S/N	Bem Tombado:	NÃO	Estado Geral:	RUIM	Tipo do Bem:	MAT. RODANTE
Valor Hist., Artístico e Cultural:	FUNIONAMENTO: NÃO FUNCIONA						
Ferramental:	Instalado no Local de Trabalho:						NÃO

Observações:
 LITORINA INGLESA DECADA DE 30 - BEM EM PODER DA ABPF



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
 Matrícula SPM nº 1721448

INV / RFFSA


IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 47

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE		BEM MÓVEL: AUTO DE LINHA		LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO	MAT: 1721448	DATA DA INSPEÇÃO: 13/06/2013
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS		TÉCNICO DO IPHAN:		MAT:		
Nº Patrimônio:	Bem Tombado:	Estado Geral:	Tipo do Bem:			
S/N	NÃO	REGULAR	MAT. RODANTE			
Valor Hist., Artístico e Cultural:		Funcionamento:				
SEM INFO		TOTAL				
Ferramental:		Instalado no Local de Trabalho:				
NÃO		NÃO				
Observações:						
BEM EM PODER DA ABPF						



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos
Matrícula SIAPE nº 1721448



INV / RFFSA

IPHAN



FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 48

UNIDADE REGIONAL: BELO HORIZONTE			
BEM MÓVEL: CARRINHO			
LOCAL DA INSPEÇÃO: PATIO DA ESTAÇÃO FERROV. DE SÃO LOURENÇO			
TÉCNICO DA INV/RFFSA: CARLOS ALBERTO BICALHO DOS SANTOS			
TÉCNICO DO IPHAN: MAT: 1721448			
Nº Patrimônio:		S/N	
Bem Tombado:		NÃO	
Estado Geral:		BOM	
Tipo do Bem:		MÓVEL	
Valor Hist., Artístico e Cultural:		SEM INFO	
Ferramental:		NÃO	
Instalado no Local de Trabalho:		NÃO	
Observações:			
BEM EM PODER DA ABPF - CARRINHO PARA CARREGAR BAGAGEM			
			
ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:  Eng. Carlos Alberto Bicalho dos Santos Matrícula STAPE nº 1721448 INV / RFFSA IPHAN			